






EIXO DO MOTOR
FURO $\phi .748 / .749$



CH. 1/16 x 45°



VITON - 152 - B - 1

VVL-102-C-53	.562 .560	.125 .126	PARKER
VVL-102-C-52	.594 .592	.187 .188	G. M.
PEÇA Nº	DIM. A	DIM. B	P/ BOMBA

ITEM	DATA:	VITROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. JUNTA ELÁSTICA Nº 1		VER. <i>[Signature]</i>
	DECIMAL $\pm .005$ "	N. M. TANQUE DE ÓLEO P/ LUBRIF. AUTOMÁTICA DA MAQ. I. S.		APROV. <i>[Signature]</i>
	FRAÇÃO	NOME DA PEÇA JUNTA ELÁSTICA		N.º DO CONJ. VVL-102-C
DATA	REVISÃO	DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	TRAT. TERM.	ESCALA 1:1
			N.º DA VIDE TABELA	
			N.º DO DES.	