Biomateriais - Exame Mormai 2013

Parte I - Teórica

1. Inicialmente um biomaterial tinha a sua origem biológica. A classificação de autogeno e referido
quando o doadoné o próprio recetor. V
2. Um biomaterial "ideal" será sempre um material que é quimicamente inerte. 🗜
3. Biocompatibilidade traduz-se na capacidade de um biomaterial em responder corretamente
numa aplicação específica st biológica/médica st $ec{}$
4. Quanto maior for o módulo de elasticidade, menos rígido é o material ou maior é a sua
deformação elástica quando aplicada numa dada tensão. 🗜
5. Os requisitos de um biomaterial podem reduzir-se à biocompatibilidade e serem quimicamente
estáveis. F (biocompatibilidade e biofuncionalidad, neste quemicamente, perpue me
6. Um implante "ideal" para a articulação do quadril deve ser o mais forte possivei. 🗜
7. Para que um material exiba uma resposta apropriada ao hospedeiro numa aplicação específica é
ncessário que ele seja biocompatível e biofuncional! V
8. Os polímeros são moléculas "gigantes" formadas a partir de muitas pequenas moléculas
(monómeros). O que todos os polímeros têm em comum são as ligações covalentes que mantêm os
monómeros juntos. V
9. A diferença num polietileno de baixa densidade (LDIe) e num de alta densidade (HDIe) resulta em
que o LDIe é mais cristalino. F (Dependa de complexidade de cadeja)
10. Os ácidos polilático (PLA) e o poligálico (PGA) desaparecem lentamente do local de
administração (polímeros biodegradaveis). Isto ocorre em resposta auma reação quimica designada
por hidrolise. V
11. O processo de polimerização em que as duplas ligações nas moléculas de um átomo são
quebradas por catalisadores e, em seguida, eles são ligadas em polímeros de cadeia longa é
chamada polimerização por adição. V
12. O PVC, plástico sintético, é formado pela junção de várias moléculas de cloreto de vinilo.
13. Os termoplásticos necessitam de calor para adquirir uma certa forma e, após arrefecimento,
mantém essa forma. [/ Voltam a forma inicial apos o autéri mento!
14.) A transição vítrea (Tg) é uma transição de 1º ordem, por sofrer alterações mais ou menos
bruscas de propriedades físicas como a capacidade calorífica e o coeficiente de expressão térmica
(não há transferência de calor, mas a capaciadde de calor muda).
O polimetil metacrilato apresenta um valor de Tg mais baixo do que o polietil metacrilato.
16. Os fatores que determinam a cristalinidade de um polímero dependem da taxa de
arrefecimento e da configuração e da regularidade estérea das cadeias. V
7. Polímeros termoplásticos cristalinos apresentam somente temperaturas de transição vítrea.

O mecanismo de deformação dos materiais poliméricos apresenta 3 passos: deformação elástica por extensão das ligações covalentes entre átomos da cadeia principal, deformação elástica ou plástica para endireitamento das cadelas principais e deformação elástica por escorregamento das cadeias principais. (C O conceito de volume livre em polímeros é uma grandeza importante que determina muitas das propriedades físicas da estrutura tais como térmicas, dinâmicas, mecânicas e transporte. 20. O nylon 66, usado na medicina em suturas cirúrgicas e válvulas do coração, resulta da reação de um diácido e de uma diamina. A polimerização é realizada por adição. 21. O PMMA é usado para lentes de contacto como cimento ósseo. 22. Os polímeros que podem absorver elevadas quantidades de água são designados por hidrogéis. V 230 polipropileno PP apresenta 3 formas 24, Um biomaterial para uso como substituto a longo prazo de um vaso sanguíneo deve ser rígido e não deve degradar-se ao longo do tempo. 25. Os polímeros bioadesivos devem apresentar certas características especiais como flexibilidade, hidrofilicidade e ligações de hidrogénio. 26. A esterilização é essencial para os materiais e outros implantes. Alguns métodos de estirilização podem resultar na determinação de polímeros. Na esterilização por calor seco, a temperatura varia entre 160º e 180º. Este tipo de esterilização é adequado para PMMA (ponto de fusão é de 160º). F 27. A alta ductilidade não é uma boa propriedade associada com os metais usados para fazer a articulação do quadril. V 28. O modo de fratura caracterizada pela propagação lenta de fendas é denominada por fratura frágil. 29. Um biocerâmico que não permite a formação de ligações químicas entre o tecido e o implante é designada como bioativo. 30. As principais vantagens da aluminia (Al2O2) como material de substituição das articulações estão no baixo atrito do que resultam pequeno desgaste. num material cerâmico é um processo em que as pequenas partículas do 31. A material passam a estar ligadas quimicamente entre si, realizada a uma temperatura elevada, para permitir a difusão atómica entre as partículas. 32. A célula unitária com um arranjo atómico tal que cada átomo está em contacto como idênticas localizadas nos vértices é denominada célula unitária de corpo centrado.

33. Os metais compósitos apresentam menores vantagens quando comparados com materiais

homogéneicos.

1. Inicialmente um biomaterial tinha a sua origem biológica. A classificação de autógeno é referida quando o doador é o próprio recetor. $\sqrt{}$ ✓ 2. Um biomaterial "ideal" será-sempre um material quimicamente inerte. € √ 3. Biocompatibilidade traduz-se na capacidade de um biomaterial em responder corretamente numa aplicação específica biológica/médica. \lor ✓4. Quanto maior for o módulo de (resistência à deformação elástica?) elasticidade menos rígido é o material ou maior é a sua deformação elástica quando aplicada numa dada tensão. F /5. Os requisitos de um biomaterial podem reduzir-se à biocompatibilidade e serem quimicamente estáveis. 6. Um implante "ideal" para a articulação do quadril deve ser o mais forte possível. 7. Para que um material exiba uma resposta apropriada ao hospedeiro numa aplicação específica é necessário que ele seja biocompatível e biofuncional. 🗸 8. Os polímeros são moléculas gigantes formadas a partir de muitas pequenas moléculas (monómeros). O que todos os polímeros têm em comum são as ligações covalentes que mantêm os monómeros juntos. V 9. A diferença num polímero de baixa densidade (LDPE) num de alta densidade (HDPE) resulta em que o LDLE mais cristalino. 🏲 10. Os ácidos polilático (PLA) e o poligiólico (PGA) desaparecem lentamente do local de administração (polímeros biodegradáveis). Isto ocorre em resposta a uma reação química designada por hidrólise. V 11. O processo de polimerização em que as duplas ligações nas moléculas de um átomo são quebradas por catalisadores, em seguida eles são ligados em polímeros de cadeia longa é chamada de polimerização por cadeia. $\sqrt{\ }$ 12. O PVC plástico simétrico é formado pela junção de vários moléculas de cloreto de vinilo. V 13. Os termoplásticos necessitam de calor para adquirir uma certa forma após arrefecimento, mantém essa forma. 🗲 14. A transição vitria (Tg) é uma transição de primeira ordem, por XXXX mais ou menos bruscas de propriedades físicas como a capacidade 15. O polimetil metacrilato apresenta um valor de Tg mais baixa que o polietil metacrilato. 16. Os fatores que determinam a cristalinidade de um polímero dependem da taxa de arrefecimento e da configuração e da regularidade estéria das cadeias. $\sqrt{\ }$ ोर्. Polímeros termoplásticos cristalinos apresentam somente temperatura de transição vítrea, Tg. 18. O mecanismo de deformação dos materiais poliméricos apresentam 3 passos: deformação elástica por extensão das ligações covalentes entre átomos de cadeia principal, deformação elástica ou plástica para endireitamento das cadeias principais e deformação elástica por escorregamento das cadeias principais. 19. O conceito de volume livre em polímeros é uma grandeza importante que determina muitas das propriedades físicas de estrutura tais como: térmicas, dinâmicas, mecânicas e de transporte. 20. O Nilon 66, usado na medicina em suturas cirúrgicas, válvulas do coração resulta por reação de um diácido e de uma diamina. A polimerização é realizada por aprocion fordemento F 21. O PMMA é usado para lentes de contacto filas filas como cimento ósseo. 🗜 25. Um biomaterial para uso como substituição a longo prazo de um vaso sanguíneo deve ser rigido e não deve degradar-se ao longo do tempo.

Rexiva

26. Os polímeros bioadesivos devem apresentar certas características especiais como flexibilidade, hidrofilidade, ligações de hidrogénio. 27. A esterilização é essencial nos materiais e outros implantes. Alguns métodos de esterilização podem resultar na determinação de polímeros. Na esterilização por calor a temperatura varia entre 160º a 180º. Este tipo de esterilização é adequado para PMMA (ponto de fusão=160º). 28. A alta ductilidade não é uma boa propriedade associada com os metais usados para fazer a articulação do quadril. 🗸 29. O modo de fratura caracterizada pela propagação de fendas é denominada por fratura frágil. F 31. Um biocerâmico que não permite a formação de ligações químicas entre o tecido e o implante é designado como bioativo 32. 32. As principais vantagens da alumina (Al₂O₃) como material de substituição das articulações estão no baixo atrito de que resulta pequeno desgaste. V 33. 33. A sintetização num material cerâmico é um processo em que as pequenas partículas do material passam a estar ligadas quimicamente entre si, realizada a uma temperatura elevada, para permitir a difusão atómica entre as partículas. $ec{ec{ec{v}}}$ 34. 34. A célula unitária com um arranjo atómico tal que cada átomo está em contacto com átomos idênticos localizados nos vértices é denominada de célula unitária de corpo centrado. (célula cúbica) 🗸 35. 35. Os materiais compósitos apresentam menos vantagens quando comparada com materiais homogéneos. 🗲 12. V 1. V 13. Ø F 2. F 14. F 3. V 15. F 16. V 5. F 17. F 6. F 18. F 7. V 19. V 8. V 20. F 9. F 21. F 10. V 11. V 32. Verdadeira 25. Falsa (flexível) 33. Verdadeira 26. Falsa 34. Verdadeira 27. Falsa 35. Falsa 28. Verdadeira

29. Falsa

30. não sai

Parte II - Prática

- (1.)Um copolímero constituído por policloreto de vinilo (PVC) e por poliacetato de vinilo (PVAc) tem um peso molecular de 9000 g/mol e um grau de polimerização 125.
- a) Escreva as fórmulas de estrutura dos respetivos monómeros
- b) Determine o número de meros de PVC e de PVAc que constituem o copolímero
- c) Determine a fração molar do PVC e PVAc

DADOS:


MA(C)= 12g/mol MA(H)= 1g/mol MA(Cl)= 35,5g/mol MA(O)= 15g/mol

2.) A densidade média de um compósito de fibra de carbono e resina epoxidica é de 1,62 g/cm3. a densidade da resina epóxida é de 1,23 g/cm3 e das fibras de carbono é de 1,75 g/cm3.

Determine:

- a) a percentagem do volume de fibras de carbono no compósito
- b) as percentagens ponderais de resina epóxidica e de fibra de carbono no compósito.

3. Gráfico tensão-extensão



Determine:

- a) a tensão máxima suportada na liga
 - (b))a extensão (em %) até à fratura
- $ec{ec{ec{c}}}$ c) a tensão de cedência (tensão para a qual ocorreu uma deformação plástica de 0,2%)
- √d) o módulo de elasticidade

Example Normal 2015 Poate II - Prático

policlosto de vinilo (PVC) Poliacetato devinilo (PVAC)

HH = 9000g/amal 6P=125

> a) monomos clouto de vinilo

monomoro acetato de vivilo

b) m meso = 3+12×2+35,45

no moses = mmase

m = Efimi, massa moderale

 $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} m \otimes \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ $\overline{m} = n^{\circ} \mod \sigma \times \overline{m} \mod \sigma$ n° monor = $\frac{9000}{62 \mu 5}$ = 144 monor m more = 3+3×12+3×12+15×2+3 Nowwas = wwwas = 6000

$$a)_{\rho = \underline{m}}$$