

K test

G: kp = 0.095 ki = 0.093




I: kp = 42.00 kd = 28.00 ki = 0.02


M(cubic): (0 0 1 90 2 90 3 0)



I: kp = 5.00 kd = 2.00 ki = 0.0
M(step): (0 0 1 90 2 90 3 0)




I: kp = 10.00 kd = 12.00 ki = 0.02
M(step): (0 0 1 90 2 90 3 0)




I: kp = 10.00 kd = 12.00 ki = 0.02

N(Cubic): (0 0 1 90 2 90 3 0)



I: kp = 100.00 kd = 65.00 ki = 0.02
N(Cubic): (0 0 1 90 2 90 3 0)



Circuit Diagram

