

# PROPUESTA DE VALOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HORNILLA

Presentado por: AGROSAVIA

(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria)











Bogotá D.C., 25 de agosto de 2020

Señor (es): Prueba San Andrés y Providencia, Providencia y Santa Catalina Islas'.

Apreciado(s) productor(es):

Con base en la información suministrada, está aplicación ha tasado (ver Sección 1) la construcción de una hornilla Plana CIMPA con capacidad de 106 kg/h; adecuada para el procesamiento de hasta 1.8 ha de caña, con un rendimiento de 216.0 T/mes y un periodo vegetativo de 10.0 meses. Teniendo en cuenta que se realizan 2 moliendas al mes se establece una tiene una jornada laboral de 6 días a la semana de 12 horas laborables cada una.

Además, la aplicación estima que para garantizar una operación apropiada de la hornilla durante la producción de panela se requiere de un área (ver Sección 3) disponible de al menos 320 m² con una configuración de pailas y molino que garantiza una producción de panela de 50 toneladas al mes (ver Sección 2), cuya productividad puede aumentar al incorporar el sistema de recuperación de calor como se muestra en las tablas del análisis financiero.

Finalmente, está propuesta de valor se basa en condiciones del terreno ideales y estacionarias, por lo que, AGROSAVIA no se hace responsable de la reproducción total o parcial del material aquí suministrado sin una aprobación corporativa. No obstante, la corporación ofrece los siguientes servicios de asistencia técnica para ajustar los valores provistos en esta propuesta de valor:

- Estudio detallado para la construcción e instalación de la hornilla.
- Una visita técnica de dos funcionarios de AGROSAVIA para la puesta en marcha y capacitación de los operarios en el manejo de la hornilla y en la producción de panela saborizada, granulada o moldeada en presentación pastilla de chocolate.
- Entrega de un ejemplar de la guía tecnológica para el manejo integral del sistema productivo de la caña panelera y una para el mantenimiento de la hornilla.

Cualquier inquietud AGROSAVIA está presta a atenderla. Cordial saludo.

AGROSAVIA (Corporación colombiana de investigación agropecuaria)











#### Contenido

- Sección 1
  - Información del usuario.
  - Características de la caña sembrada.
  - Características del molino.
  - Análisis financiero.
- Sección 2
  - Diagramas mecánicos de las pailas.
  - Diagramas mecánicos del recuperador de calor.
- Sección 3
  - Diagramas mecánicos de la chimenea.
  - Diagramas mecánicos del ducto.
  - Diagramas mecánicos de la chimenea.
  - Diagramas mecánicos del proceso productivo.









# SECCIÓN 1: INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA









# DATOS DEL USUARIO

Nombre de usuario

 $\mathbf{Correo}$ 

Telefono

Departamento

Ciudad

Área caña sembrada

Crecimiento aproximado del área sembrada

Caña esperada por hectárea

Número de moliendas

Días de trabajo a la semana Horas de trabajo al día

Cantidad de variedades de caña sembrada

Altura media sobre el nivel del mar

Nivel freático

Periodo vegetativo

Grados Brix de la caña (promedio) Grados Brix de la panela (promedio) Prueba

1@1

123456789

San Andrés y Providencia

Providencia y Santa Catalina Islas'

18 ha

0 ha

 $120~\mathrm{T/ha}$ 

2 semanal(es)

6 12

9

37 m

 $20~\mathrm{a}~200~\mathrm{m}$ 

10.0 mes(es)

18.956

91.022









# CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES DE CAÑA SELECCIONADAS

Variedad de Caña 1	RD75-11
Grados Brix de la caña 1	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 1	90.8

Variedad de Caña 2	RD75-11
variedad de Cana 2	UD19-11
Grados Brix de la caña 2	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 2	90.8

Variedad de Caña 3	RD75-11
Grados Brix de la caña 3	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 3	90.8

Variedad de Caña 4	RD75-11
Grados Brix de la caña 4	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 4	90.8







#### Corporación colombiana de investigación agropecuaria

Variedad de Caña 5	RD75-11
Grados Brix de la caña 5	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 5	90.8
Variedad de Caña 6	CC84-75
Grados Brix de la caña 6	17
pН	5.9
Azúcares reductores (%)	1.5
Sacarosa (%)	15.3
Pureza (%)	90
Fósforo (ppm)	DESCONOCIDO
Grados Brix de la panela 6	92.8
Variedad de Caña 7	RD75-11
Grados Brix de la caña 7	19.2
pН	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 7	90.8
Variedad de Caña 8	RD75-11
Grados Brix de la caña 8	19.2
pH	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 8	90.8
	DD-11

Variedad de Caña 9	RD75-11
Grados Brix de la caña 9	19.2
pН	5.7
Azúcares reductores (%)	0.9
Sacarosa (%)	18.2
Pureza (%)	94.8
Fósforo (ppm)	66
Grados Brix de la panela 9	90.8









Corporación colombiana de investigación agropecuaria



(a) Variedad de caña 1



(b) Variedad de caña 2



(c) Variedad de caña 3



(a) Variedad de caña 4



(b) Variedad de caña  $5\,$ 



(c) Variedad de caña 6



(a) Variedad de caña 7

Minagricultura



(b) Variedad de caña 8



(c) Variedad de caña 9





# MOLINOS PRESELECCIONADOS PARA ESTE DISEÑO

#### VALOR APROXIMADO DE UN MOLINO:

\$ 17,960,000.00

MARCA	MODELO	KG POR HORA	DIESEL O GASOLINA (HP)	ELÉCTRICO (HP)
HNReliable	HRJ-2000	2000	11	10
JM Estrada	Trapiche 10 1-2	2000	16	18
MIRACLE	MRC-EB2	2000	9	10
Panelero	R14-AL	2000	25	20
Panelero	R14-S	2000	25	20







(b) Trapiche 10 1-2



(c) MRC-EB2



(a) R14-AL

Minagricultura



(b) R14-S



















Nombre de usuario Prueba

Correo 1@1

**Telefono** 123456789

**Departamento** San Andrés y Providencia

Ciudad Providencia y Santa Catalina Islas'

**Área caña sembrada** 18 ha **Crecimiento aproximado del área sembrada** 0 ha

Caña esperada por hectárea 120 T/ha

Número de moliendas 2 semanal(es)

Días de trabajo a la semana 6

Horas de trabajo al día 12

Cantidad de variedades de caña sembrada 9

Altura media sobre el nivel del mar 37 m

Nivel freático 20 a 200 m

Periodo vegetativo 10.0 mes(es)

Grados Brix de la caña (promedio) 18.956
Grados Brix de la panela (promedio) 91.022

#### --->>PROPIEDADES DE LOS JUGOS<<<----

Capacidad estimada de la hornilla 106 Factor de consumo de bagazo 3.434 Eficiencia de la hornilla 47.619 Bagacillo del pre-limpiador 0.02 Cachaza 35.28 11.374 CSS del jugo de Caña CSS del jugo clarificado 23.956 CSS del jugo pos-evaporación 76.956 CSS panela 91.022





Tel: (+57 1) 422 7300

www.agrosavia.co

Línea nacional: 01 8000 121515





Tipo de cámara Ward Humedad del bagazo 0.3 Exceso de aire 1.8 **Extracción** 0.6 Porcentaje de Fibra 0.14 Temperatura del ambiente 25 **Humedad inicial bagazo** 0.576 Presión atmosférica 756.751 Temperatura de ebullición del agua 99.87

### --->>PROPIEDADES DE LOS JUGOS<<<---

Caña molida al mes 216.0 T/mes

**Área cosechada al mes** 1.8 ha/mes

Caña molida a la semana 108.0 T/semana

Caña molida por Hora 1.5 T/hora

Masa de panela 105.801 kg/hora

Capacidad del Molino 1950.0 kg/hora (Calculado)









# --->>>COSTO DE LA HORNILLA<<<----

Nombre	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Paila plana	1.0	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
Paila plana sin aletas	1.0	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
Paila semiesférica	2.0	\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00
Paila cuadrada	1.0	\$ 9,100,000.00	\$ 9,100,000.00
Paila cuadrada sin aletas	2.0	\$ 11,100,000.00	\$ 22,200,000.00
Paila acanalada con canales cuadrados	1.0	\$ 9,500,000.00	\$ 9,500,000.00
Paila acanalada con canales cuadrados y sin aletas	2.0	\$ 11,500,000.00	\$ 23,000,000.00
Prelimpiador	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Tanque recibidor	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
Ladrillos refractarios	12000.0	\$ 2,600.00	\$ 31,200,000.00
Pegante	60.0	\$ 80,000.00	\$ 4,800,000.00
Tubo sanitario de 3 pulgadas	6	\$ 61,880.00	\$ 371,280.00
Codos sanitarios de 3 pulgadas	12	\$ 32,487.00	\$ 389,844.00
Válvula de bola de 2 y 1/2 pulgadas	5	\$ 368,900.00	\$ 1,844,500.00
Férula sanitaria de 3 pulgadas	9	\$ 23,205.00	\$ 208,845.00
Abrazadera sanitaria de 3 pulgadas	9	\$ 29,750.00	\$ 267,750.00
Empaque de silicona de 3 pulgadas (alta temperatura)	9	\$ 2,618.00	\$ 23,562.00
Sección de parrilla	5	\$ 400,000.00	\$ 2,000,000.00
Entrada hornilla	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Descachazado	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Valor aproximado del molino	1	\$ 17,960,000.00	\$ 17,960,000.00
Valor aproximado de la base del molino	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
Valor total de la hornilla			\$ 150,665,781.00

Nota: El acero usado en la construcción de la hornilla es inoxidable.





Tel: (+57 1) 422 7300

www.agrosavia.co

Línea nacional: 01 8000 121515





## ->>>COSTO DEL RECUPERADOR DE CALOR<<<----

Nombre	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Recuperador exterior	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
Recuperador interior	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
Serpentín semicilíndrico	2	\$ 1,500,000.00	\$ 3,000,000.00
Serpentín plano	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
Tubería y accesorios	1	\$ 28,000,000.00	\$ 28,000,000.00
Ladrillo para la chimenea	1000	\$ 1,200.00	\$ 1,200,000.00
Pegante	8	\$ 50,000.00	\$ 400,000.00
Sección metálica para la chimenea	4	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Bomba	1	\$ 989,900.00	\$ 989,900.00
Instrumentación y control	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
Valor total del recuperador de calor			\$ 72,589,900.00

Nota: El acero usado en la construcción del recuperador de calor es inoxidable.

## --->>GASTOS OPERATIVOS<<<----

Nombre	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Profesional titulado	2	\$ 3,200,000.00	\$ 6,400,000.00
Maestro de obra	2	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Obrero	3	\$ 1,500,000.00	\$ 4,500,000.00
Total de gastos operativos			\$ 14,900,000.00

## --->>>CONSOLIDADO PARCIAL<<<----

Descripción	Valor aproximado
Valor total de la construcción de la hornilla	\$ 150,665,781.00
Valor total de la construcción del recuperador de calor	\$ 72,589,900.00
Valor total del gasto operativo durante la construcción	\$ 14,900,000.00
Seguro contra gastos imprevistos (2% del total de la construcción de la hornilla)	\$ 3,013,316.00
Movilidad	\$ 6,000,000.00
Valor total de la construcción con recuperador de calor	\$ 247,168,997.00
Valor total de la construcción sin recuperador de calor	\$ 174,579,097.00











## --->>COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA HORNILLA POR KG<<<----

¿El diseño incorpora recuperador de calor?	NO	SI
Capacidad de la hornilla [kg/h]	63.59999999999 <b>9999</b>	
Costo de funcionamiento del molino por kg (Motor eléctrico)	\$ 106.00	\$ 64.00
Costo de funcionamiento del molino por kg (Motor diesel o gasolina)	\$ 69.00	\$ 41.00
Costo de funcionamiento del controlador por kg	\$ 0.00	\$ 2.00
Costo del kg de caña	\$ 340.00	\$ 204.00
Costo de los insumos para la producción (Cera-Empaques-Clarificante)	\$ 37.00	\$ 23.00
Costo del mantenimiento de la hornilla por kg	\$ 3.00	\$ 2.00
Costo de los operarios por kg	\$ 525.00	\$ 315.00
Valor total del kg de caña	\$ 1,080.00	\$ 651.00

Nota: Cuando el diseño de la hornilla incorpora recuperador de calor se estima un aumento de la capacidad de la hornilla hasta de un 40%.

# --->>GASTOS DE FINANCIACIÓN<<<----

¿El diseño incorpora recuperador de calor?	NO	SI
Vida útil estimada de la hornilla (años)	30	
Tasa de interés de la financiación	0.28	
Tiempo mínimo para recuperar la inversión (años)	5.0	
Valor de la panela actualmente	\$ 1,468.00	
Costo financiero	\$ 425,270,113.00	\$ 602,097,210.00
Depreciación anual	\$ 5,528,339.00	\$ 7,827,019.00
Producción mensual (kg)	9158.0	15264.0
Producción anual en (kg)	109901.0	183168.0
Valor de salvamento (5% del total del costo de la hornilla)	\$ 8,728,955.00	\$ 12,358,449.85
Ingreso anual aproximado	\$ 161,334,374.00	\$ 268,890,624.00





Tel: (+57 1) 422 7300

www.agrosavia.co

Línea nacional: 01 8000 121515

















