강좌명: 전자정보통신입문설계



## 1. 하드웨어 제작을 위한 준비



### 동국대학교 경주캠퍼스 전자정보통신공학과 남윤석 교수

#### **Yoon-Seok Nam**

Dept. of Electronics, Information and Communications Engineering
Dongguk University at Gyeongju

123 Dongdae-ro, Gyeongju-City, Gyeongsangbuk-Do, 38066, Republic of Korea Phone: 054-770-2273(Lab), 054-770-2608(Office), 054-770-2605(fax), 010-7641-5004(CP)

Email: ysnam@dongguk.ac.kr




## 1. 납땜하기

- ◈ Hardware는 100% 신뢰할 수 있어야 한다 !!!
  - 조립 후 자체 Test로 Hardware 기능을 점검해야 함
  - ▶ 납땜도 기술~
- ◈ 인두
  - Soldering Kit: 인두, 인두스탠드, 땜납, Soldering Paste, solder sucker, solder wick 등
  - ▶ 충분히 가열하여 사용. Surface 부분 사용
  - ▶ 관리 중요 : 안전사고 주의



Soldering Paste







#### ◈ 땜납(solder)

- ▶ 납-주석(Pb-Sn)계 합금으로 주석 40~50%, flux 첨가
- Flux : 금속과 땜납을 접합하는데 도와줌.
- 녹는 점: 주석(327도), 납(232도), 땜납(190도)
- ▶ 납땜 작업온도 : 땜납의 녹는점보다 50도 높은 230~250도









### 납땜작업 순서

♦ (1) 기판을 고정



- ◈ (2) 인두에 솔드페이스트(Soldering Paste)를 바른다.
  - 필요할 때만 사용 : 불순물 제거

- ♦ (3) 납땜할 곳에 <mark>인두</mark>로 열을 가한다.
  - ▶ ~1초 정도 (Pattern 조심)








- ◆ (4) 가열해 놓은 곳에 왼손으로 <mark>실납</mark>을 가져다 녹 인다.
  - 마칠 때는 실납을 떼고,
  - ▶ 마지막에 인두를 뗀다.

- ◆ (5) 인두를 스탠드에 놓고, 부품의 핀을 다듬는다.
  - Nipper, Striper

♦ (6) 납땜 작업이 완료되며, 회로의 전체를 확인한 다.








## 2. 기타사항

#### 2.1 전선의 피복을 벗기는 방법

♦ (1) 벗길 부분을 니퍼(nipper)로 약간 죈다.





- ◆ (2) 다른 손으로는 나머지 부분을 잡고 당긴다.
- ◈ (3) Stripper 사용이 편리








#### 2.2 인두의 팁을 깨끗이 사용하는 방법

(1) 인두기 팁클리너(Tip Cleaning wire) 사용



Cleaning wire

(2) 물로 적신 스폰지/휴지 사용: 저렴








#### 2.3 납을 제거하는 방법


◈ (1) 납 흡입기(Desoldering pump)를 사용


♦ (2) 땜납흡착심지(solder wick) 사용



solder wick











## Universal Board(만능기판)

- ◆ Component Side : 부품을 배치하는 부분
- ◆ Soldering Side: 납땜으로 부품간의 신호를 연결하는 부분
  - 구리 pattern 부분에 납땜함.
  - ➤ Be careful of Copper Pattern: 많이 가열하면 Pattern이 떨어짐
- ♦ 다양한 size 및 다양한 형태 있음



Component Side



Soldering Side






# 납땜 Tips

◆ 납땜 자세 : 인두 Holding, 손목을 고정




- ◈ 납땜 순서 및 잘된 납땜
  - ▶ 납땜 순서(Important!!!): 인두, 인두+실납, 인두



2~3초

#### ▶ 잘된 납땜

- 납이 과하지 않고 적정하게 사용.
- 핀과 신호선이 잘 연결될 수 있도록 충분히 납땜되어야 함.







# 실습: 납땜으로 학번과 이름 쓰기

- ◈ Universal Board(만능기판)/Bread Board(빵판)에 납땜
  - ➤ 준비물: bread board, soldering kits
  - Universal Board(만능기판)/Bread Board(빵판)에 납땜:
    학번과 이름
  - ▶ 이름은 반드시 Wire를 사용하여 Design하고, Wire 위에 납땜 할 것!!!

