
		Código	A-07					
1. Datos de identif	icación			2. Dominio cultural		3.Categoría	3.Categoría	
Denominación del elemento Otras denominacion		nes	Х	Patrimonio Cultural y Natural	Arquite	Arquitectura		
Black Star Line		NA		4. Datos del propietar	-	5. Coordenadas y dimens		
6. Usos					Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte	Longitud 83°01'51.19"O		
Original	Sede Asociación I	Universal para el Mejoramiento del N			San José	Latitud	09°59'40.69"N	
Usos anteriores	Club Social	· · ·			limon@cultura.cr	Área del lote	860 m²	
	Comercio - Liberty	/ Hall		Teléfono	2255 3188	Área de la construcción	2250 m²	
7. Descripción						8. Ubicación		
		de altura. Su estructura y acabado e adera en la parte superior de las pue			hos altos que permitían una ventilación de la Antigua Capitanía de Puerto.	Casco Histórico Primer ensanche Ambos	X	
9. Características	del elemento		10. Imagen			11. Localización		
Período de constru			To. III.g.					
	192	/2				11		
Estado de conserv	vación	Descripción	4			Black Star Line		
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.				· ·	and the	
	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.						
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.						
X		El elemento fue destruido.	1			Black Star Line	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	
Estilo		Declaratoria de protección	1			Sides, Silver		
	Ecléctico	1	1					
	Neoclásico	4 '	1			THE REAL PROPERTY.	The state of the s	
×	Arquitectura Caribeña Costarricense	Decreto N° 28507-C.					THE PARTY OF	
	Art Decó	1	1				351	
	Influencia anglo - caribeña							
	Otro			M. (2016). Black Star L olitico.com/el-black-star-	Line building [Fotografia]. Cambio político. r-line/75450/_	Fuente: Google Earth.	1	
12. Planimetría								
		100 Julio 100 Ju		Electric States				



Fabiola Sánchez

17. Elaborada por:

Fuente: González, E. (2006). Planta de distribución arquitectónica nivel 3.96 m [Plano]. patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Planos/625/625-975.pdf

30 08 2021

www.patrinonio.go.cir/Getrile.aspx:addion_getrileanie_rr_lanos/ozo/ozo-ozo-ozo-par			www.patrinono.go.or/Cetr ile.aspx:action-getilleanie-in landsrezorezo-ero.par		
13. Riesgos y amenazas					
	Alteración del área circundante		Globalización		
	Degradación por factores ambientales		Vandalismo		
X	Falta de protección legal		Mercantilización		
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de mantenimiento		
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario		
	Cambios en el uso del suelo		Abandono		
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas		
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida		
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original				
14. Observaciones adicionales					

El edificio sufrió un incendio en el 2016, después de ser restaurado en el 2006. En el siniestro se perdió la totalidad del inmueble. Actualmente, existe un proyecto que plantea su reconstrucción.

18. Fecha

	16. Datos de la persona entrevistada
Declaratofia iv 24366-C. (1995). Centro de Conservacion del	
Patrimonio Cultural . Recuperado de	
http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=V	
erInmueble&IdInmueble=625	
Gobierno de Costa Rica. (2016). Centro de Patrimonio realizará	
valoración inmediante en Black Star Line. Gobierno de Costa Rica.	
Recuperado de https://presidencia.go.cr/comunicados/2016/04/centro-	
de-patrimonio-realizara-valoracion-inmediata-en-black-star-line-tras-	
incendio/	
Sánchez, A. (2016). Conozca la historia del emblemático edificio	
limonense "Black Star Line". Teletica. Recuperado de	
https://www.teletica.com/123482_conozca-la-historia-del-emblematico-	
edificio-limonense-black-star-line	