INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES							A-15
1. Datos de identificación				2. Dominio cultural		3.Categoría	
Denominación del elemento Otras denominaciones		es	×	Patrimonio Cultural y Natural	Arquitectu	ra	
Estadio Big Boy			Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones		
6. Usos			Nombre	Municipalidad de Limón	Longitud	83°01'51.96"O	
Original	Original Comunal			Dirección	Av. 4, Limón	Latitud	09°59'27.06"N
			Correo electrónico	Sin Información	Área del lote	8353 m²	
Actual	Comunal			Teléfono	27584444	Área de la construcción	NA
7. Descripción 8. Ubicación							
Estadio para la pr	ráctica do Poich	Casco Histórico	X				
concreto.	Primer ensanche						
concrete.						Ambos	
Características del elemento 10. Imagen					11. Localización		
Período de constr	ucción		5.		An Allendar		

1851-1900

X Regular algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad. Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata. Desaparecido El elemento fue destruido. Declaratoria de protección Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña X Otro Instalación deportiva	Estado de conse	rvación	Descripción		
X Regular algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad. Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata. Desaparecido El elemento fue destruido. Declaratoria de protección Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña X Otro Instalación deportiva		Bueno	conserva total o en su mayor parte las características formales y de		
Malo condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata. Desaparecido El elemento fue destruido. Estilo Declaratoria de protección Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva	×	Regular	recibido modificaciones que no son		
Estilo Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Declaratoria de protección Decreto N° 29199-C. La Gaceta N°4.		Malo	condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención		
Estilo Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Declaratoria de protección Decreto N° 29199-C. La Gaceta N°4.		Desaparecido	El elemento fue destruido.		
Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva	Estilo				
Arquitectura Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva		Ecléctico			
Caribeña Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva		Neoclásico			
Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva					
Costarricense Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva		0 01110 01101	Decreto N° 29199-C		
Art Decó Influencia anglo - caribeña Otro Instalación deportiva					
anglo - caribeña Otro Instalación deportiva	Influencia				
caribeña Otro Instalación deportiva					
X Otro Instalación deportiva					
^					
12. Planimetría	×	Otro	Instalación deportiva		
	12. Planimetría		•		

Fuente: Mapio.net. (2019). Estadio de Beisbol [Fotografía]. Mi Costa Rica de antaño. https://micostaricadeantano.com/2019/10/01/estadio-de-beisbol-big-boy-



Fuente: Google Earth. Edición propia



Fuente: Watson, D. (2004). Reconstrución Estadio de Baseball Big Boy [Plano]. Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica.

www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Planos/616/616-988.pdf_						
13. Riesgos y amenazas						
	Alteración del área circundante		Globalización			
	Degradación por factores ambientales	X	Vandalismo			
X	Falta de protección legal		Mercantilización			
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales	X	Falta de mantenimiento			
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario			
	Cambios en el uso del suelo	X	Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas			
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida			
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original					

14. Observaciones adicionales

15. Bibliografía y fuentes Declaratoria N° 29199-C. (2001). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=Verl nmueble&ldInmueble=616

Expediente Histórico Estadio Big Boy. (s.f.). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Documentos/ 616/616-739.pdf

16. Datos de la persona entrevistada

17. Elaborado por: Fabiola Sánchez 18. Fecha 31 08 2021