INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES						Código	A-16
Datos de identificación				2. Dominio cultural		3.Categoria	
Denominación de	nominación del elemento Otras denominaciones		es	X Patrimonio Cultural y Natural		Arquitectura	
Hotel Cariari Edificio Berenzon			4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimens		
6. Usos					Ornar Corella y Flora Virginia Calvo Durán	Longitud	83°01'38.71"O
					Sin Información	Latitud	09°59'36.17"N
Original Hotel y residencia Usos anteriores Hotel y comercio					Sin Información	Área del lote	318 m²
Actual	Comercio				Sin Información	Área de la construcción	NA
Descripción						8. Ubicación	
Edificio de dos ni la galería del seg		erta de hierro galvanizado. Cuenta co	n estructura de cor	ncreto y metal. En primer n	ivel tiene una circulación en "L" cubierta por	Primer ensanche Ambos	X
9. Características	s del elemento		10. Imagen			11. Localización	
Período de const	trucción		E				-
	185	51-1900			700	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	and the
Estado de conser	rvación	Descripción				STATE OF THE PARTY	1 82
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.			D 9-2998	Hotel (Stimut	
х	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.			a a		
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.		HTT.	A FAME		
	Desaparecido	El elemento fue destruido.					
Estilo		Declaratoria de protección	mile on which the		The second second		
	Ecléctico Neoclásico	1			Name and Address of the Owner, where the Owner, which the Owner, where the Owner, which the		
	Arquitectura	1	Contract to the				
	Caribeña	Decreto N° 29036-C.					
	Costarricense Art Decó	La Gaceta N°39.					
	Influencia	1					
X	anglo -						
	caribeña		Euchte: Chaverri	I (2010) Hotal Cariari IE	otografía]. Tecnológico de Costa Rica.		
	Otro			c.ac.cr/index.php/trama/art			
12. Planimetría							
	V						
Bodego Comercio * Baño			7 7	Cocina			
Bode	-	Ban					
		Comercio	<u> </u>				
	5	Boolean	, <u>d</u> L				I
Bodogo Bodego L						I	
Comercio							l
	L						
Comercio							l
						I	
M	1						I
		P					I
NIVE	NIVEL 1 NVD 2						
Fuente: Elaboración propia. Basado en la información de planos recuperada de http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Planos/617/617-989.pdf							

13. Riesgos y amenazas						
	Alteración del área circundante		Globalización			
	Degradación por factores ambientales	X	Vandalismo			
	Falta de protección legal	X	Mercantilización			
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales	X	Falta de mantenimiento			
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario			
X	Cambios en el uso del suelo	X	Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas			
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida			

Otro: Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original

14. Observaciones adicionales

15. Bibliografía y fuentes	16. Datos de la persona entrevistada
Declaratoria N° 29036-C. (2001). Centro de Investigación y	
Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de	
www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Documentos/	
617/617-1170.pdf	
Expediente histórico Hotel Cariari. (s.f.). Centro de Investigación y	
Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de	
http://www.patrimonio.go.cr/GetEile.aspy?action=getfile&file=/Docume	

31 08 2021

http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Docume ntos/617/617-740.pdf 17. Elaborado por 18. Fecha Fabiola Sánchez