
INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES						Código	A-20
1. Datos de identificación				2. Dominio cultural		3.Categoría	
Denominación del elemento Otras denominaciones		es	Х	Patrimonio Cultural y Natural	Arquitect	ura	
Pensión Costa Rica				4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones	
6. Usos				Nombre	Corporación Aveto y Asociados, S.A	Longitud	83°01'36.05"O
Original Hotel			Dirección	Sin Información	Latitud	09°59'34.06"N	
Usos anteriores	Sin Información	า		Correo electrónico	Sin Información	Área del lote	1095 m²
Actual	Comercio			Teléfono	Sin Información	Área de la construcción	NA
7. Descripción						8. Ubicación	
Edificio construid	lo por al arquitar	eta Cásar Biyaflasha Zayala, Canata a	lo 2 nicos con 12 m	sotros do altura. Cuar	ata con cubiorto do biorro golyopizado y	Casco Histórico	X
Edificio construido por el arquitecto César Rivaflecha Zavala. Consta de 3 pisos con 12 metros de altura. Cuenta con cubierta de hierro galvanizado y paredes de piedra y ladrillo y balcones con barandillas metálicas.						Primer ensanche	
						Ambos	
Características del elemento 10. Imagen			10. Imagen			11. Localización	
Bueno Bu					Pelistični (do šta i Alica		
х	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad. Se encuentra en muy malas					









Fuente: Hotel & Pension in Puerto Limon [Fotografía]. (2002). Earthly photos. http://www.earthlyphotos.com/component/joomgallery/hotels-motels-inns/hotelpension-in-limon-costa-rica-196

Fuente: Google Earth. Edición propia



12. Planimetría

Estilo

Х

Malo

Ecléctico


Art Decó


Influencia anglo -


caribeña

Otro

Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense inmediata.







Fuente: Sanou, O. (2010). Planta arquitectónica Pensión Costa Rica [Plano]. Junta de Andalucía.

https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia arquitectura paisaje costa rica/libro electronico costa rica/files/assets/b

asic-ntmi/pageso i.ntmi_								
13. Riesgos y amenazas								
		Alteración del área circundante		Globalización				
	Х	X Degradación por factores ambientales		Vandalismo				
		Falta de protección legal	X	Mercantilización				
		Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de mantenimiento				
	Х	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario				
Г		Cambios en el uso del suelo		Abandono				
		Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas				
	Х	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida				
_	0.1							

14. Observaciones adicionales

Por causa del terremoto de 1991 la estructura sufrió daños serios que implicaron deshabitar el tercer nivel. Los materiales utilizados en las amalgamas del tercer se están en proceso de pulverización. Actualmente el segundo y tercer nivel se encuentran en desuso.

15. Bibliografía y fuentes	16. Datos de la persona entrevistada
Declaratoria N° 26286-C. (1997). Centro de Investigación y	
Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de	
www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerIn	
mueble&ldInmueble=623	
Sanou, O. (2010). Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica. Junta	
de Andalucía . Recuperado de	
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicacion	
es/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia_arquitectura_p	
aisaje_costa_rica/libro_electronico_costa_rica/files/assets/basic-	
html/index.html#1	
17. Elaborado por Fabiola Sánchez	18. Fecha 31 08 2021