INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES						Código	A-31	
Datos de identificación			2. Dominio cultural		3.Categoría			
Denominación del elemento Otras denominacione		es	×	Patrimonio Cultural y Natural	Elemento l	Jrbano		
Tajamar			4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones			
6. Usos				Nombre	Municipalidad de Limón	Longitud	83°01'35.45"O	
Original	Tajamar			Dirección	Limón	Latitud	09°59'42.59"N	
Usos anteriores				Correo electrónico	alcaldia@municlimon.go.cr	Área del lote Área de la construcción	NA NA	
Actual 7. Descripción	rajamar			Teléfono	27584444	8. Ubicación	NA	
Estructura elaborada con piedra y cemento Portland (antiguamente conocido en el país como "cimiento romano"). Tiene aproximadamente 50 cm de						Casco Histórico	T X	
espesor y protege del ingreso del mar en Limón Centro, Paseo Juan Santamaría. En ciertos tramos en su lado interno (contrario al mar) posee un pretil que permite que las personas se sienten. Su extensión es desde el Parque Balvanero Vargas hasta la antigua Zona Americaca cerca del Hospital Tony							 	
, , ,	las personas se	sienten. Su extensión es desde el Pa	arque Balvanero V	argas hasta la antigu	a Zona Americaca cerca del Hospital Tony	Ambos		
Facio. 9. Característica	s del elemento		10. Imagen			11. Localización		
Período de cons						TT. Eddinadori		
		1895				700		
Estado de conse	rvación	Descripción	T. H	TO DAME	da.			
		Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte						
	Bueno							
		las características formales y de materialidad originales.						
		materialidad originales.						
	Su estado no es el óptimo, presenta		THE PARTY	的 學學學		39 3		
l x	Regular	algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.				-10		
^								
			THE REAL PROPERTY.				N. Contraction of the Contractio	
		Se encuentra en muy malas		11			2	
	Malo	condiciones, presenta daños y	Fuente: Mi Limón	de ayer. (s.f.). Los a	frocaribeños limonenses acostumbraban ir		die	
	IVIAIO	lesiones, amerita una intervención			lateja.cr/nacional/en-costa-rica-se-creia-		Serge St. S.	
		inmediata.	antes-que-pellizcar-a-los/Z4AW5CN2OFHC3FOPX4NPCZMHQQ/story/					
	Desaparecido	El elemento fue destruido.					A CONTRACTOR	
Estilo Declaratoria de protección								
	Ecléctico			A STATE OF	公			
	Neoclásico		man and	THE STATE OF			1	
	Arquitectura	1	200	The state of the s				
	Caribeña	Decreto N° 243562-C.						
	Costarricense	La Gaceta N°21						
	Art Decó]						
	Influencia	1						
	anglo -							
	caribeña							
			0.00	The state of the s	The state of the s			
			Fuente: Bosque, D. (2013). La construcción de la llamada Plaza Cacao en Limón					
X	Otro	Otro		se encuentra paralizada [Fotografía]. La Nación.				
			www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-indaga-construccion-de-plazoleta-en-					
			mar-en-limon/B3L	MFP6TMJB3XAOB	/47V37V7SI/story/_	Fuente: Google Earth. E	dición propia.	
12. Planimetría								
No se ha encont	rado planimetría							
	praminoula							
13. Riesgos y an					In the second			
V		área circundante			Globalización			
X		or factores ambientales			Vandalismo Mercantilización			
X	Falta de protec	cion legal io por parte de las comunidades locales			Falta de mantenimiento			
- x	Falta de apreci	o por parte de las comunidades locale ilización por parte de las entidades			Falta de inventario			
	Cambios en el				Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas			X	Intervenciones inadecuadas			
X	Falta de planific	cación territorial / urbana			Apropiación indebida			
Otro:	an adialarata							
Observacion	es adicionales							
Desde el año 20	18 la Defensoría	de los Habitantes urgió a la intervend	ción del Tajamar d	ebido a daños prese	ntes en la estructura.			
15. Bibliografía y fuentes 16. Datos de la persona entrevistada								
Decreto N° 24362-C. (1995). Centro de Investigación y Conservación								
del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de								
https://www.ameliarueda.com/nota/para-evitar-danos-viviendas-								
defensoria-urge-	intervernir-tajam	ar						
Evocdionts him	rion Tais (-	f) Contro de Investinación						
Expediente histórico Tajamar. (s.f.). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de								
http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Docum								

02 09 2021

http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&file=/Documentos/624/624-747.pdf

Viilalobos, P. (2018). Daños en Tajamar de Limón ponen en riesgo

18. Fecha

https://www.ameliarueda.com/nota/para-evitar-danos-viviendas-17. Elaborado por: Fabiola Sánchez

viviendas cercanas. Amelia Rueda. Recuperado de: