INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES						Código	A-09
Datos de identificación				2. Dominio cultural		3.Categoría	
Denominación del elemento Otras denominaciones			х	Patrimonio Cultural y Natural	Arquitectura		
Casa Episcopal Casa Episcopal de la Ciu		Casa Episcopal de la Ciudad	d de Limón	Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones	
			Nombre	Temporalidades de la Iglesia Católica de Costa Rica, Arquidiócesis de Limón	Longitud	84°01'51.76" O	
Original Sede de la Vicaria Apostólica de la provincia de Limón.			Dirección	Distrito Central de Limón, Puerto Limón, avenida 4, calle 6	Latitud	09°59'35.15" N	
Usos anteriores	Religioso - Cas	a Episcopal		Correo electrónico	Sin información	Área del lote	1.200.86 m ²
			Teléfono	2758 5440	Área de la construcción	500 m ² aprox	
Descripción						8. Ubicación	
Edificio de dos n	ivalae construíd	lo con ladrillo y concreto armado. En	eue núclane latara	lae lae cuhiartae eon	a cuatro aguas, mientras en la parte	Casco Histórico	X
		*			a cuatro aguas, mientras en la parte	Primer ensanche	
central es a dos aguas. Constituye en el inmueble más antiguo de la Iglesia Católica en la ciudad de Limón.						Ambos	
Característica	s del elemento		10. Imagen			11. Localización	
Estado de conse		Descripción Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales. Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.	1 1			An absolute out on	
	Malo Desaparecido	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata. El elemento fue destruido.					



Fuente: Cartin, M. (2019). Casa Episcopal de Limón [Fotografía]. Mi Costa Rica de antaño https://micostaricadeantano.com/2019/07/07/casa-episcopal-de-limon/ Fuente: Google Earth y Map style

12. Planimetría

Χ

Estilo

No se ha encontrado planimetría

Ecléctico Neoclásico Arquitectura Caribeña Costarricense

Art Decó Influencia anglo caribeña

Otro

Declaratoria de protección

Decreto Nº 38059-C

Influencia Neocolonial

L								
	13. Riesgos y amenazas							
		Alteración del área circundante		Globalización				
	Х	Degradación por factores ambientales		Vandalismo				
		Falta de protección legal		Mercantilización				
		Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de mantenimiento				
		Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario				
		Cambios en el uso del suelo		Abandono				
		Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas				
	·	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida				
- [Otro:							

Otro: 14. Observaciones adicionales

	1		-
15. Bibliografía y fuentes	16. Datos de la pe	rsona entrevistada	
Declaratoria № 38059-C. (2013). Centro de Investigación y			
Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de			
http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino	!		
=VerInmueble&IdInmueble=761			
17. Elaborada por: Fabiola Sánchez	18 Fecha	31	1 08 21