INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES						Código	A-23	
Datos de identi	tificación			2. Dominio cultural		3.Categoría		
Denominación de	el elemento	Otras denominacione	es	×	Patrimonio Cultural y Natural	Arquitectu	ura	
Baptist Church First Baptist Church				4. Datos del propietario	-	5. Coordenadas y dimensiones		
6. Usos				Nombre	Asociación Primera Iglesia Bautista de	1	83° 1'52.84"O	
	Iglesia			Dirección	Limón Sin Información		9°59'40.27"N	
_				Correo electrónico			4529 m²	
	Iglesia			Teléfono			200 m ²	
7. Descripción						8. Ubicación		
Edificación de dos					a planta alta es libre y se sube a este nivel a	Casco Histórico	X	
					nstruido con madera. Además, destaca su un pórtico amplio y el diseño de los aleros	Primer ensanche		
		ano de tabilila de madera colocado nor n el estilo revival gótico.	(ZONIAIIII) ente. L	/greso se emmanoa oon o	In portico amplio y el diserio de los alcres ,	Ambos		
9. Características			10. Imagen			11. Localización		
Período de constr				1				
	15	1952					1	
Estado de conser	rvación	Descripción	-11			Bastiet Chu		
,		Se encuentra en buen estado,				Baptist churc		
'	Buono	conserva total o en su mayor parte		O FINE		A STATE VO		
į ,		las características formales y de materialidad originales.	THE WAY THE THE	Service of the service of				
<u> </u>			No.	manda winin	C (2047) Firet Rantiet	Se Tree	THE STATE OF	
'	1	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha		E. [@EarlMoxam]. otist Church in Port	Fuente: Vargas, C. (2017). First Baptist Church of Limon [Fotografia]. Google			
x		recibido modificaciones que no son	Limon, Costa Rica	ca [Fotografía]. Twitter.	maps.			
'	1	acordes a su originalidad.	https://twitter.com.	m/EarlMoxam/status/131	https://goo.gl/maps/VMheYic6WEagwJz	70	AR SHAPE	
		Se encuentra en muy malas	84621818271170	56	<u>E9</u>		THE PARTY	
'	Malo	condiciones, presenta daños y	July 6					
į ,		lesiones, amerita una intervención	300	The state of the s				
<u> </u>	<u> </u>	inmediata.				The state of the s		
'	Desaparecido	El elemento fue destruido.	Town of the last	11/1 三多用作			The state of the s	
Estilo		Declaratoria de protección	Her			The Page	druch 1	
	Ecléctico						1	
	Neoclásico							
	Arquitectura Caribeña	Sin declaratoria	First Bar	ptist Church of Costa	First Postint Church of Costa			
	Art Decó	-		ptist Church of Costa prero 2021). [Foto subida	Fuente: First Baptist Church of Costa Rica. (20 de Agosto 2021). [Foto subida			
	Influencia anglo -		con el celular]. Fa	acebook.	con el celular]. Facebook.			
	caribeña			om/104700266250014/p 849605682/37148869652				
Х	Otro		31308/?type=3&th		91210/?type=3&theater_	Fuente: Google Earth. Edi	licion propia.	
12. Planimetría								
No se ha encontrado planimetría								
13. Riesgos y am		1		1	Tax + -8			
	Alteración del área Degradación por fa	ea circundante factores ambientales			Globalización Vandalismo		———	
	Falta de protección			+	Vandalismo Mercantilización			
	· ·	por parte de las comunidades locales		+	Falta de mantenimiento			
		zación por parte de las entidades		+	Falta de inventario			
	Cambios en el uso				Abandono			
		las técnicas constructivas		X	Intervenciones inadecuadas			
		ción territorial / urbana			Apropiación indebida	Apropiación indebida		
Otro:								
14. Observacione	es adicionales							
15. Bibliografía y t	fuentes		16. Datos de la p	persona entrevistada				
Chaverri, L. (2019	19). Centro Histórico	o de Puerto Limón, transformaciones						
sociales que han	n contribuido a su pa	patrimonización. Trama, revista de	1				- 1	
ciencias sociales y humanidades , Volumen 8, (1), págs. 126. Recuperado de								
	ac.ac.cr/index.php/t	trama/article/download/4462/4047/124	1					
<u>78</u>							1	
1		,	1				1	

Gómez, S. (2010). La Música Gospel en Limón. Ministerio de Cultura y Juventud . Recuperado