< USB 드라이버 설치 설명서(WindowsXP) >

USB 드라이버 설치 전에 핸드폰을 PC와 연결하지 마십시오. 드라이버 설치 전에 핸드폰을 연결했을때 드라이버가 정상 동작하지 않을수 있으면, 이 경우 '드라이버 관련 FAQ'를 참고해서, 드라이버를 재설치 하도록 권장합니다.


1. 홈페이지에서 USB 드라이버를 다운로드 받아서 압축을 풀면 아래와같은 파일이 생긴다 아래의 파일을 실행시킨다.



2. 파일을 실행시키면 다음과 같은 창이 나오는데, Install을 선택한다.




3. 설치하는 과정에서 다음과 같은 창이 3회 나오게 되는데, 나올때 마다 "계속"을 선택한다. (이 창이 나오는 이유는 USB 드라이버 설치 프로그램이 Microsoft사에 등록되지 않은 프로그램이기 때 문이다)




USB드라이버 설치 프로그램 설치가 되었으니, PC를 재 부팅합니다. 그 후에 폰을 USB케이블에 연결하고 USB케이블을 PC에 연결한다.

- 4. 폰이 PC와 연결이 되면 PC가 폰을 검색하여 드라이버를 설치하려고 하게 된다.
- 이 과정에서 다음과 같은 창이 3회 나온다. 다음과 같은 창이 나오면 "소프트웨어 자동으로 설치"를 선택하여 앞에서 설치했던 USB 드라이버 설치 프로그램이 실행될수 있도록 한다.



5. 드라이버 설치 과정에서 다음과같은 창이 나오게 되는데, "계속"을 선택한다. (이 창이 나오는 이유는 위의 3번과 같다.)



6. 설치가 완료 되면 다음과 같은 창이 나온다.



이제 모든 설치가 완료 되었습니다.

모두 제대로 설치가 되었는지 장치관리자를 확인해본다.

아래와 같이 "Curitel Packet Service", "Curitel USB Composite Device", Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port(WDM)이 모두 설치 된것으로 나와야 한다

3개중에 하나라도 "느낌표"표시가 나오면 제대로 설치가 되지 않은 것이다.

