
< USB 드라이버 설치 설명서(Windows2000) >

USB 드라이버 설치 전에 핸드폰을 PC와 연결하지 마십시오. 드라이버 설치 전에 핸드폰을 연결했을때 드라이버가 정상 동작하지 않을 수 있으면, 이 경우 '드라이버 관련 FAQ'를 참고해서, 드라이버를 재설치 하도록 권장합니다.

1. 홈페이지에서 USB 드라이버를 다운로드 받아서 압축을 풀면 아래와 같은 EXE파일이 생성된다. 이 파일을 실행시킨다.




2. 위의 파일을 실행 시키면 다음과 같은 창이 나오고 Install을 선택한다.



3. 설치 도중에 다음과 같은 창이 3회 나오게 되는데, 이러한 창이 나올때 마다 '예'를 선택한다.

3개의 장치가 "Curitel Packet Service", "Curitel USB Composite Device", Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port(WDM) 설치됩니다.

(아래의 창이 나오는 이유는 Curitel에서 사용하는 USB 드라이버가 Microsoft사에 등록되어 있지 않은 프로그램이기 때문이다.)




4. 설치가 완료되면 다음과 같은 창이 나오고 설치를 마치게 된다. 가능하면 이제 재부팅 하십시오.



5. 이제 PC와 폰이 연결되면 PC가 폰을 인식하여 앞에서 설치한 드라이버를 PC에 install하게 된다.

Install하는 과정에서 다음과 같은 창들이 3회 나오게 되는데, 나올때 마다 "예"를 선택한다.



이제 USB 드라이버가 PC에 설치가 되었습니다.

[시작]->[설정]->[제어판]->[시스템]->[하드웨어]->[장치관리자] 에서 아래와 같이 설치를 확인할 수 있다.

아래와 같이 "Curitel Packet Service", "Curitel USB Composite Device", "Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port(WDM)"이 모두 설치되어야 한다.

아래와 같이 3개중에서 하나라도 "느낌표"표시가 있을 경우는 제대로 설치가 되지 않은 것입니다.

