

Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	1 de 6

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

CONTROLE DE REVISÕES				
REVISÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO		
1	Lisboa	Douglas		
2	Fábio Lima	Douglas Sako		
3	Fábio Lima	Douglas Sako		



Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	2 de 6

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

FOLHA DE HISTÓRICO				
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO		
	26/08/15	Alteração do logotipo.		
1->2 2->3	28/06/18	• Item 1.4 Alteração da Norma		



Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	3 de 6

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

	ÍNDICE
1.	INTRODUÇÃO
1.1.	OBJETIVO
1.2.	APLICAÇÃO
1.3.	RESPONSABILIDADES
1.4.	DOCUMENTOS ASSOCIADOS
1.5.	ABREVIAÇÕES
1.6.	DEFINIÇÕES
2	PROCEDIMENTOS
2.1	GERAIS
2.2	PERIGO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
2.3	ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS
2.3.1	FORMAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
2.3.2	DADOS PARA AJUDAR NAS ANÁLISES
2.3.3	ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS
2.4	CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE



SISTEMA DA QUALIDADE MAXI

Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	4 de 6

PROCEDIMENTOS

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

Estabelecer a metodologia utilizada na Maxi Rubber para garantir que as causas básicas de riscos nos processos, produtos e serviços sejam identificadas, avaliadas e controladas através da técnica de análise de riscos **ART- ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS.**

1.2 APLICAÇÃO

Este documento é aplicado em todos os setores da MAXI RUBBER.

1.3 RESPONSABILIDADES

SETORES [RESPONSÁVEL]	RESPONSABILIDADES
TODOS	- Coordenar a equipe multifuncional.
[GERENTES,	- Participar da ART- Análise de Risco de Tarefas.
SUPERVISORES,	
ENCARREGADOS,	
TÉCNICOS QUÍMICOS]	
TODOS OS	- Participar da equipe multifuncional.
COLABORADORES	- Participar da ART- Análise de Risco de Tarefas.

1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS

NBR ISO 9001:2015

1.5 ABREVIAÇÕES

ART- Análise de Risco de Tarefas SSMA – Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

1.6 DEFINIÇÕES

NA

2 PROCEDIMENTOS

2.1 GERAIS

A **ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS**, formulário 6.4-07, deve ser utilizada para garantir que as causas básicas dos riscos nos processos, produtos e serviços sejam identificadas, avaliadas e controladas.

O gerenciamento de risco deve reduzir o risco identificado para um nível aceitável, incluindo os custos envolvidos.





SISTEMA DA QUALIDADE MAXI

Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	5 de 6

PROCEDIMENTOS

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

2.2 PERIGO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Na avaliação dos riscos deve-se levar em conta:

- grau de exposição;
- **probabilidade de ocorrência**, que é a chance de ocorrência de uma falha que leva a um acidente e
- gravidade, que mede as conseqüências de um acidente.

2.3 ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

2.3.1 FORMAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Formar a equipe com um coordenador e pessoas que melhor conhecem o que vai ser analisado.

2.3.2 DADOS PARA AJUDAR NAS ANÁLISES

- Controle dos alarmes e dispositivos de segurança;
- Fluxogramas simplificados e de engenharia;
- Histórico das modificações;
- Histórico de acidentes e incidentes;
- Incompatibilidades;
- Matérias-primas, intermediários e produtos finais;
- Planta da Maxi Rubber;
- Procedimentos operacionais e de manutenção.

2.3.3 ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

A equipe multidisciplinar deve preencher o relatório de **ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS**, formulário 6.4-07:

- identificando a tarefa;
- a descrição das etapas;
- os riscos identificados;
- a temporalidade (rotineira, eventual ou emergencial) e
- as medidas preventivas/recomendações.



Código	6.4-06 R3
Data da Emissão	23.07.09
Data da Revisão	28.06.18
Página	6 de 6

Título

ART - ANÁLISE DE RISCO DE TAREFAS

2.4 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

RECUPERAÇÃO - A recuperação dos registros é feita através da sua identificação, do conhecimento da área que eles ficam armazenados e da sua forma de indexação, isto é, qual a informação básica para que eles fiquem ordenados para serem guardados ou recuperados.

PROTEÇÃO - Os registros ficam guardados em local isento de umidade e pó.

DISPOSIÇÃO - Forma de destruir os documentos, quando saem do arquivo morto.

RETENÇÃO – Tempo em que o documento fica no arquivo durante o ano corrente.

Identificação		Armazenamento		Retenção			
Nome	Código	Indexação	Ativo	Morto	Ativo	Morto	Disposição
ART - ANÁLISE DE	Frm 6.4-07	Por data	SSMA	NA	(*)	NA	Picotar
RISCO DE TAREFAS	FIIII 0.4-07	PUI Uata	SSIM	INA	(")	INA	Picotai

(*) enquanto o ART estiver ativo.

LEGENDA		
AM => Arquivo morto NA- Não se aplica		