

Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	1 de 8

PROCEDIMENTOS

Título	RETRABALHO DE PRODUTOS	

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
1	Rafael Gonçalves	Douglas Sako

CÓPIA CONTROLADA No Digitalizado Esta documento será atualizado se o original for alterado



Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	2 de 8

	PROCEDIMENTOS	
Título	RETRABALHO DE PRODUTOS	

FOLHA DE HISTÓRICO		
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO



Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	3 de 8

PROCEDIMENTOS

Título RETRABALHO DE PRODUTOS

ÍNDICE		
1	INTRODUÇÃO	
1.1	OBJETIVO	
1.2	APLICAÇÃO	
1.3	RESPONSABILIDADES	
1.4	DOCUMENTOS ASSOCIADOS	
1.5	ABREVIAÇÕES	
1.6	DEFINIÇÕES	
2	FLUXOGRAMA	
2.1	RETRABALHO - PROBLEMA - PRAZO DE VALIDADE	
3	DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	
3.1	CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS (TRANFERENCIA EXPEDIÇÃO/PRODUÇÃO)	
4	RASTREABILIDADE DO RETRABALHO	
5.	CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE	



Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	i
Página	4 de 8

PROCEDIMENTOS

Título

RETRABALHO DE PRODUTOS

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

Estabelecer a metodologia utilizada na Maxi Rubber para os retrabalhos de Produtos.

1.2 APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicado no Laboratório, Expedição, Produção.

1.3 RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSABILIDADES
SAC	- Abre a RA e encaminha aos departamentos responsáveis; - Fecha a RA
LABORATÓRIO	- Analisa o produto reprovado no processo e com validade inferior a 08 meses.
EXPEDIÇÃO	- Encaminha o produto reclamado para o setor responsável.
PRODUÇÃO (RETRABALHO)	- Confere, separa e destina o produto
CONTROLE DE QUALIDADE	- Realiza a inspeção final do palete retrabalhado.

1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS

NBR ISO 9001:2008

1.5 ABREVIAÇÕES

FRM - Formulário

RA – Registro de atendimento

RAC - Relatório de ação corretiva

1.6 DEFINIÇÕES

Motivos de devolução:

- -Erro no Envase;
- -Erro de Transportadora;
- -Erro de expedição;
- -Embalagem danificada;
- -Troca em garantia (Roto Orbital Meguiar's);
- -Embalagem Danificada Divisão de Marcas;
- -Avaria;
- -Rotulagem;
- -Problemas Técnicos;
- -Problemas Técnicos Meguiar 's
- -Erro de cadastro de Pedido;
- -Rotulagem Div Marcas;
- -Material Vencido;

CÓPIA CONTROLADA No Digitalizado Esta documento será atualizado se o original for alterado



Título

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI

Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	5 de 8

PROCEDIMENTOS

-Descarte de produto (acerto comercial – produto com avarias pertinentes ao estoque cliente).

RETRABALHO DE PRODUTOS

Erro no Produto:

- Problemas Técnicos:
- Erro no Manuseio do produto.
- Erro no envase do produto

Retrabalho:

Processo realizado no produto devolvido para readequá-lo a especificação.

Almoxarifado 04:

Local no sistema onde o produto devolvido fica antes de definir o destino pelo Laboratório ou Expedição.

Almoxarifado 05:

Local no sistema onde o produto analisado pelo laboratório aguarda o retrabalho.

Geral

O processo de retrabalho pode ser iniciado de uma devolução conforme procedimento DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS (7.5-05) ou de uma avaria interna conforme o procedimento de EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS (7.5-04) e PRODUÇÃO (7.5-03).

Assim que o material físico ficar disponível e destinado para o retrabalho, o processo segue um dos seguintes fluxos:




Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	6 de 8

PROCEDIMENTOS

Título

RETRABALHO DE PRODUTOS






Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	7 de 8

PROCEDIMENTOS

Título

RETRABALHO DE PRODUTOS





Código	7.5-09 R1
Data da Emissão	08.02.17
Data da Revisão	-
Página	8 de 8

PROCEDIMENTOS

Título

RETRABALHO DE PRODUTOS

3 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS

Segue procedimento de Devolução de Produtos item 3.1.2 e Expedição item 3.

3.1 CONFERENCIA DOS PRODUTOS (TRANFERÊNCIA EXPEDIÇÃO/PRODUÇÃO)

O responsável do retrabalho deve avaliar se o material está identificado de forma legível, se a quantidade está de acordo.

Após a entrada do produto na produção o responsável avalia cada lote e verifica se o lote e validade estão legíveis e corretos conforme estipulado.

Para validades menores que 08 meses o laboratório deve analisar o produto devolvido para destinar qual retrabalho será executado.

Para validades maiores que 08 meses caso o problema seja avaria o responsável pelo retrabalho deverá encaminhar está informação ao laboratório para parecer.

Caso seja problema técnico o formulário já deve vir com a informação do laboratório sobre as condições do produto e validades se estão ok.

Os resíduos de processos devem estar identificados com lote e validade adequados

4 RASTREABILIDADE DO RETRABALHO

Através do registro do Frm 7.5-06 é possível verificar de qual RA a devolução veio e através do Frm 7.5-21 Relação de materiais para retrabalho.

Para retrabalho de processo de produção os operadores devem registrar na OP a reprovação conforme procedimento 7.5-03 item 2.2.1, os lideres da produção são os responsáveis de armazenar e acompanhar o destino final.

5 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

RECUPERAÇÃO: A recuperação dos registros é feita através da sua identificação, do conhecimento da área que eles ficam armazenados e da sua forma de indexação, isto é, qual a informação básica para que eles fiquem ordenados para serem guardados ou recuperados.

PROTEÇÃO: Os registros ficam quardados em local isento de umidade e pó.

DISPOSIÇÃO: Forma de destruir os documentos, quando saem do arquivo morto.

Identificação Armazenamento		enamento	Retenç				
Nome	Código	Indexação	Ativo	Morto	Ativo	Morto	Disposição
Devolução de Produtos 1ª via	Frm 7.5-06	Ordem do Lab	SAC	NA	1 ano	NA	Picotar
Devolução de Produtos 2ª via	Frm 7.5-06	Ordem data	PROD	NA	1 ano	NA	Picotar
Relação de Materiais para retrabalho	Frm 7.5-21	Prod data	PROD	NA	6 meses	NA	Picotar

