Cálculo do eixo, chaveta

Eixo sujeito a torção , K_f adotado igual a 1,6 como indicado na página 125 do Carvalho; também adotamos o comprimento para o mesmo de 10 cm ,por bom senso e pelo padrão visto em outras máquinas do tipo.

No caso esse eixo terá uma mudança de seção e teremos que levar isso em consideração para calcularmos as medidas nescessárias do projeto

Por questões de cálculo adotaremos raio de filete para mudança de seção de 3,5mm, o que nos dá um índice de sensibilidade (q) de 0.9 pela figura 19 na página 123,aplicando na fórmula $K_f = 1 + q(K_t - 1)$,achamos $K_t = 1,67$. Como temos a seguinte fórmula abaixo

$$\tau = K_t \frac{M}{Z}$$

Sendo $Z=\frac{\pi D^3}{16}$ e M=1158 kgf.mm

Substituindo os valores temos que d=22.6mm O que nos dá $\frac{r}{d}\approx 0.16$ e estipulando $\frac{D}{d}=1,33$ (o que nos daria D=29.66mmm)

Para chaveta, utilizaremos uma de seção retangular , para isso observaremos a tabela da página 275, e como temos um diâmetro acima de 22 mm nós adotaremos então uma seção de $8\mathrm{x}7~\mathrm{[mm]}$

Para o cálculo do comprimento da chaveta adotaremos o maior valor oferecido por uma das fórmulas abaixo

$$L = \frac{T.\sigma_c}{\delta.T_{10}.\sigma_{adm}}$$
$$1,25D \le L \le 2D$$

Para a primeira utilizaremos $\delta=0,9$ pois se trata de um cubo de aço e $\sigma_c=1000~kgf/cm^2$, para o T_{10} dado na mesma tabela e utilizaremos o menor valor do intervalo, pois ela nos dará o maior comprimento. Então temos

$$L = \frac{1158.1000}{0, 9.38.2160} = 15,67mm$$

Para a segunda fórmula temos:

$$1,25.22,6 \le L \le 2.22,6$$

$$28,6mm \le L \le 45,2mm$$

Fazendo uma média arítmética entre os valores mínimo e máximo temos um $L=36,9\,$ mm, por questões de super dimensionamento adotaremos o segundo valor, esse valor será importante para procurarmos uma polia e uma engrenagem com espessura comercial equivalente.

Considerações faltantes velocidade de corte do disco= $\frac{\pi.D_{tarugo}.n}{1000} = \frac{\pi.25,4.5100}{1000} = 406,96m/s$

Diagrama das forças aplicadas (mas só tem momento aplicado)

Definição de rolamentos e polias

Cálculo para os elementos de fixação
(como parafusos,
soldas,
acoplamentos) e de mola , se tiver $\,$

Caso não contenha mola , especificar no desenho ou na memoria que a mesa é feita de ferro fundido e que o peso dos componentes já segura por si só a montegem toda

PARA O DESENHO

Normas técnicas para solda

Extensão para a capa protetora da serra e das correias

Morça horizontal com angulação (ou não)

Aproveitar a folha para mostrar todos os componentes projetados, assim como o professor mostrou em sala de aula

Continuação da mesa com o rasgo indicando onde a serra irá entrar na hora de cortar o tarugo