■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。

【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能 △…再生可能（条件あり） ×…再生不可 ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能 CD	再生機能 DVD	純正リアモニター表示	接続先車両 USBタイプ
アクア	R7(2025)/9～ （R8(2026)/7～ 一部改良後含む）	MXPK11.13.16.18	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
アクア	R7(2025)/9～ （R8(2026)/7～ 一部改良後含む）	MXPK11.13.16.18	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
アルファード	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AGH40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHH40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R7(2025)/1～ R8(2026)/5	AAHH40W.45W	9.8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応) （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHH40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHP45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	TAHA40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア ハイブリッド	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHH40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHH40W.45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～ （R8(2026)/5～ 一部改良後含む）	AAHP45W	14ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-C
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車）	取付不可	ー	ー	ー	ー
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車）	取付不可	ー	ー	ー	ー

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。

【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能		純正リアモニター表示	接続先車両USBタイプ
					CD	DVD		
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	未確認	USB-C
ヴォクシーハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラクロス ハイブリッド	R5(2023)/11～ (R8(2026)/6一部変更後含む)	ZVG13.16.MXGH15	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラクロス ハイブリッド	R5(2023)/11～ (R8(2026)/6一部変更後含む)	ZVG13.16	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラスポーツ ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラスポーツ ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
GRカローラ	R4(2022)/12～	GZEA14H	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
GRカローラ	R4(2022)/12～	GZEA14H	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	調査中				
カローラ（セダン）	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。

【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能 CD	再生機能 DVD	ﾘﾔﾓﾆﾀｰ表示	接続先車両 USBタイプ
カローラ（セダン）	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラ（セダン）ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラ（セダン）ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
クラウン 【エステート】 （PHEV含む）	R7(2025)/3～	AZSH38W 39W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
クラウン 【セダン】 ハイブリッド	R5(2023)/11～ R8(2026)/9	AZSH32	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
クラウン 【セダン】 ハイブリッド	R8(2026)/10～	AZSH32	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	調査中				
クラウン 【セダン】 FCEV	R5(2023)/11～ R8(2026)/9	KZSM30	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	調査中				
クラウン 【セダン】 FCEV	R8(2026)/10～	KZSM30	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	調査中				
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～ R8(2026)/8	AZSH35.TZSH35	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～ R8(2026)/8	AZSH35	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R8(2026)/9～	AZSH34.TZSH35	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R8(2026)/9～	AZSH34	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞
マイナーチェンジや一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。
【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能 CD	再生機能 DVD	ﾘﾔﾓﾆﾀｰ表示	接続先車両 USBタイプ
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/9～ R8(2026)/9	AZSH36W.37W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/9～ R8(2026)/9	AZSH36W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R8(2026)/10～	AZSD35W AZSH37W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R8(2026)/10～	AZSD35W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ	R7(2025)/8～	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	未確認	USB-A
シエンタ	R7(2025)/8～	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPL10G.15G	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPL10G.15G	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R7(2025)/8～	MXPL10G.15G	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R7(2025)/8～	MXPL10G.15G	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
ノア	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車）	取付不可	ー	ー	ー	ー
ノア	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ノア	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-A
ノア	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**
● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
　一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。

【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能		ﾘﾔﾓﾆﾀｰ表示	接続先車両USBタイプ
					CD	DVD		
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車）	取付不可	ー	ー	ー	ー
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ノアハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	○	USB-A
ノアハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ノアハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	未確認	USB-C
ノアハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車 （ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車）	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	○	未確認	USB-C
ハイエース	R8(2026)/2～	GDH2##,TRH2##	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	未確認	USB-C
ハイエース	R8(2026)/2～	GDH2##,TRH2##	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	未確認	USB-C
ハイラックス	R8(2026)/5～	GUN226	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6～	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6～	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C

● ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞
一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。
【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能 CD	再生機能 DVD	リアモニター表示	接続先車両USBタイプ
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	8インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ハリアー PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUP85	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
bz4x	R4(2022)/5～ R7(2025)/9	XEAM10 YEAM15	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-A
bz4x	R7(2025)/10～ （一部改良後）	XEAM11.15	14インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
bz4xツーリング	R8(2026)/2～	XEAM12.17	14インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～ R7(2025)/6	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	8インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
プリウスPHEV	R5(2023)/1～	MXWH61	12.3インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
プリウスPHEV	R6(2024)/10～	MXWH61	8インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8インチﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**
● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
　一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞
一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。
【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能		リアモニター表示	接続先車両USBタイプ
					CD	DVD		
ヤリス	R8(2026)/3～	MXPA10.15 KSP210	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
ヤリスハイブリッド	R8(2026)/3～	MXPH14.17	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	調査中	○	―	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2～	MXPB10.15	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2～	MXPB10.15	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
ヤリスクロス	R8(2026)/3～	MXPB10.15	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPJ10.15	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPJ10.15	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R8(2026)/3～	MXPJ10.15	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-C
ライズ	R7(2021)/11～	A200A.A210A	9ｲﾝﾁ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ付車	取付不可	―	―	―	USB-A
ライズハイブリッド	R7(2021)/11～	A202A	9ｲﾝﾁ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ付車	取付不可	―	―	―	USB-A
RAV4	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	―	USB-A
RAV4	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-A

● ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞
一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。
【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能		リアモニター表示	接続先車両USBタイプ
					CD	DVD		
RAV4	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	MXAA52.54	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAH52.54	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-A
RAV4ハイブリッド	R8(2026)/1～	AXAN64	12.9ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	取付不可	ー	ー	ー	USB-C
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAP54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	**調査中**				
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAP54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	**調査中**				
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～ R8(2026)/9	FJA300W VJA300W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～ R8(2026)/9	FJA300W VJA300W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ランドクルーザー300	R8(2026)/10～	FJA300W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ランドクルーザー300	R8(2026)/10～	FJA300W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	**調査中**				
ランドクルーザー300ハイブリッド	R8(2026)/10～	FJH300W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)JBL付車	AV-CDV01 ￥12,100	○	○	ー	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C
ランドクルーザー250	R8(2026)/4～	TRJ250W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	ー	USB-C

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**
● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
　一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

■ TOYOTA　ディスプレイオーディオ　車種別適合表

2026年10月26日

（ DVD/CDプレーヤー ）

＜適合に関するご注意＞
一部改良の際に【 型式 】が変更されていない車両があります。
【 車名 】【 年式 】【 型式 】【 ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様） 】【 USBポート形状 】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車両情報				DVD/CDプレーヤー ○…再生可能　△…再生可能（条件あり）　×…再生不可　ー…設定なし				
車名	年式	型式	ナビ種類	品番	再生機能		リアモニター表示	接続先車両USBタイプ
					CD	DVD		
ランドクルーザーFJ	R8(2026)/5～	TRJ240W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾅﾋﾞ対応)付車	AV-CDV01 ￥12,100	△ ※	× ※	―	USB-C
ルーミー	R6(2024)/12～	M900A.M910A	9ｲﾝﾁ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ付車	取付不可	―	―	―	USB-A

● **ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。**
● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
　一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」
「ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）」　　判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別する事ができます。

●車両ディスプレイ　メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



●「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



●【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ（車載ナビ 有）　→ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus

コネクティッドナビ　→ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）

