

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		純正リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
アクア	R7(2025)/9～	MXPK11.16	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
アクア	R7(2025)/9～	MXPK11.16	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
アルファード	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AGH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R7(2025)/1～ R8(2026)/5	AAH40W.45W	9.8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	TAHA40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア ハイブリッド	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～ (R8(2026)/5～一部改良後含む)	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (DVDプレーヤー標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (DVDプレーヤー標準装着車)		取付不可	—	—	—	—

※注意事項

- △…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

(DVD/CDプレーヤー)

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。

【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様）】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

※注意事項

△・・・・・・・・・・・・・・・・	○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×・・・・・・・・・・・・・・・・	○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
カローラ (セダン)	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
クラウン 【エステート】 (PHEV含む)	R7(2025)/3～	AZSH38W 39W	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 ハイブリッド	R5(2023)/11～	AZSH32	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 FCEV	R5(2023)/11～	KZSM30	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		調査中				
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～	AZSH35.TZSH35	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～	AZSH35	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/10～	AZSH36W.37W	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/10～	AZSH36W	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (メーカﾌﾞｼﾞｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｯﾄﾞﾎﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (メーカﾌﾞｼﾞｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A

※注意事項
△・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

(DVD/CDプレーヤー)

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。

【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様）】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

※注意事項

△・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】 の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
ハイエース	R8(2026)/2~	GDH2##,TRH2##	8インチディスプレイオーディオPlus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-C
ハイエース	R8(2026)/2~	GDH2##,TRH2##	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	未確認	USB-C
ハイラックス	R8(2026)/5~	GUN226	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6~	MXUA80.85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6~	MXUA80.85	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	AXUH80.85	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6~	AXUH80.85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6~	AXUH80.85	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー PHEV	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	AXUP85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6~	AXUP85	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6~	AXUP85	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C

※注意事項

△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>

一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。

【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
bz4x	R4(2022)/5～ R7(2025)/9	XEAM10 YEAM15	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
bz4x	R7(2025)/10～ (一部改良後)	XEAM11.15	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
bz4xツーリング	R8(2026)/2～	XEAM12.17	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～ R8(2026)/6	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～ R7(2025)/6	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～ R8(2026)/6	MXWH60.65 ZVW60.65	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
プリウスPHEV	R5(2023)/1～ R8(2026)/6	MXWH61	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウスPHEV	R6(2024)/10～ R8(2026)/6	MXWH61	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリス	R8(2026)/3～	MXPA10.15 KSP210	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリスハイブリッド	R8(2026)/3～	MXPH14.17	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	調査中	○	—	USB-C

※注意事項

△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) **Plus**とディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
ヤリスクロス	R6(2024)/2~	MXPB10.15	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2~	MXPB10.15	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリスクロス	R8(2026)/3~	MXPB10.15	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2~	MXPJ10.15	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2~	MXPJ10.15	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R8(2026)/3~	MXPJ10.15	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ライズ	R7(2021)/11~	A200A.A210A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
ライズハイブリッド	R7(2021)/11~	A202A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAH52.54	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R8(2026)/1~	AXAN64	12.9インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		取付不可	—	—	—	USB-C
RAV4 PHEV [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAP54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		調査中				

※注意事項
△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAP54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		調査中				
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～ R8(2026)/3	GDJ250W TRJ250W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザー250	R8(2026)/4～	TRJ250W	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザーFJ	R8(2026)/5～	TRJ240W	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ルーミー	R6(2024)/12～	M900A.M910A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A

※注意事項
△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus」

「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)」


判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別することができます。

- 車両ディスプレイ メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



- 「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



- 【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ(車載ナビ 有) → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
コネクティッドナビ → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

