

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様）】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

車 両 情 報				DVD/CDプレーヤー				
				○…再生可能 △…再生可能（条件あり） ×…再生不可 ―…設定なし				
車 名	年 式	型 式	ナビ種類	品 番	再生機能		真正リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
					CD	DVD		
ES	R4(2022)/8～R8(2026)/5	AXZH11	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
ES	R8(2026)/6～	AXZH21.25 XXZN21.26	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車	調査中				
GX	R6(2024)/5～	VJA252W	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-C
ISハイブリッド	R8(2026)/1～	AVE30	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-C
LBX	R5(2023)/12～	MAYH10.15	9.8インチディスプレイオーディオ付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	× ※	―	USB-C
LC	R5(2023)/6～	URZ100	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
LCハイブリッド	R5(2023)/6～	GWZ100	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
LM	R5(2023)/12～	TAWH15W	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	取付不可	―	―	―	―
LS	R5(2023)/10～	VXFA50.55	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
LSハイブリッド	R5(2023)/10～	GVF50.55	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
LX	R4(2022)/1～R7(2025)/3	VJA310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-A
LX	R7(2025)/4～	VJA310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
LXハイブリッド	R7(2025)/4～	VJH310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
NX	R5(2023)/3～	AAZA20.25 TAZA25	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
NXハイブリッド	R5(2023)/3～	AAZH20.25.26	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
RX	R4(2022)/12～	TALA10 15	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
RXハイブリッド	R4(2022)/12～	TALH17 AALH16	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
RZ	R5(2023)/4～	XEBM10.15	14インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-C
UXハイブリッド	R6(2024)/1～	MZAH11.16	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	AV-CDV01 ¥12,100	○	○	―	USB-A
UX300e	R6(2024)/1～R7(2025)/11	KMA10	12.3インチタッチディスプレイオーディオ Plus 付車	調査中				

※注意事項
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus」

「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)」


判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別する事ができます。

- 車両ディスプレイ メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



- 「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



- 【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ(車載ナビ 有) → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
コネクティッドナビ → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

