




# LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÙNG ARDUINO

### Nguyên lý hoạt động Mạch cầu H







#### Nguyên lý hoạt động Mạch cầu H (transistor BJT)




#### Nguyên lý hoạt động Mạch cầu H (transistor BJT)






### Nguyên lý hoạt động Mạch cầu H (transistor BJT)



#### Giới thiệu Module điều khiển động cơ L298N



#### Thông số kỹ thuật:

- Driver: L298N tích hợp hai mạch cầu H.
- Điện áp điều khiển:  $+5 \text{ V} \sim +12 \text{ V}$
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A (=>2A cho mỗi motor)
- Điện áp của tín hiệu điều khiển:  $+5 \text{ V} \sim +7 \text{ V}$
- Dòng của tín hiệu điều khiển:  $0 \sim 36 \text{mA}$
- Tổn hao công suất: 20W (khi nhiệt độ T = 75 °C)
- Nhiệt độ bảo quản: -25 °C  $\sim$  +130 °C

Ví dụ 1: Điều khiển động cơ với module L298N

- Động cơ quay thuận trong 5s.
- Động cơ quay nghịch trong 5s.
- Mỗi khi đảo chiều quay của động cơ thì phải dừng 3s.

#### Nhập xuất Digital (Digital I/O)

```
pinMode(): Cấu hình 1 pin quy định hoạt động như là một đầu vào (INPUT) hoặc đầu ra (OUTPUT)
```

#### Cú pháp

pinMode(pin, mode)

### Thông số

pin: Số của chân digital muốn thiết đặt

mode: INPUT, INPUT PULLUP hoặc OUTPUT

#### Nhập xuất Digital (Digital I/O)

digitalWrite(): Xuất tín hiệu ra các chân digital, có 2 giá trị là HIGH

hoặc là LOW

#### Cú pháp

digitalWrite(pin,value)

### Thông số

pin: Số của chân digital mà bạn muốn thiết đặt

value: HIGH hoặc LOW

#### Nhập xuất Digital (Digital I/O)

digitalRead(): Đọc tín hiệu điện từ một chân digital (được thiết đặt là INPUT). Trả về 2 giá trị HIGH hoặc LOW.

#### Cú pháp

digitalRead(pin)


### Thông số


pin: giá trị của digital muốn đọc


#### Trả về

10

#### Sơ đồ mạch điệi







```
Chương trình điều khiến:
#define enA 11 // Chân cho phép
#define in 112
#define in 213
void setup() {
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, LOW);
```

```
void loop() {
 // Động cơ Chay Thuận
 digitalWrite(enA, HIGH);
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
 delay(5000);
 // Động cơ OFF
 digitalWrite(enA, LOW);
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, LOW);
 delay(3000);
```

```
// Động cơ chạy Ngược
 digitalWrite(enA, HIGH);
 digitalWrite(in1, HIGH);
 digitalWrite(in2, LOW);
 delay(5000);
 // Động cơ OFF
 digitalWrite(enA, LOW);
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, LOW);
 delay(3000);}
```

Ví dụ 2: Điều khiển tốc độ động cơ

```
Nhập xuất Analog (Analog I/O)
analogRead(): đọc giá trị điện áp từ một chân Analog (ADC). Trả về 1
số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 1023 tương ứng với thang điện
áp (mặc định) từ 0 đến 5V.
Cú pháp
     analogRead([pin]);
Thông số
     pin: Chân đọc điện áp
```

#### Nhập xuất Analog (Analog I/O)

analogWrite(): là lệnh xuất ra từ một chân trên mạch Arduino một mức tín hiệu analog (phát xung PWM).


#### Cú pháp

analogWrite([chân phát xung PWM], [giá trị xung PWM]);

Giá trị mức xung PWM nằm trong khoảng từ 0 đến 255, tương ứng với mức duty cycle từ 0% đến 100%


#### **Xung PWM**

Xung là các trạng thái cao / thấp (HIGH/LOW) về mức điện áp được lặp đi lặp lại.



Đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và chu kì xung (duty cycle).

#### **Xung PWM**



#### **Xung PWM**

analogWrite	tỉ lệ	chu kì xung
analogWrite(0)	0/255	0%
analogWrite(64)	64/255	25%
analogWrite(127)	127/255	50%
analogWrite(191)	191/255	75%
analogWrite(255)	255/255	100%

#### **Xung PWM**



#### Hàm map


map() là hàm dùng để chuyển một giá trị từ thang đo này sang một giá trị ở thang đo khác. Giá trị trả về của hàm luôn là một số nguyên.

#### Cú pháp:

map(val,A1,A2,B1,B2);

Trong đó:

- val là giá trị cần chuyển đổi
- A1, A2 là giới hạn trên và dưới của thang đo hiện tại
- B1,B2 là giới hạn trên và dưới của thang đo cần chuyển tới




```
Chương trình điều khiến:
#define enA 11 // Chân cho phép
#define in 112
#define in 213
void setup() {
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, LOW);
```

```
void loop() {
 // Điều chế PWM
 int potValue = analogRead(A0); // Đọc giá trị từ biến trở
 int pwmOutput = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(enA, pwmOutput); // Xuất xung PWM
 // Động cơ Chay Thuận
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
```

```
void loop() {
 // Điều chế PWM
 int potValue = analogRead(A0); // Đọc giá trị từ biến trở
 int pwmOutput = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(enA, pwmOutput); // Xuất xung PWM
 // Động cơ Chay Thuận
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
```

Ví dụ 3: Điều khiển tốc độ của động cơ bằng biến trở và thay đổi hướng quay bằng nút ấn



```
#define enA 11
#define in1 12
#define in2 13
#define button 4
```

```
int rotDirection = 0;
int pressed = false;
```

```
void setup() {
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
// Set initial rotation direction
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
```

```
void loop() {
int potValue = analogRead(A0); // Đọc giá trị từ biến trở
int pwmOutput = map(potValue, 0, 1023, 0, 255); // Chuyển đổi giá trị
analogWrite(enA, pwmOutput); // Xuất xung PWM tới chân ENA
```

```
// Đọc nút nhấn
if (digitalRead(button) == 0) {
  pressed = !pressed;
}
while (digitalRead(button) == 0);
delay(20);
```

```
// Nếu nút được nhấn thì thay đổi chiều quay
 if (pressed == true & rotDirection == 0) {
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  rotDirection = 1;
  delay(20);
if (pressed == false & rotDirection == 1) {
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  rotDirection = 0;
  delay(20);
```

```
// Néu nút được nhấn thì thay đổi chiều quay
if (pressed == true & rotDirection == 0) {
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  rotDirection = 1;
  delay(20);
}
```

Thank -404