

Etats des lieux / Atelier :

SUIVI DES ENGINES

Main d'œuvre:

- > 05 personnes SONASID :
- 1 mécanicien /sans diplôme (20 ans d'expérience mécanique) (10 ans ancienneté au poste).
- 1 aide mécanicien/ sans diplôme (4 ans d'expérience mécanique) avec problème de santé.
- 1 mécanicien ITA (16 ans d'expérience mécanique) (10 ans ancienneté au poste).
- 1 mécanicien CQP (27 ans d'expérience mécanique) (13 ans ancienneté au poste).
- 1 mécanicien sans diplôme (30ans d'expérience mécanique) (10 ans ancienneté au poste)
- > 02 personnes sous -traitant :
- 1 agent STELICAM Électricien 18 ans d'expérience) (5ans d'expérience sur site)
- 1 agent SMI aide Mécanicien 1 ans d'expérience mécanique (10 ans ancienneté au poste
- > Manque d'effectifs.
- > Pas d'effectif compétent pour assurer toutes les interventions.

Matériel:

Manque d'outillage (bancs d'essai, outillage spécial)

Méthode:

- Problèmes de suivi des bons de travaux préventifs, contrôle inspection quotidienne.
- > Pas de suivi clair des engins
- > Pas de traçabilité pour les interventions
- Non utilisation du suivi SAP.

Matière :

- Problème de suivi des PDR au magasin.
- Rupture de stock répétitive.

Milieu:

- > Service Achats : manque de visibilité sur le traitement des dossiers et DA important
- Production/ Maintenance : sous-estimation de la criticité de la partie engin.

Cible

Main d'œuvre :

- ➤ 11 personnes :
- 1 superviseur d'atelier
- 2 chaudronnes
- -2 électriciens
- 6 mécaniciens
- > Effectif autonome et compétent

Matériel :

Matériel adéquat à disposition pour les essais et les interventions

Matière:

- > 0 ruptures de stock magasin.
- O problèmes conformité PDR.
- > 0 arrêts pour problèmes hydrauliques.

Méthode:



- Rapport après les tournées d'inspection
 Plan de maintenance à jour et suivi quotidiennement
 Bon de travails clairs
- ➤ Suivi SAP

Matière :

- ➤ Bonne réactivité du service achat
- > 0 rupture de stock