Rockchip RV1106 RV1103 性能优化指南

文件标识: RK-YH-YF-A05

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-05-18

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在指导工程师如何在RV1103、RV1106平台上进行内存和性能优化。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1103、RV1106	Linux 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	jkand.huang	2023-5-18	初始版本

目录

Rockchip RV1106 RV1103 性能优化指南

- 1. 内存裁剪
 - 1.1 ISP
 - 1.1.1 ISP 省内存/带宽模式
 - 1.1.2 IQ 文件使用bin 文件
 - 1.1.3 ISP 在线模式
 - 1.1.4 ISP 离线模式
 - 1.2 VI
 - 1.2.1 用卷绕模式
 - 1.2.2 输出buffer 配置
 - 1.3 VENC
 - 1.3.1 设置编码通道参考帧共享属性
 - 1.3.2 NormalP
 - 1.3.3 智能编码
 - 1.3.4 确认码流输出buffer
 - 1.3.5 设置编码通道Combo属性
 - 1.4 RGN
 - 1.4.1 OSD 使用2bpp
 - 1.4.2 OSD buffer个数
 - 1.5 AVS
 - 1.5.1 提前AVS 的初始化
 - 1.5.2 输出buffer
 - 1.6 system
 - 1.6.1 目前剩余多少CMA,根据实际调整大小
 - 1.6.2 内核配置选项
 - 1.7 典型案例
 - 1.7.1 RV1103 双目双码流

1. 内存裁剪

1.1 ISP

1.1.1 ISP 省内存/带宽模式

说明:

0: 不开启,1:开启。默认值为0。

- 正常线性模式,此参数可设置为1。
- hdr模式,此参数建议设置为0,以图像效果为优先。

详见:

Rockchip_Tuning_Guide_ISP32_CN_v0.1.2.pdf、Rockchip_Development_Guide_ISP32_CN_v0.1.2.pdf

查看:

```
# cat /proc/rkisp-vir0 |grep BAY3D
BAY3D ON(0xa0012001 0x90089) bypass:0 bwsaving:1 mode:(lo4x8 sram)
```

修改方法:

IQ(效果文件) 文件中: trans en: 1,如下:

1.1.2 IQ 文件使用bin 文件

说明: bin 文件为json文件的紧凑格式,更节省内存。缺点:无法直接修改,不便于调试。

查看: 确认机器中使用的IQ效果文件是*.bin,如下:

```
# ls /etc/iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16.bin
/etc/iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16.bin
```

修改方法:

方法一: SDK 编译完后会将json转bin,将bin文件放到机器对应的位置即可,如下:

```
# ls media/isp/out/isp_iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16*
media/isp/out/isp_iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16.bin
media/isp/out/isp_iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16.json
```

方法二:使用j2s4b工具,将json文件转为bin文件,如下:

```
./media/isp/release_camera_engine_rkaiq_rv1106_arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/host/j2s4b
output/out/media_out/isp_iqfiles/sc4336_OT01_40IRC_F16.json
./sc4336_OT01_40IRC_F16.bin
```

1.1.3 ISP 在线模式

说明: vicap 采集图像完成之后,不过DDR直接输出给ISP。HDR和双目无法使用。

查看:

```
# cat /proc/rkisp-vir0 |grep working
Isp online frame:3675 working time:33ms v-blank:397us
```

1.1.4 ISP 离线模式

说明: vicap采集图像后,经过DDR输出给ISP。

默认为4个buffer,建议修改成2个,如果对帧率要求不高可以尝试修改成1个。

查看:

```
# cat /proc/rkisp-vir0 |grep working
Isp Read frame:3675 working time:33ms v-blank:397us
```

修改方法:

rk_aiq_uapi2_sysctl_preInit_devBufCnt

参考代码: media/samples/example/common/isp3.x/sample_comm_isp.c

1.2 VI

1.2.1 用卷绕模式

说明:

卷绕模式是指ISP 未完全输出一帧,编码器就开始编码,一个你追我赶的过程,所以相比普通模式不需要完整的YUV。

功能限制:

- 不支持mirror/flip 功能,可以使用sensor 的mirror/flip。
- 不支持从通道中获取YUV。
- 不支持帧率控制(SDK V1.5.1 及之前版本)。

详见: Rockchip Developer Guide MPI.pdf,以下两个接口有详细的说明:

```
RK_MPI_VENC_SetChnBufWrapAttr
RK_MPI_VI_SetChnWrapBufAttr
```

查看:

如下Online 为 1 则是卷绕模式:

修改方法:

参考代码:

media/samples/simple_test/simple_vi_venc_wrap.c

1.2.2 输出buffer 配置

VI_ISP_OPT_S:u32BufCount 非卷绕下建议配置2个,帧率要求不高可以使用1个。

1.3 VENC

1.3.1 设置编码通道参考帧共享属性

说明: 不支持超大帧重编功能。

查看:

如下RefShare 为1则是共享参考帧:

修改方法: RK_MPI_VENC_SetChnRefBufShareAttr

```
VENC_CHN_REF_BUF_SHARE_S stVencChnRefBufShare;
memset(&stVencChnRefBufShare, 0, sizeof(VENC_CHN_REF_BUF_SHARE_S));
stVencChnRefBufShare.bEnable = 1;
s32Ret = RK_MPI_VENC_SetChnRefBufShareAttr(ctx->s32ChnId,
&stVencChnRefBufShare);
if (s32Ret != RK_SUCCESS) {
   printf("RK_MPI_VENC_SetChnRefBufShareAttr failed,ret=%#x\n", s32Ret);
}
```

1.3.2 NormalP

说明:

编码使用单参考帧,可以节省一张yuv。

修改:

VENC_GOP_MODE_E 设置为VENC_GOPMODE_NORMALP 不开启。

1.3.3 智能编码

说明:

1440p: 可以节省120KB左右。

使能这两项功能可以降低码率和减轻运动拖尾,但是会增加120KB左右内存,建议开启。

详见:Rockchip_Developer_Guide_MPI.pdf 接口说明。

修改:

RK MPI VENC EnableSvc:可降低码率

RK MPI VENC EnableMotionDeblur: 减轻运动拖尾

1.3.4 确认码流输出buffer

说明:

保存码流数据(ring_buffer大小),该buffer如果太小则会overflow,用户可根据码率、图片质量灵活调整。

查看:

```
# cat /proc/vcodec/enc/venc_info |grep "ring buf status" -A 3
-----ring buf status-----

ID| w_pos| r_pos| usd_len| total_len| min_size| l_w_pos| l_r_pos
0| 2106824| 2106824| 495263| 2330624| 10240| 2106824| 2106824
```

修改:

方法: VENC_ATTR_S: u32BufSize (推荐值 w*h/3,不小于一个Gop 内码率总大小,如果出现串口刷 overflow 将该值调整大)。

1.3.5 设置编码通道Combo属性

说明:

H264/H265 输出一帧编码数据的时候,可以同时输出一张jpeg 图像,节省对YUV占用,特别是在卷绕模式下体现更优。

修改:

RK MPI VENC SetComboAttr

1.4 RGN

1.4.1 OSD 使用2bpp

说明:

OSD 数据使用2bit来表示,所以同时可有两个颜色、透明非透明选项,该功能一般用于人形框。

文档: Rockchip Developer Guide MPI.pdf: 表1-5 2BPP格式颜色配置说明。

修改:

画框参考代码: project/app/rkipc/src/rv1106 ipc/video/video.c draw rect 2bpp 函数。

1.4.2 OSD buffer个数

说明:

osd 内存轮转buffer,默认为两个。

修改:

u32CanvasNum = 0 时, 两个buffer。

u32CanvasNum = 1 时,一个buffer,但是仅支持 attach 到一个通道上。

1.5 AVS

1.5.1 提前AVS 的初始化

说明:

AVS初始化需要内存来保存中间数据,初始化完之后会释放,所以将初始化放到应用最开始位置,避免 峰值内存。

修改:

示例代码: media/samples/example/demo/sample_demo_vi_avs_venc.c

将create和start 分开, create放在最开始位置:

SAMPLE_COMM_AVS_CreateGrp、SAMPLE_COMM_AVS_StartGrp

1.5.2 输出buffer

说明:

AVS支持两个通道的输出,通道1会从通道0缩放下来,如果业务需求两个分辨率就可以满足需求,建议直接使用AVS的两个通道。

输出buffer个数建议两个,帧率要求低可以尝试一个。

1.6 system

1.6.1 目前剩余多少CMA,根据实际调整大小

说明:

系统预留出来给媒体用的连续物理内存。

查看:

```
# cat /proc/rk_dma_heap/alloc_bitmap
Total: 67584 KiB
Used: 55436 KiB
```

修改:

方法一:

uboot 下设置命令,如下将cma从66M 改成 40M,注意 setenv sys_bootargs 时中间是不带等号,其他参数不改。

```
=> printenv sys_bootargs
sys_bootargs=ubi.mtd=4 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rk_dma_heap_cma=66M
=> setenv sys_bootargs ubi.mtd=4 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs
rk_dma_heap_cma=40M
=> saveenv
Saving Environment to envf...
=> printenv sys_bootargs
sys_bootargs=ubi.mtd=4 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rk_dma_heap_cma=40M
```

方法二:

SDK 的板级配置文件project/cfg/目录下,BoardConfig.mk export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="40M" build.sh env

烧录evn.img

1.6.2 内核配置选项

说明:

精简内核配置选项,可以参考使用。

修改:

1.7 典型案例

1.7.1 RV1103 双目双码流

```
demo 源码:
cat /proc/rk_dma_heap/dma_heap_info 如下
cif:
isp:
venc:
```

```
osd:
 ---debug rk /proc/rk dma heap/dma heap info ---
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 120
                     ) [0x0620f000-0x06216fff] 0x00008000 (32 KiB)
    Alloc by (vmpi
        Attached Devices:
 Total 0 devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 119
    Alloc by (vmpi ) [0x06207000-0x0620efff] 0x00008000 (32 KiB)
        Attached Devices:
 Total 0 devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 118
   Alloc by (vmpi ) [0x05f0f000-0x06206fff] 0x002f8000 (3040
 KiB)
       Attached Devices:
 Total O devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i ino = 117
    Alloc by (vmpi ) [0x05f0e000-0x05f0efff] 0x00001000 (4 KiB)
       Attached Devices:
 Total O devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i ino = 116
    Alloc by (vmpi ) [0x05eee000-0x05f0dfff] 0x00020000 (128
        Attached Devices:
 Total 0 devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 115
    Alloc by (vmpi ) [0x05eed000-0x05eedfff] 0x00001000 (4 KiB)
       Attached Devices:
 Total 0 devices attached
 dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 114
    Alloc by (vmpi ) [0x05ecd000-0x05eecfff] 0x00020000 (128
       Attached Devices:
 Total O devices attached
```

```
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 113
  Alloc by (vmpi ) [0x05b3d000-0x05eccfff] 0x00390000 (3648
KiB)
      Attached Devices:
Total O devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 112
  Alloc by (vmpi ) [0x0583c000-0x05b38fff] 0x002fd000 (3060
KiB)
     Attached Devices:
      ffa00000.rkisp
      ffa00000.rkisp
      ffa00000.rkisp
      ffa00000.rkisp
Total 4 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 111
  Alloc by (vmpi ) [0x05544000-0x0583bfff] 0x002f8000 (3040
     Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 110
  Alloc by (vmpi ) [0x05543000-0x05543fff] 0x00001000 (4 KiB)
     Attached Devices:
Total O devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 109
  Alloc by (vmpi ) [0x05523000-0x05542fff] 0x00020000 (128
     Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 108
  Alloc by (vmpi ) [0x05522000-0x05522fff] 0x00001000 (4 KiB)
     Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 107
Alloc by (vmpi ) [0x05502000-0x05521fff] 0x00020000 (128
KiB)
     Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i ino = 106
  Alloc by (vmpi ) [0x05172000-0x05501fff] 0x00390000 (3648
     Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i_ino = 105
  Alloc by (vmpi ) [0x04e71000-0x0516dfff] 0x002fd000 (3060
KiB)
      Attached Devices:
      ffa00000.rkisp
      ffa00000.rkisp
     ffa00000.rkisp
```

```
ffa00000.rkisp
Total 4 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -dmabuf i ino = 1
   Alloc by (vmpi
                               ) [0x04200000-0x04202fff] 0x00003000 (12 KiB)
      Attached Devices:
Total 0 devices attached
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa10000.rkcif ) [0x04203000-0x044aafff] 0x002a8000 (2720
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
                            ) [0x044ab000-0x044abfff] 0x00001000 (4 KiB)
   Alloc by (ffa00000.rkisp
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x044ac000-0x044acfff] 0x00001000 (4 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x044ad000-0x047e9fff] 0x0033d000 (3316
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x047ea000-0x04829fff] 0x00040000 (256
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (rkisp-vir0
                               ) [0x0482a000-0x0482dfff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
                               ) [0x0482e000-0x04831fff] 0x00004000 (16 KiB)
   Alloc by (rkisp-vir0
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
                          ) [0x04832000-0x04835fff] 0x00004000 (16 KiB)
  Alloc by (rkisp-vir0
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
                          ) [0x04836000-0x04839fff] 0x00004000 (16 KiB)
  Alloc by (rkisp-vir0
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (ffa10000.rkcif ) [0x0483a000-0x04ae1fff] 0x002a8000 (2720
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x04ae2000-0x04ae2fff] 0x00001000 (4 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x04ae3000-0x04ae3fff] 0x00001000 (4 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x04ae4000-0x04e20fff] 0x0033d000 (3316
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x04e21000-0x04e60fff] 0x00040000 (256
KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (rkisp-virl
                          ) [0x04e61000-0x04e64fff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
  Alloc by (rkisp-vir1 ) [0x04e65000-0x04e68fff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (rkisp-virl
                          ) [0x04e69000-0x04e6cfff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (rkisp-vir1
                          ) [0x04e6d000-0x04e70fff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x0516e000-0x05171fff] 0x00004000 (16 KiB)
dma-heap:<rk-dma-heap-cma> -non dmabuf
   Alloc by (ffa00000.rkisp ) [0x05b39000-0x05b3cfff] 0x00004000 (16 KiB)
Total : 0x2017000 (32860 KiB)
```