235. Który ze sposobów pokonywania fali przy sztormowaniu będzie najbezpieczniejszy?	A	Odpadanie przed nadejściem wierzchołka fali i ostrzenie po jego przejściu.
	B	Utrzymywanie jachtu pod stałym kątem do nadchodzacej fali ok. 70°
	C	Ostrzenie przed nadejściem wierzchołka fali i odpadanie po jego przejściu