38. Przy przeglądzie takielunku stałego jachtu morskiego SZCZEGÓLNĄ uwagę należy zwrócić na:	A	Tylko na rodzaj stali użytej do produkcji lin, stan lin stalowych (brak pęknietych drutów i korozji).
	B	Zabezpieczenia ściągaczy przed rozkręceniem, stan lin stalowych (brak pękniętych drutów i korozji), stan zawleczek na sworzniach, napięcie lin.
	C	Tylko stan lin stalowych (brak pęknietych drutów i korozji) i rodzaj końcowek lin do połączenia z okuciami.