40. Jacht jest wyposażony w "Autopilota" i przy dużej fali od rufy autopilot sygnalizuje alarm i nie trzyma kursu. Co należy zrobić?	A	Odczekać pewien czas, Autopilot wróci na kurs
	B	Przełączyć Autopilot w tryb STAND BY i przejść na sterowanie ręczne
	C	Natychmiast chwycić koło sterowe i sterować ręcznie

LOCJA