## 制御対象のモデル化

• 問1次の微分方程式を状態方程式に変換せよ.

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t) \tag{1}$$

• 間2次の微分方程式を状態方程式に変換せよ.

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 5u(t) \tag{2}$$

• 問3次の微分方程式を状態方程式に変換せよ.

$$y^{(3)}(t) + 5\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + y(t) = 2u(t)$$
(3)

• 間 4 次の微分方程式を状態方程式に変換せよ.

$$y^{(5)}(t) = u(t) (4)$$

• 問5次の伝達関数を状態方程式に変換せよ.

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \tag{5}$$

• 間6次の伝達関数を状態方程式に変換せよ.

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2 + 9s + 20} \tag{6}$$

• 問7次の伝達関数を状態方程式に変換せよ.

$$G(s) = \frac{4s+5}{s^2+9s+20} \tag{7}$$

• 問8次の伝達関数を状態方程式に変換せよ. (ヒント:直流成分を分ける)

$$G(s) = \frac{s+5}{s+2} \tag{8}$$

• 間9次の伝達関数を状態方程式に変換せよ. (ヒント:直流成分を分ける)

$$G(s) = \frac{s^2 + 4s + 4}{s^2 + 3s + 2} \tag{9}$$