第2课 首次开机

1.安装吸盘

机械臂出厂时底座未安装底座吸盘，为了更好实现玩法的效果，请按照以下步骤安装吸盘，并将机械臂放置在平整光滑的桌面上。

1）拿出吸盘配件包。

2）吸盘需安装在机械臂钣金底座的这四个孔位，如下图所示：



3）然后如下图所示将吸盘固定在底座，并用螺帽固定住。



4）以下是吸盘全部组装好的效果图：



2.电源适配器连接

MaxArm机械臂适配的是12V 5A的适配器，将适配器公头插入控制板电源接口，如下图所示：



3.连接数据线

如需下载程序到主控板或连接上位机编程软件，可通过micro-USB数据线连接机械臂和电脑，一端连电脑，另一段连接主控芯片，如下图所示：



4.开机

开关从“**OFF**”拨到“**ON**”，此时开发芯片会亮起红色指示灯，当主控板的 LED1 不停闪烁，并且蜂鸣器发出“滴滴”的声音时，则表示开机成功，如下图所示：