

Translated Document (AR)

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó FICHE DE FONCTION

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Réf: FOR-RH 02-02 Version: Mai 2026

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó 1. IDENTIFICATION DU POSTE

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Poste : Quality Supervisor Laboratory

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Département : Qualité

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Rattachement : Rapporte directement au Quality Manager

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Localisation : Manzil Harb, Monastir

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó 2. MISSION PRINCIPALE

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Piloter les activités de tests et de métrologie au sein du laboratoire. Il est respon

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó fiabilité des mesures et de la validation scientifique de la conformité des produits

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó adhérence, colorimétrie, dimensions) par rapport aux standards rigoureux de l'in

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó cosmétique et du luxe.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó 3. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Gestion des Tests Physico-chimiques : Superviser les tests de vieillissement,

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó résistance aux parfums/crèmes, de tenue à la lumière (UV) et d'adhérence des v

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó décors.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Métrologie & Étalonnage : Garantir la précision et le bon état de marche des

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó équipements de mesure (MMD, projecteurs de profil, spectromètres, balances).

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó planning d'étalonnage externe et interne.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Validation Colorimétrique : Valider les teintes et les aspects de brillance à l'ai

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó spectro-colorimètres pour assurer une uniformité parfaite entre les lots de produ

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Support Technique aux Litiges : Réaliser des contre-expertises en laboratoire

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó des réclamations clients ou des problèmes de production pour identifier les défa

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó invisibles à l'œil nu.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Documentation Laboratoire : Rédiger les rapports de tests officiels et assurer

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó traçabilité complète des échantillons testés.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Hygiène & Sécurité (HSE) : Veiller à la manipulation sécurisée des produits c

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó et solvants utilisés pour les tests au laboratoire.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó 4. PROFIL ET COMPÉTENCES

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Formation : Ingénieur ou Technicien Supérieur en Chimie, Physique des maté

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Métrologie

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó .

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Expérience : 3 à 5 ans d'expérience en laboratoire industriel, idéalement dan

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó domaine de la peinture, de la plasturgie ou des cosmétiques.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó %İ Compétences clés : Maîtrise des instruments de mesure de haute précision,

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó connaissances en chimie des polymères, rigueur scientifique et maîtrise des log

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó statistiques.

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó 5. VALIDATION

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó L'Employé(e)

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Date & Signature

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Supérieur

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Hiérarchique

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Date & Signature

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Responsable RH

[dV*c ,dR %dFI bvDc-1b†Jb•Ó Date & Signature
