

Translated PDF - AR

ورقة الوظائف

المرجع: FOR-RH 02-02 الإصدار: مايو 2026

1. تحديد الموقف

المنصب: فني جودة العمليات (فني IPQC)

القسم: الجودة

إعداد التقارير: يقدم تقاريره مباشرة إلى مشرف جودة الحقن أو إلى

مشرف جودة التشطيب

الموقع: منزل حرب، المنستير

2. المهمة الرئيسية

- يضمن فني IPQC المراقبة المستمرة لمطابقة المنتج أثناء ذلك طوال دورة التصنيع. ويتمثل دورها في الكشف عن الانحرافات في الوقت الحقيقي من أجل تقليل معدل الخردة وضمان أن كل خطوة (الحقن، المعدنة، طباعة الشاشة، التجميع) تتوافق مع معايير الجودة "الفاخرة" التي يحددها العملاء.

3. وصف تفصيلي للمهام

أ. التحقق من صحة بدء التشغيل (FAI - فحص المادة الأولى)

- التحقق من الجزء الأول: قم بإجراء فحص شامل للجزء بأكمله

يتم إنتاج الجزء الأول بعد تغيير القالب أو اللون أو الديكور أو

سلسلة.

- التحقق من صحة الإعداد: تأكد من أن الجهاز (الضغط، جرس المعدنة،

آلة وضع العلامات) تم ضبطها بشكل صحيح قبل التصريح بإطلاق

إنتاج السلسلة.

- إطلاق الخط: قم بالتوقيع على "صالح الإنتاج" بمجرد المطابقة الجمالية و

التحقق من صحة الأبعاد فيما يتعلق بمجموعة العيوب وخطة التحكم.

ب. التفتيش أثناء العملية

- أخذ العينات بانتظام: أخذ عينات متكررة من خطوط

الإنتاج وفقا لترددات محددة (على سبيل المثال كل ساعة).

- اختبارات المطابقة: إجراء الاختبارات المقررة للوظيفة (الوزن، الأبعاد الحرجة،

اختبارات الالتصاق لوضع العلامات ومطابقة اللون).

- الكشف عن الانحرافات: التعرف على الفور على أي تغيير في المظهر أو

ميزات المنتج.

ج. مراقبة المعلومات وتدقيق الخط

- الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية: تأكد من أن المشغلين يتبعون بدقة

إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ورسومات التجميع.

- المراقبة الفنية: تأكد من أن معلومات الجهاز تتوافق مع الملفات

تم التحقق من صحة الإعدادات.

- تدقيق المحطة: فحص حالة الآلات ونظافة المحطة (5S) ومدى مطابقتها

قواعد النظافة والسلامة الخاصة بمستحضرات التجميل.

د. الإجراءات التصحيحية ومكافحة النفايات

● انقطاع الإنتاج: الحصول على صلاحية إيقاف الإنتاج أو

طلب تعديل فوري للمعلومات بمجرد حدوث عدم المطابقة

تم الكشف عنها.

● عزل المنتجات المشتبه فيها: تحديد وحظر الدفعات المنتجة بين اثنين

الضوابط في حالة الانجراف الملحوظ (إدارة الحجر الصحي عبر الإنترنت).

هـ. تقرير مراقبة الخط النهائي والتفتيش

● التتبع: إكمال تقارير التفتيش بدقة وتوثيقها كلها

حالات عدم المطابقة التي تمت مواجهتها في نظام الجودة.

● التحقق المسبق النهائي: إجراء فحص نهائي للأجزاء في نهاية الخط

قبل نقلها إلى السيطرة النهائية (FQC/OQC).

4. متطلبات الوظيفة (تفصيلية)

التعليم: فني عالي (بكالوريا + 2/3) في البلاستيك أو الميكانيكا أو إدارة الإنتاج

الجودة.

الخبرة: سنتان على الأقل في منصب IPQC، ومن الأفضل أن تكون في قطاع مستحضرات التجميل

أو السيارات.

المهارات الأساسية:

● التمكن من أدوات القياس التقليدية.

● القدرة على تفسير الخطط الفنية.

● حدة البصر ممتازة للكشف عن العيوب المظهرية الدقيقة (الخدوش، النقاط

أسود، عيوب الورنيش).

المهارات الناعمة: الاستجابة، ومهارات الملاحظة الدقيقة، والسلطة الطبيعية لفرض الاحترام

معايير الجودة في الإنتاج.

5. التحقق من الصحة

الموظف

التاريخ والتوقيع

متفوقة

هرمي

التاريخ والتوقيع

مدير الموارد البشرية

التاريخ والتوقيع