



دليل التدريب



جدول المحتويات



1- النظافة والسلامة

الهدف :

ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة من أجل

- حماية الموظفين
- تجنب أي تلوث للمنتجات
- (GMP/BPF) ضمان الامتثال لمتطلبات ممارسات التصنيع الجيد

النظافة الشخصية


- 1 الحفاظ على نظافة جسدية جيدة
غسل وتطهير اليدين قبل العمل



- 2 **يُمنع**
 - ارتداء المجوهرات
 - امتلاك أظافر طويلة أو مطلية



- 3 الإبلاغ عن أي مرض أو إصابة



- 4 (GMP/BPF) احترام قواعد ممارسات التصنيع الجيد



1- النظافة والسلامة

الهدف:

ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة من أجل

- حماية الموظفين
- تجنب أي تلوث للمنتجات
- (GMP/BPF) ضمان الامتثال لمتطلبات ممارسات التصنيع الجيد

السلوك داخل منطقة الإنتاج

1 يُمنع:

- الأكل
- الشرب
- التدخين
- البصق



2 ارتداء زي العمل المطابق للمعايير

منطقة التغليف المعدني

رداء مضاد للكهرباء الساكنة (حسب القسم) / أحذية أو خفاف / غطاء للرأس

زائر	تقني الجودة	تقني الإنتاج والصيانة	عامل الإنتاج
			

منطقة الحقن - التجميع - الطباعة

داء مضاد للكهرباء الساكنة (حسب القسم) / غطاء للرأس

عامل الإنتاج	تقني الإنتاج والصيانة	تقني الجودة	زائر
			

3 ضمان نظافة ملابس العمل



3 احترام مسار الدخول / الخروج: الممر العازل، المنطقة

المرور عبر غرفة العزل الهوائي




يجب على الأشخاص الداخلين أو الخارجين من غرفة العزل القيام بدوران كامل أثناء النفخ لضمان فعالية مثلى 360°

يجب ضبط مدة النفخ في غرفة العزل الهوائي على

10

ثواني كحد أدنى لضمان إزالة فعالة للغبار



4 عدم تلويث المنتجات


5 يجب على الزوار احترام نفس القواعد

التنظيف والتطهير

1

- تنظيف مكان العمل بانتظام
- التطهير بالكحول بنسبة $\geq 75\%$
- تنظيف المعدات عند تغيير الإنتاج
- استخدام معدات نظيفة ومناسبة

منطقة التغليف المعدني

روبوت التحميل / التفريغ	خط التغليف المعدني	منطقة الطلاء	_ الغرفة النظيفة التفريغ (فاكيوم)
MYCTN-MP-PD-006/t → اتباع تعليمات التنظيف الموضحة في الوثيقة MYCTN-MP-PD-006/t	اتباع تعليمات التنظيف الموضحة في الوثيقتين MYCTN-MP-PD-004/t و MYCTN-MP-PD-005/t	اتباع تعليمات التنظيف الموضحة في الوثيقة MYCTN-MP-PD-003/t	اتباع تعليمات التنظيف الموضحة في الوثيقة MYCTN-MP-PD-002/t
			

منطقة الحقن

روبوت التحميل / التفريغ	خط التغليف المعدني	منطقة الطلاء	_ الغرفة النظيفة التفريغ (فاكيوم)


منطقة التجميع

--	--	--	--


إدارة الغبار

1

- تجنب انتشار الغبار
- إعطاء الأولوية لـ:
 - الشفط
 - المسح
 - تجنب النفخ بالهواء المضغوط



- التنظيف من الأعلى إلى الأسفل



- جمع الغبار في حاويات مغلقة


تنظيم مناطق العمل

- الحفاظ على مكان العمل نظيفًا ومنظمًا
- احترام الأماكن المحددة للأدوات والمعدات
- التخلص من الأشياء غير الضرورية
- تطبيق المعايير المحددة (الإجراءات، اللافتات، العلامات...)
- الإبلاغ عن أي خلل أو حالة غير مطابقة
- احترام قواعد السلامة (معدات الوقاية الشخصية، الحركة، المناولة...)





يجب القيام به في كل محطة عمل



يجب تجنبه



السلامة في العمل

1 ارتداء معدات الوقاية الشخصية الإلزامية (قفازات، كمامة، نظارات...)



2 احترام تعليمات السلامة

- احترام قواعد النظافة والسلامة المعمول بها في المؤسسة.
- المناسبة لكل موقع عمل (EPI) ارتداء معدات الحماية الفردية.
- الحفاظ على مناطق العمل نظيفة وخالية من العوائق.
- التعامل مع المنتجات والمعدات وفقًا للتعليمات المحددة.
- الإبلاغ فورًا عن أي وضع خطير، أو حادث، أو خلل.
- احترام تعليمات المرور والسلامة داخل الورشات.
- عدم التدخل في أي معدات دون إذن أو تدريب مسبق.
- ضمان ترتيب موقع العمل بعد كل استعمال.
- احترام التعليمات المتعلقة بالمواد الكيميائية (الوسم، التخزين، الاستخدام).

! لا تَحْضُ أَبَدًا فِي مَخَاطَرَةٍ.

حَالَاتُ الطَّوَارِيءِ

1 : فِي حَالَةِ الْخَطَرِ أَوْ الطَّوَارِيءِ

- إيقاف العمل فورًا
- إخلاء المنطقة / إخلاء المكان
- إبلاغ المسؤول / إنذار المسؤول
- قطع تشغيل المعدات إذا لزم الأمر / فصل الأجهزة عند الضرورة

