BÁO CÁO KHAI THÁC NGÀY

Nội dung	Số vụ	Địa điểm, nguyên nhân, hậu quả
Tai nạn giao thông	1	- 17h58 KM212+0 hướngHN-NB - Nhận định nguyên nhân ban đầu: Lái xe ô tô tải BKS 29H-408.61 do ông Nguyễn Văn Đoàn địa chỉ Giao Tắc - Liên Hà - Đông Anh-Hà Nội điều khiển đâm va vào xe tải BKS 29C-073.74 do ông Nguyễn Văn Tuấn địa chỉ Thôn Nhuệ -Đức Thượng - Hoài Đức -Thành Phố Hà Nội điều khiển và xe 18H-014.96 do ông Đinh Văn Quang địa chỉ Hải Vân-Hải Hậu-Nam Đinh bị lật tại lý trình km 225+800 hướng Hà Nội - Ninh Bình Tình trạng kỹ thuật công trình tại vị trí tai nạn khi xảy ra: Bình thường Hành động của đơn 2 người bị thương Tài sản đường cao tốc: không có thiệt hại về tài sản đường cao tốc Phương tiện: xe tải BKS 29H-408.61 hư hỏng nặng phần đầu , xe tải BKS 29C-073.74 hư hỏng nặng phần đầu và phần thùng xe, xe tải BKS 18H-014.96 hư hỏng phần đầu xe Hành động của đơn vị quản lý, khai thác: Sau khi nhận được tin báo tai nạn, nhân viên Đội Vận hành - Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giễ-Ninh Bình phối hợp với đội TTKSGTĐB cao tốc Số 03-C08 tổ chức đưa người bị thương đi bệnh viện và phân làn, điều tiết phương tiện lưu thông qua vị trí tai nạn, đồng thời thông báo cho các Lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết vụ tai nạn theo quy định
	Tai nạn giao	vụ Tai nạn giao 1