

Kiểm tra ma sát bề mặt và tĩnh điện ESD ( spec: ≤±100V) Check surface friction and electrostatic ESD (Spec:≤±100V)	Kiểm tra khuôn có hoạt động bình thường không ? Thiết bị có bị hỏng không? Check fixture have normal use or not? Epuipment have boken or Not?	Kiểm tra khuôn có làm sản phẩm bị cầy xước bê mặt không? Check fixture have make the product Scratch or not?
-6V	OK	ок