

| Kiểm tra ma sát bề mặt và tĩnh điện<br>ESD ( spec: ≤ 100V)<br>Check surface friction and electrostatic<br>ESD (Spec:≤ 100V) | Kiểm tra khuôn có hoạt động<br>bình thường không ? Thiết bị có bị hỏng không?<br>Check fixture have normal use or not? Epuipment have<br>boken or Not? | Kiểm tra khuôn<br>có làm sản phẩm bị cầy xước bê mặt<br>không?<br>Check fixture have make the product<br>Scratch or not? |
|---|--|--|
| -6V   | OK   | ок   |