2. Kiểu Định Vị & Cờ

- 2.1. Kiểu Định Vị
- 2.2. Thanh Ghi Cò
- 2.3. Trình Chẩn Lỗi

2.1. Kiểu Định Vị

- Kiểu định vị: cách xác định tác tố trong lệnh.
- Định vị chuẩn (7): thanh ghi, lấy ngay, trực tiếp, gián tiếp thanh ghi, chỉ số, cơ sở, chỉ số cơ sở.
- Định vị đặc biệt (2): định vị chuỗi và định vị công.

2.2. Thanh Ghi Cờ

- 16 / 32 bit (từ CPU 80386 →)
- Ghi nhận thông tin: điều khiển, trạng thái CPU, kết quả thực hiện lệnh sau cùng.

2.2. Thanh Ghi Cờ (tt)

Cờ điều khiển: DF, IF, TF

Cò trạng thái: NT, IOPL, OF, SF, ZF, AF, PF, CF

2.3. Trình Chấn Lỗi

- Giúp kiểm tra và thử chương trình.
- Trình chẩn lỗi thông dụng:
 - DEBUG: của Microsoft trong bộ MSDOS.
 - TD (Turbo Debugger): của Borland