

Anwendungshandbuch

EDI@Energy INSRPT-Anwendungshandbuch

Prüfbericht

Version: 1.1a

Stand MIG: INSRPT 1.0a und nachfolgende Versionen

Herausgabedatum: 01.04.2014 Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis:

1	Vorwort	3
	Aufbau des Dokuments	
	INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"	
	3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Äblehnung bzw. Bestätigung der Störungsmel	
	und Ergebnisbericht	
	3.2 Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB	
	Anhang: Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen	
	Änderungshistorie	



* Status

NACHRICHTENTYP : INSRPT EDIFACT-DIRECTORY : D.09B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 1.1a VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >= 1.0a

1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der INSRPT für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur INSRPT eine Wiederholung des UNH-Segmentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Nachrichtenübertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z. B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht INSRPT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



3 INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"

Der Tabelle dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die INSRPT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt:

- Prozessschritt 6 (Prüfidentifikator 23006) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert).
- Prozessschritt 9 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).
- Prozessschritt 10 (Pr
 üfidentifikator 23010) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der St
 örung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 (Pr
 üfidentifikator 23008)
 über die St
 örung informiert).



3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsmeldung und Ergebnisbericht

EDIFA	CT St	truktur	Beschr	eibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Kommi	unikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
			Prüfide	ntifikator	23001	23003	23004	23008	
		-Kopfsegmer	nt						
	UNH				Muss	Muss	Muss	Muss	
(UNH	0062	Nachrid Referer	nten- nznummer	Х	Х	Х	Х	
		0065	INSRP T	Prüfbericht	Χ	Χ	Χ	Χ	
		0052	D	Entwurfs-Version	X	X	Χ	X	
l	UNH	0054	10A	Ausgabe 2010 - A	Χ	Χ	Χ	Χ	
	UNH	0051	UN	UN/CEFACT	Χ	Χ	Χ	Χ	
l	UNH	0057	1.0a	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschrei bung	X	X	X	X	
	der N	Nachricht			Muss	Muss	Muss	Muss	
		1001	4	Prüfbericht	X	X	X	X	
		1004	Dokum	entennummer	X	X	X	X	
Dokum			1						
	DTM	idatuiii			Muss	Muss	Muss	Muss	
I	DTM	2005	137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/- zeit	Х	Χ	Χ	Χ	
I	DTM	2380		oder Uhrzeit oder nne, Wert	Χ	Χ	Χ	Χ	
I	DTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	X	X	X	X	
MP-ID	Empf	änger							
SG2 I					Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 I		3035	MR	Nachrichtenempfäng er	X	Χ	X	Χ	
SG2 I	NAD	3039	MP-ID		Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2 I	NAD	3055	9	GS1	Χ	X	Χ	Χ	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	X	
			305	ETSO (European Transmission	X	Х	Х	Х	
			321	System Operator) EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	Х	X	X	Х	
			332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	Х	X	Х	
MP-ID SG2		nder			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 I		2025	MS	Dokumenten /	Muss	Muss X	Muss	Muss	
SG2 I	NAD	3035	IVIO	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle r bzwabsender	X	۸	Х	X	
SG2 I	NAD	3039	MP-ID		Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2 I	NAD	3055	9	GS1	Χ	Χ	X	X	



EDIFACT Struktur		nreibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
	Komm	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
	Prüfid	entifikator	23001	23003	23004	23008	
	293 305 321	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) ETSO (European Transmission System Operator) EASEE-gas	X X	X X	X X	X X	
	332	(European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Х	Х	X	
Dokument-/Nachricht- Einzelheiten							
SG3 DOC			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG3 DOC 1001	21 22 293	Anfrage Antwort auf Anfrage Prüfbericht	Х	Х	X	X	
SG3 DOC 1004	Vorga	ngsnummer	X	Χ	X	X	
Prüfidentifikator SG4 SG4 RFF			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG4 RFF 1153	Z13	Prüfidentifikator	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG4 RFF 1154	Prüfide	entifikator	Х	Х	Х	Х	
Referenzangaben SG4 SG4 RFF				Muss Muss	Muss Muss	Muss	
SG4 RFF 1153	AAV TN	Nummer der Anfrage Transaktions- Referenznummer		Х	Χ	Х	
SG4 RFF 1154	Vorga	nenten-/ ngsnummer der snachricht		X	X	X [1]	Hinweise: [1] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 4b "Bestätigung der Störungsmeldung" [2] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 5 "Informationsmeldung üb. Störung" [3] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 6 "Informationsmeldung üb. Störung" [4] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004
Ansprechpartner beim Nachrichtenabsender SG5			Muss				

Seite 6



EDIFACT Struktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
	Komm	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
	Prüfid	entifikator	23001	23003	23004	23008	
SG5 NAD			Muss				
SG5 NAD 3035	MS	Dokumenten-/	Х				
		Nachrichtenausstelle r bzwabsender					
COE NAD 2020	MDID		V				
SG5 NAD 3039	MP-ID		X				
SG5 NAD 3055	9 293	GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	x				
	305	ETSO (European Transmission System Operator)	Х				
	321	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	X				
	332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X				
Ansprechpartner	T						
SG6			Muss				
SG6 CTA	ıc	Informational	Muss				
SG6 CTA 3139	IC	Informationskontakt	X				
SG6 CTA 3412	Kontal	Kt .	X				
Kommunikationsverbindur g SG6	ו						
SG6 COM			Muss				
SG6 COM 3148		unikationsadresse, ikation	X				
SG6 COM 3155	EM	E-Mail	O				
	FX	Telefax	0				
	TE AJ	Telefon weiteres Telefon	0				
	AL	Handy	0				
		·=··,					
Ansprechpartner beim Kunden							
SG5			Soll [1]				[1] Wenn Nachrichtenabsender vom Kunden informiert wurde
SG5 NAD			Muss				
SG5 NAD 3035	CC	Anspruchsteller	X				
Ansprechpartner	T						
SG6			Muss				
SG6 CTA			Muss				
SG6 CTA 3139	IC	Informationskontakt	Χ				
SG6 CTA 3412	Kontal	k t	Χ				
Kommunikationsverbindur g	ו						
SG6							
SG6 COM	1/	and the Community	Muss				
SG6 COM 3148	Identif	iunikationsadresse, ikation	X O				
	EM	E-Mail	O				



EDIFACT Struktur	Besch	nreibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
	Komn	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
	Prüfid	lentifikator	23001	23003	23004	23008	
SG6 COM 3155	FX TE AJ AL	Telefax Telefon weiteres Telefon Handy	0 0 0 0				
Positionsdaten SG7 SG7 LIN			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	[2]	[1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung.
SG7 LIN 1082	Positio	onsnummer	Χ	Χ	Χ	X	-
Zeitpunkt zu dem d Geräte-Status ermi wurde SG7 SG7 DTM						Soll	
SG7 DTM 2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/ -zeit				Soll X	
SG7 DTM 2380		n oder Uhrzeit oder anne, Wert				X	
SG7 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
Beginn des Geräte SG7	-Status		Vasa				
SG7 DTM SG7 DTM 2005	163	Verarbeitung,	Kann X	Kann X	Kann X	Kann X	
SG7 DTM 2380		Beginndatum/-zeit n oder Uhrzeit oder anne, Wert	X	Χ	X	Χ	
SG7 DTM 2379	102	CCYYMMDD	Χ	Χ	Χ	Χ	
	303	CCYYMMDDHHMM ZZZ	Х	Х	Х	Х	
Ende des Geräte-S SG7 SG7 DTM	tatus					Muss	
SG7 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit				X	
SG7 DTM 2380		n oder Uhrzeit oder anne, Wert				Χ	
SG7 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
Ende des Zustands SG7 SG7 DTM					Muss		
SG7 DTM 2005	292	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit),			X		



EDIFACT Struktur	Besch	nreibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
	Komm	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
	Prüfid	lentifikator	23001	23003	23004	23008	
		geplant					
SG7 DTM 2380		n oder Uhrzeit oder anne, Wert			Χ		
SG7 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ			X X		
Gerätestatus SG7 SG7 STS			Muss		Muss	Muss	
SG7 STS 9015	Z06	Gerätestatus	X		Χ	X	
SG7 STS 4405	Z09	störungsfrei				U	
	Z10	gestört			X	U [1] U [2]	[1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung
	Z11	festgestellte Störung	X				g
007 070 0040	Z12 Z75	vermutete Störung Kommunikationsstör	X			······································	
SG7 STS 9013	2/3	ung				Х	
	Z78	Gerätewechsel				X	
	Z81	Messeinrichtung gestört/defekt				Χ	
	ZB8	keine Störung				X	
	ZC1	feststellbar Störungsbehebung nicht möglich				X [1]	[1] Hinweis: Nur zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB
							selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. In SG3-SG7-FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
Antwortstatus							
SG7 SG7 STS				Muss	Muss		
SG7 STS 9015	E01	Status der Antwort		X	Χ		
SG7 STS 9013	E15	Zustimmung ohne			Χ		
-	Z29	Korrekturen Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)		Х			
	ZB8	keine Störung feststellbar		X			



EDIFA	CT S	truktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Komm	unikation von	LF/NB/ MDL an	MSB an LF/NB/	MSB an LF/NB/	MSB an LF/NB/	
					MSB	MDL	MDL	MDL	
			Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
SG7	FTX				Kann		Kann	Muss [1]	[1] wenn in SG3-SG7- STS+Z06+Z10+ZC1
SG7	FTX	4451	AAO ACD	Fehlerbeschreibung (Freier Text) Begründung	X		Χ	Χ	
SG7	FTX	4440	Freier	······································	X		Χ	X	
Zählpu	ınkt								
SG8					Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8	NAD				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	Х	Х	Х	Х	
Zählpu SG8	unkt								
SG8	LOC				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8	LOC	3227	172	Zählpunkt	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG8	LOC	3225	Zählpu	ınktbezeichnung	Χ	Χ	Χ	Χ	
Nachri	ichten	-Endesegment							
	UNT	Ü			Muss	Muss	Muss	Muss	
	UNT	0074		l der Segmente in Nachricht	Χ	Χ	Χ	Χ	
	UNT	0062	Nachri Refere	chten- nznummer	X	Χ	Χ	Χ	



3.2 Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB

EDIFACT S	truktur	Besch	reibung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
		Komm	unikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
		Prüfid	entifikator	23005	23006	23009	23010	
	-Kopfsegmer	nt		N4	Muss	Muss	Muss	
UNH	0062	Nachri	chton-	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
OINIT	0002		nznummer			^	^	
_	0065	INSRF T	Prüfbericht	Χ	Χ	X	Χ	
	0052	D	Entwurfs-Version	Χ	Χ	Χ	Χ	
UNH	0054	10A	Ausgabe 2010 - A	X	X	Χ	Χ	
UNH	0051	UN	UN/CEFACT	X	Χ	Χ	Χ	
UNH	0057	1.0a	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschrei bung	X	X	X	X	
Beginn der I				Muoo	Muss	Muoo	Muss	
	1001	4	Prüfbericht	Muss X	Wuss X	Muss X	Muss X	
	1004	Dokum	nentennummer	X	X	X	X	
Dokumenter	n datum	:						
DOKUMENTE	nuatum			Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM	2005	137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/- zeit	Х	Х	Х	Χ	
DTM	2380		oder Uhrzeit oder anne, Wert	X	X	X	X	
DTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	X	X	Χ	Χ	
MP-ID Empt SG2 SG2 NAD	fänger			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 NAD	3035	MR	Nachrichtenempfäng	X	X	X	X	
000 NAD			er	······································				
SG2 NAD		MP-ID	GS1	X	X	X	X X	
SG2 NAD	3055	9 293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	x	X	x	X	
		305	ETSO (European Transmission System Operator)	Х	X	Х	Х	
		321	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	X	X	X	Х	
		332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Х	Х	X	
MP-ID Abse	ender			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle r bzwabsender	X	Χ	X	X	
SG2 NAD	3039	MP-ID		Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2 NAD	3055	9	GS1	X	Χ	X	X	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
	Prüfidentifikator	23005	23006	23009	23010	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	Х	Х	Х	Х	
	305 ETSO (European Transmission System Operator)	Х	Х	Х	Х	
	321 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	Х	Х	X	Х	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	Х	X	X	
Dokument-/Nachricht- Einzelheiten SG3 SG3 DOC		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG3 DOC 1001	23 Statusinformationen	X	X			
000 000 1001	293 Prüfbericht			X	X	
SG3 DOC 1004 Prüfidentifikator	Vorgangsnummer	X	X	X	X	
SG4		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 RFF SG4 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
SG4 RFF 1153 SG4 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	X	X	X	
Referenzangaben	Fruitentilikatoi	^	Λ		Λ	
SG4 RFF				Muss	Muss	
SG4 RFF 1153	TN Transaktions- Referenznummer			X	X	
SG4 RFF 1154	Dokumenten-/ Vorgangsnummer der Bezugsnachricht		x	X [2] U [4]	X [3] ∪ [4]	Hinweise: [1] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 4b "Bestätigung der Störungsmeldung" [2] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 5 "Informationsmeldung üb. Störung" [3] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 6 "Informationsmeldung üb. Störung" [4] Hinweis: Vorgangsnummer UDOC DE1004) aus Prozessschritt 6 "Informationsmeldung üb. Störung" [4] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004
Positionsdaten SG7 SG7 LIN		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	[1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
	Prüfidentifikator	23005	23006	23009	23010	
						den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung.
SG7 LIN 1082	Positionsnummer	Х	Х	Х	Х	
Zeitpunkt zu dem der Geräte-Status ermittelt wurde SG7						
SG7 DTM	O Boorboitungs /			Soll	Soll	
SG7 DTM 2005	9 Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/ -zeit	/		X	X	
SG7 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X	X	
SG7 DTM 2379	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMM ZZZ			X X	X X	
Beginn des Geräte-Statu SG7 SG7 DTM	us	Kann	Kann	Kann	Kann	
SG7 DTM 2005	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	Х	Х	Х	
SG7 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	Χ	X	Χ	
SG7 DTM 2379	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMM ZZZ	X X	X X	X X	X X	
Ende des Geräte-Status SG7						
SG7 DTM				Muss	Muss	
SG7 DTM 2005	164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit			X	X	
SG7 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X	X	
SG7 DTM 2379	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMM ZZZ			X X	X X	
Ende des Zustands SG7						
SG7 DTM		Muss	Muss			
SG7 DTM 2005	292 Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant	X	X			
SG7 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X			
SG7 DTM 2379	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMM ZZZ		X			
Gerätestatus						
SG7 SG7 STS		Muss	Muss	Muss	Muss	



EDIFACT S		truktur	Besch	Beschreibung		Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
			Komm	unikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
			Prüfide	entifikator	23005	23006	23009	23010	
SG7	STS	9015	Z06	Gerätestatus	Х	Х	Х	Х	
3G7	STS	4405	Z09	störungsfrei			Χ	Χ	
			Z10	gestört	X	X	X	X	[1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung
3G7	STS	9013	Z75	Kommunikationsstör ung			Χ	Χ	
			Z78 Z81	Gerätewechsel Messeinrichtung gestört/defekt			X X	X X	
			ZB8	keine Störung			X	Х	
			ZC1	feststellbar Störungsbehebung nicht möglich			X [1]	X [1]	[1] Hinweis: Nur zu nutzen, wenn
									Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. In SG3-SG7-FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
SG7	r Text FTX				Kann	Kann	Muss [1]	Muss [1]	[1] wenn in SG3-SG7-
SG7	FTX	4451	AAO	Fehlerbeschreibung	X	X	X	Χ	STS+Z06+Z10+ZC1
SG7	FTX	4440	Freier	(Freier Text) Text	X	X	X	Χ	
Zählp	unkt								
SG8					Muss	Muss	Muss	Muss	
	NAD NAD	3035	DP	Lieferanschrift	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
Zählp S G8	unkt								
0	LOC				Muss	Muss	Muss	Muss	
		3227	172	Zählpunkt	Χ	X	X	Χ	
SG8	LOC		Zählpu	ınktbezeichnung	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG8 SG8	LOC	3225							
SG8 SG8 SG8	LOC								
SG8 SG8 SG8	LOC	-Endesegment			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8 SG8 SG8	LOC richten UNT		Anzah	I der Segmente in Nachricht	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	



4 Anhang: Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen

Beschreibung	Prozessschritt aus	Prüfidentifikator	Kommunikation von
Störungsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 1	23001	LF/NB/MDL an MSB
Ablehnung	WiM Kap. C 2 Nr. 4a	23003	MSB an LF/NB/MDL
Bestätigung	WiM Kap. C 2 Nr. 4b	23004	MSB an LF/NB/MDL
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 5	23005	MSB an NB
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 6	23006	MSB an MDL
Ergebnisbericht	WiM Kap. C 2 Nr. 8	23008	MSB an LF/NB/MDL
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 9	23009	MSB an NB
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 10	23010	MSB an MDL



5 Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Version 1.1a

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu]	
Ä001	Deckblatt und analog * Status	Version: 1.1 Stand MIG: INSRPT 1.0 und nachfolgende Versionen Herausgabedatum: 01.10.2013 Autor: BDEW	Version: 1.1a Stand MIG: INSRPT 1.0a und nachfolgende Versionen Herausgabedatum: 01.04.2014 Autor: BDEW Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	- Version AHB aktualisiert -	genehmigt
Ä002	SG4 RFF Referenzan gaben Störungsme Idung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsme Idung und Ergebnisber icht	DE 1154: X; X; X [1] Bedingung: Hinweise: [1] Nummer aus Nr. 4b [2] Nummer aus Nr. 5 [3] Nummer aus Nr. 6	DE 1154 X; X; X [1] Bedingung: [1] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 4b "Bestätigung der Störungsmeldung" [2] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 5 "Informationsmeldung üb. Störung" [3] Hinweis: Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 6 "Informationsmeldung üb. Störung"	Einheitliche Schreibweise, Klarstellung	genehmigt
Ä003	SG4 RFF Referenzan gaben	Name DE 1154: Referenz, Identifikation	Name DE 1154: Dokumenten-/Vorgangsnummer der Bezugsnachricht	Erhöhung der Lesbarkeit	genehmigt
Ä004	SG5 NAD+CC Ansprechpa rtner beim Melder	Name NAD: Ansprechpartner beim Melder	Name NAD: Ansprechpartner beim Kunden	Präzisierung	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä005	SG5 Ansprechpa rtner beim Melder (NAD+CC)	Kann	Soll [1] Bedingung: [1] Wenn Nachrichtensender vom Kunden informiert wurde	Präzisierung	genehmigt
Ä006	SG7 LIN Tabelle Störungsme Idung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsme Idung und Ergebnisber icht	Muss Muss Muss	Muss Muss Muss [1] U [2] [1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung.	Präzisierung	genehmigt
Ä007	SG7 DTM+9 Zeitpunkt zu dem der Geräte- Status ermittelt wurde	Bedingung: In den Prozessschritten 8, 9 und 10 ist eine SG7-Schleife mit dem Bericht über die Störung zu übermitteln und eine zweite SG7- Schleife mit der behobenen Störung. Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die zweite Schleife des Störberichts.	gelöscht	Präzisierung	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä008	SG7 STS+Z06 "Gerätestat us" Tabelle Störungsme Idung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsme Idung und Ergebnisber icht	DE4405 Z09: -; -; -; X DE4405 Z10: -; -; X; X	DE4405 Z09: -; -; -; U DE4405 Z10: -; -; X; U [1] U [2] Bedingung Z10: [1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung.	Präzisierung	genehmigt
Ä009	SG8 LOC DE3055 Tabellen	DE3055 vorhanden	DE3055 nicht vorhanden	Anpassung an MIG Vereinheitlichung des LOC+172 über alle Nachrichtentypen	genehmigt
Ä010	SG4 RFF Referenzan gaben Tabelle Informations meldungen des MSB	DE 1154: -; X [2]; X [3] Bedingung: Hinweise: [1] Nummer aus Nr. 4b [2] Nummer aus Nr. 5 [3] Nummer aus Nr. 6	DE 1154 X; X [2] U [4]; X [3] U [4] Bedingung: [1] Hinweis: Prozessschritt 4b "Bestätigung der Störungsmeldung" [2] Hinweis: Prozessschritt 5 "Informationsmeldung üb. Störung" [3] Hinweis: Prozessschritt 6 "Informationsmeldung üb. Störung" [4] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004	Einheitliche Schreibweise, Klarstellung	genehmigt
Ä011	SG7 STS+Z06 "Gerätestat us" Tabelle Informations meldungen des MSB		 [1] Hinweis: Wiederholung von SG7 erforderlich. Einmal für den Bericht über die Störung und einmal mit dem Bericht der behobenen Störung. [2] Hinweis: Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die Wiederholung mit dem Bericht über die Störung. 	Einheitliche Schreibweise,	genehmigt