

Anwendungshandbuch

EDI@Energy INSRPT-Anwendungshandbuch

Prüfbericht

Version: 1.1e

Stand MIG: INSRPT 1.0c und nachfolgende Versionen

Publikationsdatum: 01.04.2017 Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis:

1	Vorwort	3
	Aufbau des Dokuments	
	INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messlokation"	
	3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der	
	Störungsmeldung und Ergebnisbericht	5
,	3.2 Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB	
	Änderungshistorie	14



1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der INSRPT für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur INSRPT eine Wiederholung des UNH-Segmentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Übertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z. B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht INSRPT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



3 INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messlokation"

Der Tabelle dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die INSRPT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt:

- Prozessschritt 5 (Pr
 üfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der St
 örung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Pr
 üfidentifikator 23004)
 über die St
 örung informiert).
- Prozessschritt 9 (Pr

 üfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der St

 örung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Pr

 üfidentifikator 23008)

 über die St

 örung informiert).



3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsmeldung und Ergebnisbericht

EDIFACT	EDIFACT Struktur		Beschi	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Komm	unikation von	LF/NB an MSB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	
			Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
Nachrich	iten-K	opfsegment							
	NH				Muss	Muss	Muss	Muss	
UN	NH 0	062	Nachri Refere	chten- nznummer	Х	Х	Х	Х	
	VH 0		·\$	Prüfbericht	X	Χ	Χ	X	
	VH 0		D	Entwurfs-Version	Χ	Χ	Χ	Χ	
	VH 0		10A	Ausgabe 2010 - A	X X X	X X	X X X	X X X	
	NH 0		UN	UN/CEFACT		X		X	
Ur	NH 0	057	1.0c	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschrei bung	X	Х	Х	X	
Beginn d		chricht							
	GM			D "" . 1.	Muss	Muss	Muss	Muss	
	3M 1 3M 1		4 Dokum	Prüfbericht entennummer	X	X	X	X	
			DOKUIII	entennummer	^	^	^	^	
Dokumer	ntend TM	atum			Muss	Muss	Muss	Muss	
	I IVI TM 2	005	137	Dokumenten-/	X	Viuss	Muss X	X	
			107	Nachrichtendatum/- zeit	Λ	Λ	Λ	Λ	
DT	ΓM 2	380		oder Uhrzeit oder anne, Wert	X	X	Χ	Х	
DT	ΓM 2	379	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	Χ	Χ	Χ	
MP-ID Er		nger			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NA					Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NA	4D 3	035	MR	Nachrichtenempfäng er	X	Х	Х	X	
SG2 NA	4D 3	039	MP-ID		Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2 NA	4D 3	055	9	GS1	X	X	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	Х	X	Х	
			305	ETSO (European Transmission	Х	Х	Х	Х	
			321	System Operator) EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	Х	X	X	X	
			332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Х	Х	X	
MP-ID Al	bsend	der							
SG2 NA	۸۵				Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 NA		035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle r bzwabsender	X	X	X	X	
SG2 NA	4D 3	039	MP-ID		X	Χ	X	Χ	
SG2 NA			9	GS1	X	X	X	X	
			293	DE, BDEW	Χ	Χ	X	Χ	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Störungs-	Ablehnung	Bestäti-	Ergebnis-	Bedingung
		meldung		gung	bericht	
	Kommunikation von	LF/NB an MSB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	
	Prüfidentifikator	23001	23003	23004	23008	
	(Bundesverband der					
	Energie- und Wasserwirtschaft					
	e.V.) 305 ETSO (European	X	X	Х	X	
	Transmission	Λ	Λ	χ	Λ	
	System Operator) 321 EASEE-gas	Х	Х	Х	X	
	(European					
	Association for the Streamlining of					
	Energy Exchange for					
	Gas) 332 DE, DVGW Service	Χ	Χ	X	X	
	& Consult GmbH					
Dokument-/Nachricht- Einzelheiten						
SG3		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG3 DOC		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG3 DOC 1001	21 Anfrage22 Antwort auf Anfrage	X	Х	Х		
	293 Prüfbericht				X	
SG3 DOC 1004	Vorgangsnummer	X	X	Х	Х	
Prüfidentifikator SG4		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 RFF		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	Χ	Χ	Χ	
SG4 RFF 1154	23001 WiM / Störungsmeldung	Х				
	vom LF/NB an MSB					
	23003 WiM / Ablehnung vom MSB an LF/NB		X			
	23004 WiM / Bestätigung vom MSB an LF/NB			Χ		
	23008 WiM /				X	
	Ergebnisbericht vom MSB an LF/NB					
Referenzangaben	i WOD an El /ND					
SG4			Muss	Muss	Muss	
SG4 RFF	A A V . N		Muss	Muss	Muss	
SG4 RFF 1153	AAV Nummer der Anfrage TN Transaktions-		Х	Х	Х	
CC4 DEE 4454	Referenznummer		v	v		[FOO]
SG4 RFF 1154	Dokumenten-/ Vorgangsnummer der		Х	Х	X [500]	[500] Hinweis: Vorgangsnummer
	Bezugsnachricht					(DOC DE1004) aus Prozessschritt 4b
						"Bestätigung der Störungsmeldung".
Ananrachnartaer beire	:					- Corunganicidung .
Ansprechpartner beim Nachrichtenabsender						
SG5		Muss				
SG5 NAD SG5 NAD 3035	MS Dokumenten-/	Muss X				
	Nachrichtenausstelle					
SG5 NAD 3039	r bzwabsender MP-ID	X				
SG5 NAD 3055	9 GS1	X				
	293 DE, BDEW	X				



EDIEACT O	ruletur	Posst	roibung	Ctön.m.	∧ bloba; ··· a	Doot##	Erack:	Podingues
EDIFACT St	ruktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
		Komm	unikation von	LF/NB an MSB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	
		Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
			(Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)					
		305	ETSO (European Transmission System Operator)	Χ				
		321	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	Х				
		332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х				
Ansprechpar	tner							
SG6				Muss				
SG6 CTA	2120	IC	Informationskontakt	Muss				
SG6 CTA		Kontak		X				
								-
g SG6	ionsverbindun							
SG6 COM	2440	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Muss				
SG6 COM		Identifi	unikationsadresse, kation E-Mail	X				
SG6 COM	3155	EM FX TE AJ AL	Telefax Telefon weiteres Telefon Handy	0 0 0 0				
Ansprechpar Kunden	tner beim							
SG5				Soll [1]				[1] Wenn Nachrichtenabsender vom Kunden informiert wurde.
SG5 NAD				Muss				
SG5 NAD	3035	CC	Anspruchsteller	Χ				
Ansprechpar	rtner							
SG6				Muss				
SG6 CTA	2120	ıc	Informational	Muss				
SG6 CTA		IC Kontak	Informationskontakt	X				
Kommunikati	ionsverbindun		A.C.	^				
g SG6								
SG6 COM				Muss				
SG6 COM	3148		unikationsadresse, kation	Χ				
SG6 COM	3155	EM FX TE AJ AL	E-Mail Telefax Telefon weiteres Telefon Handy	0 0 0 0				
Positionsdate SG7	en			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG7 LIN				Muss	Muss	Muss	Muss	[503] Hinweis:



EDIF	ACT S	truktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Komm	unikation von	LF/NB an MSB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	
			Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
207		4002						([503] U [504]) X [505]	Segmentgruppe ist einmal für den Bericht über die Störung anzugeben. [504] Hinweis: Segmentgruppe ist einmal mit dem Bericht der behobenen Störung anzugeben. [505] Hinweis: Wenn Gerät nicht gestört war, Segmentgruppe einmal mit dem Bericht der behobenen Störung anzugeben.
SG7	LIIN	1082	POSITIO	nsnummer	X	X	X	X	
Geräte wurde SG7	e-Stat	ı dem der us ermittelt							
SG7									[3] Wenn vorhanden.
SG7	DTM	2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/ -zeit				Х	
		2380		oder Uhrzeit oder anne, Wert				X	
SG7	DTM		102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
	n des	Geräte-Status							
SG7 SG7	ОΤΜ				Kann	Kann	Kann	Kann	
SG7		2005	163	Verarbeitung,	X	X	X	X	
				Beginndatum/-zeit					
_		2380		oder Uhrzeit oder anne, Wert	X	X	X	X	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ	X	X X	X X	X X	
Ende SG7	des G	eräte-Status							
SG7	DTM							Muss	
SG7	DTM	2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit				Χ	
		2380	-	oder Uhrzeit oder anne, Wert				X	
SG7		2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
Ende SG7	des Zı	ustands							
SG7	DTM						Muss		
SG7	DTM	2005	292	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant			Х		
SG7	DTM	2380		oder Uhrzeit oder			Χ		
SG7	DTM	2379	Zeitspa	CCYYMMDD			X		



EDIFACT Struktur	Beschre	eibung	Störungs-	Ablehnung	Bestäti-	Ergebnis-	Bedingung
			meldung		gung	bericht	3. 3
	Kommu	nikation von	LF/NB an	MSB an	MSB an	MSB an	
	Prüfider	atifikator	MSB 23001	LF/NB 23003	LF/NB 23004	LF/NB 23008	
		CCYYMMDDHHMM	23001	23003	X	23000	
		ZZZ			Λ		
Gerätestatus SG7							
SG7 STS			Muss		Muss	Muss	
SG7 STS 9015	Z06	Gerätestatus	Χ		Χ	Χ	
SG7 STS 4405		störungsfrei gestört			Х	U U ([503] U [504]) X [505]	[503] Hinweis: Segmentgruppe ist einmal für den Bericht über die Störung
SC7 STS 0012	Z12 ·	festgestellte Störung vermutete Störung	X X				anzugeben. [504] Hinweis: Segmentgruppe ist einmal mit dem Bericht der behobenen Störung anzugeben. [505] Hinweis: Wenn Gerät nicht gestört war, Segmentgruppe einmal mit dem Bericht der behobenen Störung anzugeben.
SG7 STS 9013	Z78 Z81 ZB8	Kommunikationsstör ung Gerätewechsel Messeinrichtung gestört/defekt keine Störung feststellbar Störungsbehebung nicht möglich				X X X X [506] U [507]	[506] Hinweis: Zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. [507] Hinweis: In SG7 FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
Antwortstatus SG7							
SG7 STS				Muss	Muss		
SG7 STS 9015	·····	Status der Antwort		X	X		
SG7 STS 9013		Zustimmung ohne Korrekturen			Х		
	Z29	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis		X			
	ZB8	mehr vorhanden) keine Störung feststellbar		Х			
Freier Text							
SG7 FTX			Kann		Kann	Muss [2]	[2] Wenn SG7 STS+Z06+Z10+ZC1 vorhanden.
SG7 FTX 4451		Fehlerbeschreibung (Freier Text)			Χ	X	
SG7 FTX 4440	ACD Freier Te	Begründung	X X		X	X	
	Frieiei I	<u>-</u>	^		^	^	-
Messlokation SG8			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8 NAD			Muss	Muss	Muss	Muss	



EDIFACT Struktur		Beschreibung		Störungs- meldung	Ablehnung	gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			unikation von	LF/NB an MSB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	MSB an LF/NB	
		Prüfidentifikator		23001	23003	23004	23008	
SG8 NAD	3035	DP	Lieferanschrift	Х	Х	Х	Х	
Meldepunkt	t							
SG8 LOC				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8 LOC	3227	172	Meldepunkt	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG8 LOC	3225	Identifi	kator	X [509]	X [509]	X [509]	X [509]	[509] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation
Nachrichter	n-Endesegmen	t						
UNT	J			Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		der Segmente in lachricht	X	X	Χ	Х	
UNT	0062	Nachri Refere	chten- nznummer	X	Х	Χ	Χ	



3.2 Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB

EDIEACT OF 1	. 5	na ila una a	lafat	Info	De die europ
EDIFACT Struktur	Besch	reibung	Informations- meldung	Informations-	Bedingung
			J	meldung	
		unikation von	MSB an NB	MSB an NB	
	Prüfide	entifikator	23005	23009	
Nachrichten-Kopfs	segment				
UNH			Muss	Muss	
UNH 006	2 Nachri	chten-Referenznummer	Χ	Χ	
UNH 006	5 INSRF	T Prüfbericht	X	X	
UNH 005	2 D	Entwurfs-Version	Χ	X	
UNH 005		Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 005		UN/CEFACT	Χ	X	
UNH 005		Versionsnummer der	Χ	X	
		zugrundeliegenden			
		BDEW-			
		Nachrichtenbeschreibung			
Beginn der Nachri	cht				-
BGM			Muss	Muss	
BGM 100	1 4	Prüfbericht	X	Χ	
BGM 100		nentennummer	X	X	
	•				
Dokumentendatun	n				
DTM			Muss	Muss	
DTM 200	137	Dokumenten-/	X	X	
DT14 000		Nachrichtendatum/-zeit			
DTM 238		oder Uhrzeit oder anne, Wert	Х	X	
DTM 227		CCYYMMDDHHMM	X	v	
DTM 237	9 203	CCTTIVIIVIDDAHIVIIVI	^	X	
MP-ID Empfänger					
SG2			Muss	Muss	
SG2 NAD			Muss	Muss	
SG2 NAD 303	5 MR	Nachrichtenempfänger	X	Χ	
SG2 NAD 303	9 MP-ID		X	X	
SG2 NAD 305		GS1	X	X	
	293	DE, BDEW	X	X	
		(Bundesverband der			
		Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)			
	305	ETSO (European	Χ	Х	
	000	Transmission System	,,	,,	
		Operator)			
	321	EASEE-gas (European	X	X	
		Association for the			
		Streamlining of Energy			
	332	Exchange for Gas) DE, DVGW Service &	Х	Х	
	002	Consult GmbH	,	,	
MDIDAL	:				
MP-ID Absender			Muss	M	
SG2 NAD			Muss	Muss	
SG2 NAD 303	s5 MS	Dokumenten-/	Muss X	Muss X	
302 NAD 303	os IVIO	Nachrichtenaussteller	^	^	
		bzwabsender			
SG2 NAD 303	9 MP-ID		X	Χ	
SG2 NAD 305		GS1	X	X	
	293	DE, BDEW	X	X	
		(Bundesverband der			
		Energie- und			
		Wasserwirtschaft e.V.)	V	V	
	305	ETSO (European	X	Х	
		Transmission System Operator)			
	321	EASEE-gas (European	X	X	
		Association for the			
		Streamlining of Energy			



EDIFA	ACT Str	uktur	Beschr	reibung	Informations- meldung	Informations- meldung	Bedingung
			Kommi	unikation von	MSB an NB	MSB an NB	
				entifikator	23005	23009	
			·		20000	20000	
			332	Exchange for Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
	ment-/N heiten	achricht-					
SG3					Muss	Muss	
SG3					Muss	Muss	
SG3	DOC	1001	23 293	Statusinformationen Prüfbericht	X	X	
SG3	DOC	1004	Vorgan	gsnummer	X	X	
Prüfid	entifika	tor					-
SG4					Muss	Muss	
SG4	RFF				Muss	Muss	
SG4	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	Χ	
SG4	RFF	1154	23005	WiM /	Χ		
			23009	Informationsmeldung (Störungsmeldung) vom MSB an NB WiM /		X	
			23009	Informationsmeldung (Störungsbehebung) vom MSB an NB		^	
Refere	enzang	aben					
SG4	Ü					Muss	
SG4	RFF					Muss	
SG4	RFF	1153	TN	Transaktions- Referenznummer		Χ	
SG4	RFF	1154		enten-/Vorgangsnummer zugsnachricht		X [501] U [508]	[501] Vorgangsnummer (DOC DE1004) aus Prozessschritt 5 "Information über Störung". [508] Hinweis: Vorgangsnummer aus DOC DE1004.
Positio	onsdate	en					
SG7					Muss	Muss	
SG7	LIN				Muss	Muss	
SG7	LIN	1082	Positio	nsnummer	X	X	
Zeitpu	ınkt zu	dem der	ī				
		s ermittelt					
wurde							
SG7							
SG7	DTM					Soll [3]	[3] Wenn vorhanden.
SG7	DTM	2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit		Χ	
SG7	DTM	2380	Datum	oder Uhrzeit oder Inne, Wert		X	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMMZZZ		X X	
Begin	n des G	Seräte-Status					
SG7							
SG7	DTM				Kann	Kann	
SG7	DTM	2005	163	Verarbeitung,	X	X	•••••
				Beginndatum/-zeit			
SG7	DTM	2380		oder Uhrzeit oder Inne, Wert	X	X	
SG7	DTM	2379	102	CCYYMMDD	Χ	Χ	



EDIF	ACT Str	uktur	Besch	reibung	Informations- meldung	Informations- meldung	Bedingung
				unikation von entifikator	MSB an NB 23005	MSB an NB 23009	
l .	dee Oe	"to Ctotus					
	des Ge	räte-Status					
SG7	DTM					Muss	
			464	\/\		Muss	
G7	DIM	2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit		X	
G7		2380	Datum	oder Uhrzeit oder		X	
100	DIW	2300		anne, Wert		^	
SG7	DTM	2379	102	CCYYMMDD		X	
3G <i>1</i>	DIM	2319	303	CCYYMMDDHHMMZZZ		x	
nde	des Zu	stands					-
6G7							
G7	DTM				Muss		
	DTM	2005	292	Datum/Zeit der	Χ		
				abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant			
	DTM	2380	Datum	oder Uhrzeit oder	Χ		
				anne, Wert			
G7		2379	102	CCYYMMDD	Χ		
			303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X		
	estatus						-
G7							
G7	STS				Muss	Muss	
G7	STS	9015	Z06	Gerätestatus	Χ	Χ	
SG7	STS	4405	Z09	störungsfrei		X	
			Z10	gestört	Χ	X	
SG7	STS	9013	Z75 Z78 Z81 ZB8 ZC1	Kommunikationsstörung Gerätewechsel Messeinrichtung gestört/ defekt keine Störung feststellbar Störungsbehebung nicht möglich		X X X X [506] U [507]	[506] Hinweis: Zu nutzen, weni Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist [507] Hinweis: In SG7 FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
reier G7	Text						
6G7	FTX				Kann	Muss [2]	[2] Wenn SG7 STS+Z06+Z10+ZC1 vorhanden.
6G7	FTX	4451	AAO	Fehlerbeschreibung (Freier Text)	X	Х	•
G7	FTX	4440	Freier	Text	X	Х	
Messl	okation						
SG8					Muss	Muss	
SG8	NAD				Muss	Muss	
G8	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	X	
Melde S G 8	punkt						
	LOC				Muss	Muss	
3G8	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	X	
G8	LOC	3225	Identifi		X [509]	X [509]	[509] Hinweis: Verwendung de ID der Messlokation
Vachi	ichten-l	Endesegment					
	UNT	3 - 11			Muss	Muss	
	UNT	0074	Anzah	I der Segmente in einer	X	X	
		-	Nachri	9	-		
	UNT	0062		chten-Referenznummer	X	X	



4 Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Version 1.1e

Änd-ID	Ort	Ände	Änderungen						
		Bisher	Neu						
10000		Version: 1.1d	Version: 1.1e	Version aktualisiert.	genehmigt				
				Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.					
16202		Codenamen passen nicht zu den Begriffen des Marktrollenmodells	Codenamen passen zu den Begriffen des Marktrollenmodells	Die in den EDI@Energy- Dokumenten verwendeten Begriffe wurden an die Begriffe des Marktrollenmodells angepasst. In diesem Rahmen erfolgten weitere Vereinheitlichungen und Begriffsbereinigungen in den EDI@Energy-Dokumenten. In diesem Zuge wurden auch die Namen von Codes angepasst. Um die Änderungshistorie der davon betroffenen Dokumente nicht zu überladen, sind alle Codes, deren Namen sich geändert haben, dem Dokument "Anhang zur Änderungshistorie – Konkretisierung der Codeänderungen" zu entnehmen.	genehmigt				



16084		Status	löschen	Einheitlicher Aufbau der AHB	genehmigt
		NACHRICHTENTYP : INSRPT			
		EDIFACT-DIRECTORY : D.10A			
		VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 1.1d			
		VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >= 1.0b			
16660	Kapitel 1	[] Für den deutschen Markt ist je Nachrichtenübertragungsdatei nur ein UNH- Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. []	[] Für den deutschen Markt ist je Übertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. []	Vereinheitlichung der in den EDI@Energy-Dokumenten verwendeten Begriffe	genehmigt
16650	Kapitel 3	Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt: Prozessschritt 5 (Prüfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert). Prozessschritt 6 (Prüfidentifikator 23006) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert). Prozessschritt 9 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert). Prozessschritt 10 (Prüfidentifikator 23010) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).	Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt: Prozessschritt 5 (Prüfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert). Prozessschritt 9 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).	Die Rolle MDL gibt es nicht mehr. Somit sind diese Aussagen zu entfernen.	genehmigt
16651	Kapitel 3.1	Tabellenkopf: MDL vorhanden	Tabellenkopf: MDL vorhanden	Die Rolle MDL gibt es nichtmehr. Somit sind diese Aussagen zu entfernen.	genehmigt
16756	Kapitel 3.1 und 3.2	DE3225: X	DE3225: X [509] [509] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation	Präzisierung	genehmigt



16652	Kapitel 3.2	Anwendungsfälle, denen der Prüfidentifikator 23006 und 23010 zugewiesen ist, sind vorhanden	Anwendungsfälle, denen der Prüfidentifikator 23006 und 23010 zugewiesen ist, sind nicht vorhanden	Die Rolle MDL gibt es nichtmehr. Somit sind diese Anwendungsfälle zu entfernen.	genehmigt
16220	Kapitel 4	"Tabelle in Kapitel ""Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen und zu Zuordnungstupeln"" vorhanden.	Kapitel "Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen und zu Zuordnungstupeln" gelöscht.	Zur Umsetzung des Interims- modells in die Datenformate sind die Tabellen aus den einzelnen Anwendungshandbüchern in eine Tabelle zusammengeführt worden. Die Informationen sind jetzt dem Dokument EDI@Ener- gy "Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren" zu entneh- men.	genehmigt