

Anwendungshandbuch

EDI@Energy INSRPT-Anwendungshandbuch

Prüfbericht

Version: 1.1

Stand MIG: INSRPT 1.1 und nachfolgende Versionen

Herausgabedatum: 01.10.2013 Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis:

1	Vorwort	3
	Aufbau des Dokuments	
	INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"	
	3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsmel	
	und Ergebnisbericht	_
	3.2 Änwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB	
	Anhang: Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen	
	Änderungshistorie	



* Status

NACHRICHTENTYP : INSRPT EDIFACT-DIRECTORY : D.09B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 1.1 VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >= 1.1

1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der INSRPT für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur INSRPT eine Wiederholung des UNH-Segmentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Nachrichtenübertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z. B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht INSRPT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



3 INSRPT-Anwendungsfall im WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"

Der Tabelle dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die INSRPT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt:

- Prozessschritt 5 (Prüfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert).
- Prozessschritt 6 (Prüfidentifikator 23006) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert).
- Prozessschritt 9 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).
- Prozessschritt 10 (Prüfidentifikator 23010) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).



3.1 Anwendungsfälle: Störungsmeldung, Ablehnung bzw. Bestätigung der Störungsmeldung und Ergebnisbericht

EDIFA	CT St	ruktur	Beschr	eibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Kommı	unikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
			Prüfide	ntifikator	23001	23003	23004	23008	
	ichten UNH	-Kopfsegment			Muss	Muss	Muss	Muss	
	UNH	0062	Nachric Referer	hten- nznummer	X	X	X	X	
	UNH	0065	INSRP T	Prüfbericht	Χ	X	Χ	Χ	
	UNH	0052	D	Entwurfs-Version	Χ		Χ	Χ	
	UNH	0054	10A	Ausgabe 2010 - A	Χ	Χ	Χ	Χ	
	UNH	0051	UN	UN/CEFACT	Χ	Χ	Χ	Χ	
	UNH		1.0	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschrei bung	Х	X	Х	X	
	n der N BGM	Nachricht			Muss	Muss	Muss	Muss	
	BGM	1001	4	Prüfbericht	X	X	X	X	
	BGM	1004	Dokum	entennummer	Χ	Χ	Χ	Χ	
	nenter DTM	ndatum			Muss	Muss	Muss	Muss	
	DTM	2005	137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/- zeit	X	X	X	X	
	DTM	2380	-	oder Uhrzeit oder nne, Wert	Χ	Χ	Χ	X	
	DTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	X	X	Χ	X	
Empfä	inger-l	D			Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfäng er	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2	NAD	3039	MP-ID		Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2			9	GS1	Χ	Χ	Χ	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	Х	X	Χ	Х	
			305	ETSO (European Transmission System Operator)	Х	Х	Χ	Х	
			321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for	X	X	X	Х	
			332	Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Х	Х	Х	
Sende SG2					Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 SG2		3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
				r bzwabsender					
SG2	NAD	3039	MP-ID		X	Χ	Χ	Χ	



EDIF	ACT S	truktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Komm	unikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
			Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	Х	Х	Х	Х	
			305	ETSO (European Transmission System Operator)	X	Х	Х	Х	
			321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	X	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	Х	Х	Х	
	ment-/ Iheiter	Nachricht- n			Muss	Muss	Muss	Muoo	
SG3	DOC				Muss	Muss	Muss	Muss Muss	
SG3	DOC	1001	21 22 293	Anfrage Antwort auf Anfrage Prüfbericht	Х	Х	Х	X	
SG3	DOC	1004	Vorgar	ngsnummer	Χ	Χ	Х	X	
Refer SG4 SG4	enzan	gaben				Muss Muss	Muss Muss	Muss	
	RFF	1153	AAV TN	Nummer der Anfrage Transaktions- Referenznummer		X	X	X	
SG4	RFF	1154	Refere	nz, Identifikation		X	X	X [1]	Hinweise: [1] Nummer aus Nr. 4b [2] Nummer aus Nr. 5 [3] Nummer aus Nr. 6
Nach SG5	richten	rtner beim sender			Muss				
	NAD NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle r bzwabsender	Х				
SG5	NAD	3039	MP-ID		Χ				
	NAD		9	GS1	Χ				
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X				
			305	ETSO (European Transmission System Operator)	X				
			321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X				
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х				



EDIE	ACT C	truktur	Booch	roibung	Störungs	Ablobauac	Rostöti	Ergoboic	Rodingung
EDIF	ACT St	iruktui	besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	bericht	Bedingung
			Komm	nunikation von	LF/NB/	MSB an	MSB an	MSB an	
					MDL an MSB	LF/NB/	LF/NB/ MDL	LF/NB/	
			Prüfid	entifikator	23001	MDL 23003	23004	MDL 23008	
Anchi	rochna	rtnor	i	Citalinator	20001	20000	20004	20000	
SG6	rechpa	ппег			Muss				
SG6					Muss				
	CTA		IC	Informationskontakt					
SG6	СТА	3412	Kontal	<t< td=""><td>Х</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Х				
	nunikat	tionsverbindun							
g SG6									
SG6	COM				Muss				
SG6	COM	3148		unikationsadresse, ikation	X				
SG6	COM	3155	EM	E-Mail	0				
000	00	0.00	FX	Telefax	0				
			TE AJ	Telefon weiteres Telefon	0				
			AL	Handy	0				
Ansni	rechna	rtner beim		•					
Melde		Talor Dolli							
SG5	NAD				Kann				
	NAD	3035	CC	Anspruchsteller	Muss X				
			:	-,					
Anspi	rechpa	rtner			Muss				
SG6	CTA				Muss				
SG6	CTA	3139	IC	Informationskontakt	X				
SG6	CTA	3412	Kontal	kt	Χ				
Komn	nunikat	tionsverbindun							
g SG6									
	СОМ				Muss				
SG6	СОМ	3148	Komm Identif	unikationsadresse, ikation	Χ				
SG6	СОМ	3155	EM	E-Mail	О				
			FX	Telefax	0				
			TE AJ	Telefon weiteres Telefon	0				
			AL	Handy	Ö				
Positi	onsdat	en							
SG7					Muss	Muss	Muss	Muss	
SG7 SG7		1082	Doc'+'-	nenummer	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
			- USILIC	onsnummer	^	^	^	^	
		dem der us ermittelt							
wurde		is emillell							
SG7								_	
SG7	DTM							Soll [1]	[1] In den Prozessschritten 8, 9
									und 10 ist eine SG7-
									Schleife mit dem
									Bericht über die
									Störung zu übermitteln und eine zweite SG7-
									Schleife mit der
									behobenen Störung.
									Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die
									zweite Schleife des



EDIF	ACT S	truktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
			Komm	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
			Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
967	DTM	2005	9	Bearbeitungs-/				X	Störberichts.
		2003		Verarbeitungsdatum/ -zeit					
	DTM		Zeitspa	oder Uhrzeit oder anne, Wert				X	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
Begin	n des	Geräte-Status							
	DTM				Kann	Kann	Kann	Kann	
	DTM	2005	163		X	X	X	X	
	DTM		Zeitspa	oder Uhrzeit oder anne, Wert	X	X	X	X	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ	X X	X X	X X	X X	
SG7	des G DTM	eräte-Status						Muss	
	DTM		164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit				Х	
		2380		oder Uhrzeit oder anne, Wert				X	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ				X X	
SG7		ustands							
	DTM	2005	202	Datum/Zeit der			Muss X		
5G/	DTM	2005	292	abgeschlossenen Leistung (Arbeit),					
SG7	DTM	2380		oder Uhrzeit oder anne, Wert			Χ		
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ			X X		
SG7	estatu	S							
SG7	STS STS	9015	Z06	Gerätestatus	Muss X		Muss X	Muss X	
	STS		Z09	störungsfrei			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X	
	2.0		Z10 Z11 Z12	gestört festgestellte Störung vermutete Störung	X X		Х	X	
SG7	STS	9013	Z12 Z75	Kommunikationsstör ung				X	
			Z78 Z81	Gerätewechsel Messeinrichtung				X X	
			ZB8	gestört/defekt keine Störung				Х	
			ZC1	feststellbar Störungsbehebung nicht möglich				X [1]	[1] Hinweis: Nur zu nutzen, wenn Behebung der Störung



EDIFACT S	truktur	Besch	reibung	Störungs- meldung	Ablehnung	Bestäti- gung	Ergebnis- bericht	Bedingung
		Komm	nunikation von	LF/NB/ MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	MSB an LF/NB/ MDL	
		Prüfide	entifikator	23001	23003	23004	23008	
								durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. In SG3-SG7-FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
Antwortstatu	IS							
SG7 STS					Muss	Muss		
	9015	E01	Status der Antwort		X	X		
SG7 STS		E15	Zustimmung ohne		Λ	X		
307 313	9013	Z29	Korrekturen Ablehnung (kein		X	Λ		
			Vertragsverhältnis)					
		ZB8	keine Störung feststellbar		Х			
Freier Text SG7								
SG7 FTX				Kann		Kann	Muss [1]	[1] wenn in SG3-SG7- STS+Z06+Z10+ZC1
SG7 FTX	4451	AAO ACD	Fehlerbeschreibung (Freier Text) Begründung	X X		X	Х	
SG7 FTX	4440	Freier	Text	Χ		Χ	Χ	
Zählpunkt SG8				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8 NAD	3035	DP	Lieferanschrift	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
	3033	101	Lieleranschillt					
Zählpunkt								
SG8 LOC				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8 LOC	3227	172	Zählpunkt	X	X	X	X	
SG8 LOC		 	ınktbezeichnung	X	X	X	X	
SG8 LOC		89	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X	X	X	
Nachrichten UNT	-Endesegment			Muss	Muss	Muss	Muss	
	0074		I der Segmente in Nachricht	X	X	X	X	
UNT	0062	Nachri		Χ	Χ	Χ	X	



3.2 Anwendungsfälle: Informationsmeldungen des MSB

EDIF	ACT S	truktur	Beschr	eibung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
			Kommı	unikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
			Prüfide	ntifikator	23005	23006	23009	23010	
Nachi		-Kopfsegment							
	UNH	0062	Nachrid	hton	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
				nznummer		^	^	^	
		0065	INSRP T	Prüfbericht	X	Χ	Χ	Χ	
		0052	D	Entwurfs-Version	Χ	Χ	Χ	Χ	
		0054	10A	Ausgabe 2010 - A	X	X	X	X	
		0051	UN	UN/CEFACT	X	X	X	X	
	UNH	0057	1.0	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschrei bung	X	X	X	X	
Begin		Nachricht				N 4:	Maria	Maria	
	BGM	1001	4	Prüfbericht	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
		1004	Dokum	entennummer	X	X	X	X	
			: DORGITI	CHECHIUMINIC					
Dokui	menter DTM	ndatum			Muss	Muss	Muss	Muss	
***************************************	DTM	2005	137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/- zeit	X	X	X	Χ	
	DTM	2380		oder Uhrzeit oder nne, Wert	Χ	Χ	Χ	Χ	
	DTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	Χ	Χ	X	
SG2	änger-	ID			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfäng	Χ	Χ	Χ	Χ	
SG2	NAD	3039	MP-ID	er	X	Χ	X	X	
	NAD		9	GS1	X	X	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	Х	X	X	X	
			305	ETSO (European Transmission	X	Х	Х	Х	
			321	System Operator) EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	Х	X	Х	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	Х	Х	Х	
Send	er-ID				NA. :	N 4. :	N 4	N 4. :	
SG2 SG2	NAD				Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
	NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenausstelle r bzwabsender	X	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	I DZWADSEITUET	X	Χ	X	X	
	NAD		9	GS1	X	X	X	X	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Informati- onsmel- dung	Bedingung
	Kommunikation von	MSB an NB	MSB an MDL	MSB an NB	MSB an MDL	
	Prüfidentifikator	23005	23006	23009	23010	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 305 ETSO (European Transmission System Operator)	x	x	x	x	
	321 EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	x x	X X	X X	x x	
	a Consult Giribi i					
Dokument-/Nachricht- Einzelheiten SG3 SG3 DOC		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG3 DOC 1001	23 Statusinformationen	Χ	Χ			
SG3 DOC 1004	293 Prüfbericht Vorgangsnummer	X	X	X	X	
	: vorgangsnammer			^		
Referenzangaben SG4						
SG4 RFF					Muss	
SG4 RFF 1153	TN Transaktions- Referenznummer			Χ	Χ	
SG4 RFF 1154	Referenz, Identifikation			X [2]	X [3]	Hinweise: [1] Nummer aus Nr. 4b [2] Nummer aus Nr. 5 [3] Nummer aus Nr. 6
Positionsdaten						
SG7		Muss	Muss	Muss	Muss	
SG7 LIN SG7 LIN 1082	Positionsnummer	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
Zeitpunkt zu dem der Geräte-Status ermittelt wurde		,				
SG7 DTM 2005				Soll [1]		[1] In den Prozessschritten 8, 9 und 10 ist eine SG7- Schleife mit dem Bericht über die Störung zu übermitteln und eine zweite SG7- Schleife mit der behobenen Störung. Falls Gerät nicht gestört war, entfällt die zweite Schleife des Störberichts.
SG7 DTM 2005	Verarbeitungsdatum/ -zeit				X	
SG7 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			Х	Х	
SG7 DTM 2379	102 CCYYMMDD			X	X	
-	303 CCYYMMDDHHMM			X	X	



EDIF	ACT S	truktur	Beschr	eibung	Informati- onsmel-	Informati- onsmel-	Informati- onsmel-	Informati- onsmel-	Bedingung
			Komm	unikation von	dung MSB an	dung MSB an	dung MSB an	dung MSB an	
			KOIIIIII	unikation von	NB	MDL	NB	MDL	
			Prüfide	ntifikator	23005	23006	23009	23010	
				ZZZ					
SG7	nn des	Geräte-Status			Kann	Kann	Kann	Kann	
	DTM	2005	163	Verarbeitung,	Х	X	X	X	
		2380		Beginndatum/-zeit oder Uhrzeit oder nne, Wert	X	Χ	Χ	X	
	DTM		102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ	X X	X X	X X	X X	
Ende SG7	des G	eräte-Status							
	DTM	2005	164	Verarbeitung,			Muss X	Muss X	
				Endedatum/-zeit				^	
SG7	DTM	2380		oder Uhrzeit oder nne, Wert			Х	Х	
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ			X X	X X	
	des Z	ustands							
SG7 SG7	DTM				Muss	Muss			
SG7	DTM	2005	292	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant	Х	Х			
SG7	DTM	2380		oder Uhrzeit oder nne, Wert	X	X			
SG7	DTM	2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM ZZZ	X	X X			
	testatu	S							
SG7 SG7	STS				Muss	Muss	Muss	Muss	
		9015	Z06	Gerätestatus	X	X	X	X	
SG7	STS	4405	Z09 Z10	störungsfrei gestört	X	X	X X X	X X X	
SG7	STS	9013	Z75	Kommunikationsstör ung			Х	Х	
			Z78	Gerätewechsel			X	X	
			Z81	Messeinrichtung gestört/defekt			Χ	Х	
			ZB8	keine Störung feststellbar			X	Х	
			ZC1	Störungsbehebung nicht möglich			X [1]	X [1]	[1] Hinweis: Nur zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB
									selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. In SG3- SG7-FTX+AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu



EDIFACT Struktur		Besch	Beschreibung		Informati-	Informati-	Informati-	Bedingung	
			200011		Informati- onsmel-	onsmel-	onsmel-	onsmel-	
					dung	dung	dung	dung	
			Komm	unikation von	MSB an	MSB an	MSB an	MSB an	
					NB	MDL	NB	MDL	
			Prüfide	entifikator	23005	23006	23009	23010	
									beheben.
Freie	r Text								
SG7 SG7	FTX				Kann	Kann	Muss [1]	Muss [1]	[1] wenn in SG3-SG7-
007			AAO	Fehlerbeschreibung	X	X	X	Y	STS+Z06+Z10+ZC1
36/	FTX	4451	AAU	(Freier Text)	^	^	^	^	
SG7	FTX	4440	Freier	Text	Χ	Χ	Χ	Х	
Zählp	unkt								
SG8					Muss	Muss	Muss	Muss	
	NAD				Muss	Muss	Muss	Muss	
SG8	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	Х	Х	Х	
Zählp	unkt								
SG8	LOC				Muss	Muss	Muss	Muss	
	LOC	3227	172	Zählpunkt	X	X	X	X	
	LOC		Zählpu	ınktbezeichnung	X	X	Χ	Χ	
SG8	LOC	3055	89	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber)	X	X	X	X	
Nach		-Endesegme	ent						
	UNT				Muss	Muss	Muss	Muss	
	UNT	0074		I der Segmente in Nachricht	X	X	X	Χ	
	UNT	0062	Nachri Refere	chten- nznummer	X	X	Χ	Χ	



4 Anhang: Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen

Beschreibung	Prozessschritt aus	Prüfidentifikator	Kommunikation von
Störungsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 1	23001	LF/NB/MDL an MSB
Ablehnung	WiM Kap. C 2 Nr. 4a	23003	MSB an LF/NB/MDL
Bestätigung	WiM Kap. C 2 Nr. 4b	23004	MSB an LF/NB/MDL
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 5	23005	MSB an NB
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 6	23006	MSB an MDL
Ergebnisbericht	WiM Kap. C 2 Nr. 8	23008	MSB an LF/NB/MDL
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 9	23009	MSB an NB
Informationsmeldung	WiM Kap. C 2 Nr. 10	23010	MSB an MDL



5 Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Version 1.1

Lfd.	Ort	Fehlerkorre	ktur / Änderung	Grund der Anpassung	Status
Nr.		Bisher	Neu		
Ä001	Deckblatt und analog * Status	Version: 1.0a Stand MIG: INSRPT 1.0 und nachfolgende Versionen Herausgabedatum: 01.04.2013 Autor: BDEW	Version: 1.1 Stand MIG: INSRPT 1.1 und nachfolgende Versionen Herausgabedatum: 01.10.2013 Autor: BDEW Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Version AHB aktualisiert Dokument neu strukturiert durch Einführung neuer Tabellendarstellungen Bei der Einführung der neuen Tabellenstruktur wurden auch MUSS/KANN/SOLL-Vorgaben inkl. ODER/UND/XODER Bedingungen angepasst, ohne diese einzeln in der Änderungshistorie zu dokumentieren. Ab Beginn des Gültigkeitsdatums sind die Vorgaben aus den Tabellen verbindlich.	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä002	Kap. 3.1 (jetzt Kap. 3)	Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt: - Prozessschritt 5 erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b über die Störung informiert). - Prozessschritt 6 erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b über die Störung informiert). - Prozessschritt 9 erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 über die Störung informiert). - Prozessschritt 10 erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 über die Störung informiert).	Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3 der WiM Kap. C 2) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt: - Prozessschritt 5 (Prüfidentifikator 23005) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert). - Prozessschritt 6 (Prüfidentifikator 23006) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b (Prüfidentifikator 23004) über die Störung informiert). - Prozessschritt 9 (Prüfidentifikator 23009) erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert). - Prozessschritt 10 (Prüfidentifikator 23010) erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 (Prüfidentifikator 23008) über die Störung informiert).	Redaktionelle Anpassung durch Einführung der neuen Tabellen	genehmigt
Ä003	Кар. 4	Nicht vorhanden	Einführung der Übertragungstabelle	Herstellung einer einfachen Verknüpfung zwischen Anwendungsfall im Marktprozess und der entsprechenden Nachrichtenformatausprägung	genehmigt