兰州大学 接口与通讯实验报告

接口与通讯实验 报告

Hollow Man

一、实验环境

一台带有装有 Windows XP 系统的实验室计算机,一台实验箱。

二、实验目的


- (1) 进一步学会通过 60 芯总线、驱动器, 译码器等, 在 PC 外扩展新的接口芯片。
- (2) 掌握 8253 计数器的编程原理,用示波器或发光二极管 LED 观察不同模式下的波形或频率关系。

三、实验内容

实验 1


- (1) 用 8253 构成一个方波发生器和分频器
- (2) 把 8253 的 CLKO 与实验仪 Q0 输出的 25kHz~1MHz (不同仪器箱有所差异) 频率 方波信号相连接。
- (3) 将 OUT0 与 CLK1 相连接, OUT1 与 CLK2 相连接, OUT0、OUT1、OUT2 分别连接 LED 阳极。

GATE0、GATE1、GATE2 接+5V。片选 CS 插孔接 280H~288H。可选用 D 触发器和 LED 检测 CS 信号状态变化。LED 可以连接 245 的端口,注意电平的变化规律。



(4) 完成编程,将计数器 0、1 设为模式 3,计时器 2 设为模式二,计数器 0 的输出脉冲作为计数器 1 的时钟输入,计数器 1 的输出脉冲作为计数器 2 的时钟输入。修改程序中的计

数初值参数以改变方波宽度和分频信号周期。用 LED 观察计数器 0、1 和 2 的输出频率关系, 并画出频率关系图波形, LED 亮灭一次为一个周期。




计数初值=F 入/F 出=T 出/T 入

F 入:表示输入频率 F 出:表示输出频率 T 出:表示输出周期 T 入:表示输入周期

实验 2

通过软件控制使得当按下1时,通过计数器0来实现第一个LED灯闪烁一次;按下2时,通过计数器1来实现第二个LED灯闪烁两次;按下3时,通过计数器2来实现第三个LED灯闪烁三次;按下q时,退出;按其他键没有反应。其中注意事项:在汇编过程中应使用ASCII码;在闪烁两次以上时,应在闪烁中间加一个合适的延迟,这样才能观察出闪烁,否则,为常量。

设计流程:



四、实验原理

实验一

1. 初始化

计数器的顺序是任意的,不必一定按照计数器 0、1、2 的顺序初始化;

可先写所有计数器的工作方式控制字,再装入各计数器的计数值(但先控制字再计数值的顺序不能错);

计数值先写低再写高的顺序不能错,其他顺序无关紧要。

2.8253 初始化规则

- (1) 对计数器设置初值前必须先写入控制字,此时,全部控制逻辑电路复位,输出OUT 为初始状态(高电平或低电平)。
- (2) 初值写入后,要经过一个时钟 CLK 的上升沿和一个下降沿后,计数执行部件才 开始计数。
- (3) 在 CLK 的上升沿时,计数器对门控信号 GATE 进行采样,来决定工作状态(计数、触发、停止、重新置初值)。
- (4) 在 CLK 的下降沿时, 计数器执行部件从初值开始作减 1 计数; 其中 0 时最大初值, 1 是最小初值。

若以二进制计数,则0相当于2的16次方=65536。


若以 BCD(十进制)数制计数,则 0 相当于 10 的四次方=10000。

3.8253 工作方式的基本规则

8253 有 6 种工作方式,在不同方式下,启动方式、GATE 信号的作用,OUT 输出波形都有所不同,但以下几条基本规则是相同的。

- (1) 工作方式控制字写入计数器时,输出端 OUT 进入初始状态(高电平或低电平)。
- (2) 计数初值写入 CR 后,在下一个 CLK 脉冲才装入减 1 计数器 CE,因此该 CLK 脉冲并不影响计数。
- (3) CE 的减 1 计数操作发生在 CLK 的下降沿。
- (4) 计数器对门控信号 GATE 的采样是在 CLK 的上升沿。

4.8253控制字格式




本次实验程序的控制字:

	1, a) v		11 14 1	3 3 3 3 8	-11973	3 40 1		1.4.	一进到
	Di	DL	Ds	D4	1 D3	D2	D,	1 D.	7213	展假 二、
3614_	0	0	1	1	0	1	(0	1计数器0	高高 石站
5614	0	1	0	(0	1	(0	计数器	三读编示13
944	1	0	0	1	0	1	0	D	计数第2	只複寫試

方式3:方限发生器 该方式下,计数温度入初度,我们作用,计数器输出OUT连续输出一个周期负 方式2:步灵率依全器 脉冲两侧脉冲间时,却国期即为计数温度入 在此方式下 3得到对称 初行股,中 OUT 输出,当装入计数值为N,若N为得数, 财完成N/2 计数时 OUT 为高,完成另 N/2 计类的 OUT 有低,一直进行下去,若 N有奇数,见了 (N+1)/2 计数时 OUT 为高,(N-1)/2 计数期间 OUT 为低电平。

5. 计数初值寄存器

计数初值寄存器用于存放计数初值, 其长度为 16 位, 故最大计数位 65536.



6.8253


控制端口地址为 283H。 计数器 0 地址为 280H。 计数器 1 地址为 281H。 计数器 2 地址为 282H。

7. 实现代码

DATA	SEGMENT					
I08253A	EQU	280H	;计数器 0 地址			
I08253B	EQU 281H		;计数器 1 地址			
I08253C	EQU	282H	;计数器 2 地址			
I08253D	EQU	283H	;8283 控制端口地址			
TS	DB	'注意观察现象	并记录输出波形关系',OAH,ODH,'\$'			
DATA	ENDS		and the second of the second			
CODE	SEGMENT					
ASSUME CS:	CODE					
START:						
	MOV	DX, 108253D				
	MOV	AL, 36H				
	OUT	DX, AL				
	MOV	DX, I08253A				
	MOV	AL, OFFH				
	OUT	DX, AL				
	OUT	DX, AL				
	MOV	DX, 108253D				
	MOV	AL, 56H				
	OUT	DX, AL				
	VOM	DX, I08253B				
	MOV	AL, 8				
	OUT	DX, AL				
	MOV	DX, 108253D				
	MOV	AL,94H				
	OUT	DX, AL				
	MOV	DX, 108253C				
	MOV	AL, 6				
	OUT	DX, AL				
	MOV	AH, 4CH				
	INT	21H				
CODE	ENDS					
END	START					

实验二


设计原理图:



可编程定时器 8253 内部有 3 个相同的 16 位计数器,它们都可以工作在如下 6 中方式之下:

- (1) 方式 0: 计数结束产生中断。
- (2) 方式1: 可编程单稳。
- (3) 方式 2: 频率发生器。
- (4) 方式 3: 方波发生器。
- (5) 方式 4: 软件出发选通。
- (6) 方式 5: 硬件触发选通。

其中在方式 0 下, 计数器对 CLK 输入信号进行减法计数, 每一个时钟周期计数减一, 设定该方式后, 计数器的输出 OUT 变低电平。设置装入计数值是也使输出 OUT 变低电平。当计数减到 0 (计数结束时), 输出 OUT 变高电平。



实现代码

DATA	SEGMENT						
TS		MB ON ONCE, PRESS 2, LAMB ON TWICE, PRESS 3, LAMB ON THIRD, PRESS 0					
		QUIT', ODH, OAH, '\$'					
TS1	DB 'OVER', OAH,						
DATA	ENDS	;定义数据段					
CODE	SEGMENT						
ASSUME CS:	CODE, DS: DATA MOV AX, DATA						
START:	MOV AX, DATA MOV DS, AX	100					
	LEA DX, TS						
	MOV AH, 9						
	INT 21H	;输出提示一					
ZL:	MOV AH, 01H	;棚出提示一					
	INT 21H	;取输入值					
	CMP AL, 31H	【设计流程】					
	JZ L	;如果为 1,跳入 L					
	CMP AL, 32H						
	JZ LEC	;如果为 2, 跳入 LEC					
	CMP AL, 33H						
	JZ LS	;如果为 3,跳人 LS					
	CMP AL, 71H						
	JZ JIESHU	;如果为 q,跳入 JIESHU					
	JMP ZL						
L:	MOV DX, 108253D						
	MOV AL, 30H	s sy sy literature					
	OUT DX, AL	;定义控制字,使用计数器 0,方式 0					
	MOV DX, 108253A						
	MOV AL, OAAH						
	OUT DX, AL						
	OUT DX, AL	;给计数器 0 送入计数初值 OAAAAH					
	JMP ZL						
LEC:	MOV DX, IO8	2253D					
	MOV AL, 70H						
	OUT DX, AL	;定义控制字,使用计数器 1,方式 0					
	MOV DX, IO8						
	MOV AL, OAA	IH .					
	OUT DX, AL	89 (7)					
	OUT DX, AL	;给计数器 1 送入计数初值 OAAAAH					
	MOV CX, OFF	TFFH					
WAIT3:	MOV BX, 200	ООН					
WAIT4:	DEC BX	Water State Company					

	JNZ	WAIT4	
	LOOP	WAIT3	;输出延时循环,将两次闪烁分时
	MOV	DX, I08253B	Diameter of the State of the St
	MOV	AL, OAAH	
	OUT	DX, AL	
#-37 X -52 5 12	OUT	DX, AL	;再次给计数器 1 送入计数初值 OAAAAH
	JMP	ZL	
LS:	MOV	DX, IO8253D	
	MOV	AL, OBOH	1 5 - N 1 1 5
	OUT	DX, AL	;定义控制字,使用计数器 2,方式 0
	MOV	DX, I08253C	
	MOV	AL, OAAH	
	OUT	DX, AL	b, (2)
	OUT	DX, AL	;给计数器 2 送入计数初值 OAAAAH
	MOV	CX, OFFFFH	
WAIT1:	MOV	BX, 2000H	
WAIT2:	DEC	BX	
	JNZ	WAIT2	
	LOOP	WAIT1	;输出延时循环,将两次闪烁分时
	MOV	DX, I08253C	
	MOV	AL, OAAH	
	OUT	DX, AL	
	OUT	DX, AL	;再次给计数器 2 送人计数初值 OAAAAH
	MOV	CX, OFFFFH	
WAIT11:	MOV	BX, 2000H	
WAIT22:	DEC	BX	
	JNZ	WAIT22	
	LOOP	WAIT11	;输出延时循环,将两次闪烁分时
	MOV	DX, I08253C	
P De la	MOV	AL, OAAH	4) (4) 1 PAGE
	OUT	DX, AL	
	OUT	DX, AL	;再次给计数器 2 送入计数初值 OAAAAH
	JMP	ZL	· 注 等:
JIESHU:	LEA	DX, TS1	
	MOV	AH, 9	
	INT	21H	;输出提示,结束
	MOV	AH, 4CH	
	INT	21H	
CODE	ENDS		