


СХЕМА СТРОПОВКИ ЕМКОСТИ С ПРОУШИНАМИ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАВЕРСЫ

Траверса 1СПСТ
Траверса 12,0
Строп 1СК



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАВЕРСЫ

Строп 4СК, 4СЦ



СК	строп канатный
СЦ	строп цепной
1, 4	количество ветвей
Траверса 1СПСТ Траверса 12,0	типы траверсы