
Exame


Sumário

- Controlador Proporcional
- Controlador 1
- Controlador 2
- Arquivos
- Aluno

 $G(s) = \frac{320K}{(s+2)(s+8)(s+20)}$

Controlador Proporcional







| Parâmetro | Valor |
|------------------|-------|
| \$OS(%)\$ | 5 |
| \$t_s(s)\$ | 1.05 |
| \$t_p(s)\$ | 0.5 |
| \$Max{y(x)}\$ | 0.61 |
| \$y(\infty)\$ | 0.59 |
| \$e(\infty)(%)\$ | 41.49 |

Controlador 1

Foi selecionado um controlador do tipo Proporcional Integrativo, pois ele elimina o erro em regime permanente.

Controlador Integral







| Parâmetro | Valor |
|------------|-------|
| \$OS(%)\$ | 5.14 |
| \$t_s(s)\$ | 5.12 |
| \$t_p(s)\$ | 1.05 |

| Parâmetro | Valor |
|------------------|-------|
| \$Max{y(x)}\$ | 1.05 |
| \$y(\infty)\$ | 1 |
| \$e(\infty)(%)\$ | 0 |

Controlador Proporcional Integral






| Parâmetro | Valor |
|------------------|-------|
| \$OS(%)\$ | 0 |
| \$t_s(s)\$ | 8.26 |
| \$t_p(s)\$ | 16.18 |
| \$Max{y(x)}\$ | 1.00 |
| \$y(\infty)\$ | 1 |
| \$e(\infty)(%)\$ | 0 |


Com o controlador integral foi possível zerar o erro, no entanto o tempo de resposta ficou muito elevado, talvez sendo recomendado utilizar o Controlador Lead para reajustar e obter novos resultados.

Controlador 2


Foi selecionado um controlador do tipo Proporcional Derivativo devido ao seu tempo de resposta.


Controlador Derivativo





Controlador Proporcional Derivativo





| Parâmetro | Valor |
|------------------|-------|
| \$OS(%)\$ | 61.81 |
| \$t_s(s)\$ | 3.07 |
| \$t_p(s)\$ | 0.19 |
| \$Max{y(x)}\$ | 0.57 |
| \$y(\infty)\$ | 0.35 |
| \$e(\infty)(%)\$ | 64.52 |

A resposta do controlador derivativo ficou muito abaixo do esperado, além de obter um tempo de resposta muito mais elevado do que o requisitado.

Arquivos

- commands.txt
- commands2.txt
- commands3.txt

Aluno

Nome: Homero Menezes Vargas Kemmerich

Matrícula: 146676