Электрические машины

- 1. Виды трансформаторов:
- А) воздушные и масляные
- В) радиотехнические
- С) автоматические
- D) однофазные и трехфазные трансформаторы
- Е) двухфазные трансформаторы
- F) групповые
- G) производственные
- 2. Коэффициент полезного действия трансформатора определяется:

A)
$$\eta = 1 - \frac{\sum p}{P_1}$$

B)
$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$C) \eta = \frac{I_2}{I_1}$$

$$D) \eta = \frac{w_1}{w_2}$$

$$E) \eta = \frac{E_2}{E_1}$$


F)
$$\eta = 1 - \frac{\sum_{I_1} I_1}{I_2}$$

- 3. Виды схем соединения обмоток трансформатора:
- А) соединение в звезду
- В) шести проводное соединение
- С) соединение в окружность
- D) соединение в петлю
- Е) соединение в прямоугольник

- 4. Если обмотки трансформатора соединены между собой Δ /Y или Y/ Δ возможно получить:
- А) 2 и 6 группу
- В) 5 и 10 группу
- С) 2 и 8 группу
- D) 5 и 11 группу
- Е) 7 и 10 группу
- F) 4 и 0 группу
- 5. Если обмотки трансформатора соединены между собой Y/Y или Δ/Δ возможно получить группы:
- А) 4 и 0 группу
- В) 9 и 1 группу
- С) 5 и 11 группу
- D) 5 и 10 группу
- Е) 2 и 6 группу
- 6. Асинхронный двигатель имеет следующие преимущества по сравнению с синхронным:
- А) больше способов регулирования частоты вращения
- В) пропорционален квадрату первичного напряжения
- С) при понижении напряжения сохраняет большую перегрузочную способность
- D) потребляет из сети реактивный ток
- Е) отдает в сеть реактивный ток
- F) улучшает сети
- 7. Параметры асинхронной машины находятся в следующих соотношениях:
- A) $I_1 < I_m$
- B) $r_{m} > r_{1}$
- C) $x_1 > x_m$
- D) $x_{2} < x_{m}$
- E) $r_1 \cong r_m$


- 8. Виды возбуждения машины постоянного тока:
- А) независимое
- В) возбуждение ЭДС
- С) параллельное возбуждение
- D) возбуждение потоком
- Е) возбуждение ЭТС
- F) возбуждение напряжением
- 9. Максимальный электромагнитный момент асинхронного двигателя:
- А) пропорционален квадрату подводимого напряжения
- В) соответствует критическому скольжению
- С) соответствует номинальному скольжению
- D) соответствует скольжению S = 1
- Е) зависит от активного сопротивления ротора
- F) пропорционален подводимому напряжению
- G) обратно пропорционален подводимому напряжению
- 10. При работе асинхронной машины в режиме генератора:
- A) $\infty > S$
- В) реактивный ток отдается в сеть
- С) скольжение
- D) $-\infty < S < O$
- Е) скорость вращения поля статора меньше скорости вращения ротора
- 11. Пусковой электромагнитный момент асинхронного двигателя:
- А) пропорционален квадрату подводимого напряжения
- В) обратно пропорционален подводимому напряжению
- С) сответствует номинальному скольжению
- D) пропорционален активному сопротивлению статора
- Е) соответствует критическому скольжению:

- 12. Способы регулирования скорости вращения асинхронного двигателя:
- А) введением активного сопротивления в цепь фазного ротора
- В) уменьшением первичного напряжения
- С) введением активного сопротивления в цепь короткозамкнутого ротора
- D) увеличением первичного напряжения
- Е) изменением числа пар полюсов двигателя с контактными кольцами
- F) введением реактивного сопротивления в цепь короткозамкнутого ротора
- G) введением реактивного сопротивления в цепь фазного ротора
- 13. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока:
- А) сдвигом щеток с нейтрали
- В) увеличением напряжения на якоре выше номинального значения
- С) ослаблением магнитного потока
- D) увеличением магнитного потока выше номинального значения
- Е) изменением напряжения, подводимого к обмотке якоря
- F) изменением тока якоря
- 14. На характеристике синхронной машины:




- А) 2- внешняя характеристика при индуктивной нагрузке
- B) U = f(I) при $I_{\scriptscriptstyle B} = const$ характеристики синхронного генератора
- С) характеристики короткого замыкания синхронного генератора
- D) 3- внешняя характеристика при индуктивной нагрузке
- Е) 1- внешняя характеристика при индуктивной нагрузке
- F) внешние характеристики синхронного генератора

- 15. Асинхронная машина работает в режиме генератора. Скольжение при этом:
- A) $1 < S < \infty$
- B) $S > -\infty$
- C) $S = S_{Kp}$
- D) S < 0
- E) $-\infty < S < 0$
- 16. Достоинства синхронных двигателей:
- А) служит генератором реактивной мощности при работе с отстающим током
- В) меньшая чувствительность к колебаниям напряжения
- С) конструкция проще, чем у асинхронных двигателей
- D) пуск в ход проще, чем асинхронного двигателя
- Е) частота вращения зависит от механической нагрузки на валу
- F) легче осуществлять регулирование частоты вращения
- 17. На рисунке (активное сопротивление обмотки якоря $r_a = 0$):




- A) θ угол нагрузки
- B) $\mathbf{i}_{_{1q}}$ продольная составляющая тока якоря
- C) i_{1d}^{1} поперечная составляющая тока якоря
- D) Явнополюсный синхронный генератор при активно-индуктивной нагрузке
- E) Неявнополюсный синхронный генератор при активно-емкостной нагрузке
- F) \dot{E} эдс, индуктированная полем возбуждения
- G) Неявнополюсный синхронный генератор при активно-емкостной нагрузке

- 18. Синхронный двигатель имеет следующие недостатки по сравнению с асинхронным:
- А) потребляет из сети реактивную мощность
- В) конструктивно сложнее
- С) нет пускового момента
- D) электромагнитный момент M прямо пропорционален квадрату первичного напряжения
- E) электромагнитный момент M прямо пропорционален первичному напряжению
- F) при понижении напряжения имеет меньшую перегрузочную способность



- А) режим синхронного генератора
- В) режим синхронного двигателя
- С) режим синхронного компенсатора при перевозбуждении
- D) синхронная машина потребляет из сети реактивную мощность
- Е) синхронная машина отдает в сеть активную мощность
- 20. Для реверсирования асинхронного двигателя необходимо:
- А) поменять местами С и В
- В) поменять местами три фазы
- С) последовательно с каждой фазой включить реакторы
- D) переключить обмотку статора с Δ на Y
- Е) поменять местами фазы А и С
- F) поменять местами фазы A и B
- G) отключить одну фазу



21. Действие продольной и поперечной реакции якоря F_{ad} и F_{ad} :

- А) когда продольная составляющая F_{ad} и F_{oos} , F_{ad} не действует на магнитное поле машины
- В) когда продольная составляющая F_{ad} и F_{sos} противоположны, F_{ad} подмагничивает машину
- C) F_{ad} размагничивает машину, когда продольная составляющая F_{ad} и F_{so3} противоположны
- D) при смещении щеток с теометрической нейтрали возникает продольно-поперечная реакция якоря
- Е) F_{ad} подмагничивает машину, когда продольная составляющая F_{ad} и F_{so3} в одном направлений
- 22. В генераторе постоянного тока параллельного возбуждения:
- А) работа основывается на принципе самовозбуждения
- В) обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока
- С) обмотка якоря и обмотка возбуждения подключаются последовательно
- D) обмотка возбуждения подключается последовательно к нагрузке, через регулировочный реостат
- Е) работа не основывается на принципе самовозбуждения
- F) обмотка якоря подключается к нагрузке последовательно
- С) обмотка возбуждения питается от обмотки якоря

- 23. Формулы для определения частоты вращения, момента и ЭДС машины постоянного тока с независимым возбуждением:
- A) $n = U/c_e \Phi$
- B) $M = c_M \Phi n$
- C) $E = c_e \Phi n$
- D) $n = I_a \sum R_a / c_e \Phi$
- E) $E = c_e \Phi I_a$
- $F) n = \frac{U I_a \sum R_a}{c_e \Phi}$
- 24. Если у двигателя постоянного тока: $P_{{\scriptscriptstyle HOM}} = 26\kappa Bm~I_{\scriptscriptstyle 0} = 6A~\sum R_{\scriptscriptstyle a} = 0.3O_{\scriptscriptstyle M},$

 $n_{0}=2376o6$ / мин., $n_{_{\!HOM}}=2200o6$ / мин., то значения $E_{_{a0}},M_{_{0}},M_{_{2HOM}}$ будут равны:

- A) $M_0 = 5H \cdot M$
- B) $E_{a0} = 438B$
- C) $E_{a0} = 43.8B$
- D) $M_0 = 10.6H \cdot M$
- E) $M_{2HOM} = 108.5 H \cdot M$
- F) $M_{2_{HOM}} = 10.8 H \cdot M$
- G) $M_{2\mu\rho M} = 1.085 H \cdot M$
- 25. Понижают напряжение U, подводимое к обмотке статора (якоря) при асинхронном пуске трехфазного синхронного двигателя для:
- А) повышения перегрузочной способности двигателя
- В) увеличения входного момента
- С) преодоления кратковременных больших перезругок
- D) уменьшения пускового момента
- Е) увеличения пусковых токов
- F) уменьшения пусковых токов

Электрические машины

- 1. Характеристики холостого хода трансформатора:
- A) зависимость тока холостого хода I_0 от $\cos \varphi_2$
- В) зависимость коэффициента мощности $\cos \varphi_2$ от тока холостого хода I_0
- C) P_0 от тока холостого хода I_0
- D) зависимость мощности холостого хода $P_{\scriptscriptstyle 0}$ от коэффициента мощности $\cos \varphi_{\scriptscriptstyle 2}$
- E) зависимость тока холостого хода $I_{\scriptscriptstyle 0}$ от напряжения $U_{\scriptscriptstyle 1}$
- F) зависимость мощности холостого хода $P_{\scriptscriptstyle 0}$ от напряжения $U_{\scriptscriptstyle 1}$
- G) зависимость коэффициента мощности $\cos \varphi_2$ от напряжения U_1
- 2. Параллельная работа двухобмоточных трансформаторов допускается при следующих условиях:
- А) должны иметь одинаковые напряжения
- В) группа соединений обмоток должны быть одинаковые
- С) первичные и вторичные токи должны быть равны
- D) должны принадлежать разным группам соединения
- E) коэффициенты трансформаций k_{mp} должны быть разными
- 3. Основные группы соединения обмоток трансформатора:
- А) 7 группа
- В) 3 группа
- С) 1 группа
- D) 11 группа
- Е) 6 группа

4. Относительные единицы – это:

A)
$$I = \frac{I}{I_H}$$

$$B) X = \frac{X}{I_H}$$

C)
$$U = \frac{U}{I_H}$$

D)
$$U_* = \frac{U}{U_H}$$

Е) отношение абсолютной величины к номинальному значению

5. Потери мощности в асинхронных машинах:

- А) механические потери
- В) потери на гистерезис в магнитопроводе ротора
- С) потери на гистерезис в роторе
- D) потери на вихревые токи в магнитопроводе ротора
- Е) магнитные в магнитопроводе статора
- F) механические потери в статоре
- С) магнитные потери в обмотках статора

6. Асинхронная машина работает в режиме генератора. Скольжение при этом:


A)
$$1 < S < \infty$$

B)
$$S > -\infty$$

C)
$$S = S_{Kp}$$

D)
$$S < 0$$


E)
$$-\infty < S < 0$$



Схемы с различными способами возбуждения машин постоянного тока:

- А) а параллельное возбуждение
- В) б параллельное возбуждение
- С) а независимое возбуждение
- D) а последовательное возбуждение
- Е) б независимое возбуждение
- F) в последовательное возбуждение
- G) б последовательное возбуждение
- 8. Способы возбуждения машин постоянного тока:
- А) независимое возбуждение обмотка возбуждения и обмотка якоря соединены последовательно
- В) последовательное возбуждение машины постоянного тока обмотка возбуждения подключается последовательно к другому источнику постоянного тока
- С) машины параллельного возбуждения обмотка возбуждения и обмотка якоря соединены параллельно
- D) последовательное возбуждение машины постоянного тока обмотка возбуждения питается постоянным током от источника не связанного с обмоткой якоря
- Е) независимое возбуждение обмотка возбуждения питается постоянным током от источника, не связанного с обмоткой якоря
- F) машины параллельного возбуждения обмотка возбуждения питается постоянным током от источника не связанного с обмоткой якоря
- G) машины параллельного возбуждения обмотка возбуждения подключается параллельно к другому источнику постоянного тока

- 9. Группа соединения трансформаторов зависит:
- А) от фазного напряжения
- В) от маркировки обмоток трансформатора
- С) от способа намотки обмоток трансформатора (левая или правая)
- D) от ЭДС
- Е) от схем соединения обмоток трансформатора






Рисунок - 1


Рисунок - 2

Рисунок - 3

- А) 3 векторная диаграмма в режиме двигателя
- В) 1 векторная диаграмма в режиме двигателя
- С) 3 векторная диаграмма в режиме генератора
- D) 2 векторная диаграмма в режиме генератора
- Е) 1 векторная диаграмма в режиме противовключения


- 11. На механической характеристике асинхронной машины электромагнитный момент M=0, этому соответствует:
- А) короткое замыкание
- В) режим генератора
- С) частота вращения ротора равна частоте вращения поля статора $n = n_1$
- D) скольжение S = 1
- E) скольжение S = 0
- F) идеальный холостой ход
- 12. Вращающееся магнитное поле в асинхронном двигателе получается при условии:
- А) форма напряжения синусоидальная
- В) сдвиг фазных напряжений 100 эл.гр.
- С) сдвиг фазных напряжений 130 эл.гр.
- D) напряжение двухфазное
- Е) напряжение питания трехфазное
- F) форма фазных напряжений не влияет на параметры поля
- 13. Глубокопазный асинхронный двигатель это двигатель:
- А) с хорошими характеристиками в пусковом и номинальном режимах
- В) у которого в пусковом режиме активное сопротивление ротора меньше, чем в номинальном
- С) у которого при пуске маленький пусковой момент и ограниченный пусковой ток
- D) у которого в пусковом режиме активное сопротивление статора меньше, чем в номинальном
- Е) с постоянными параметрами
- F) с глубокими пазами на статоре

14. На рисунке (активное сопротивление обмотки якоря $r_a = 0$):




- A) θ угол нагрузки
- В) векторная диаграмма неявнополюсного синхронного генератора при активно-индуктивной нагрузке
- С) i_{1q} поперечная составляющая тока якоря
- D) \dot{E} эдс, индуктированная полем обмотки возбуждения
- Е) векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора при активной нагрузке
- 15. При установившемся коротком замыкании синхронного генератора, ток якоря относительно мал и даже может быть меньше номинального, т.к:
- А) ток якоря чисто активный и реакция якоря продольная размагничивающая
- В) ток якоря чисто индуктивный
- С) ток якоря чисто емкостный и реакция якоря продольная размагничивающая
- D) реакция якоря продольная намагничивающая
- Е) ток якоря чисто емкостный и реакция якоря продольная размагничивающая
- F) ток якоря чисто активный и реакция якоря поперечная

- 16. Способы улучшения коммутации путем:
- А) введения в якорную цепь дополнительного резистора
- В) повышения напряжения на обмотки якоря
- С) увеличения сопротивления коммутируемой секции
- D) уменьшения сопротивления обмотки якоря
- Е) увеличения сопротивления обмотки возбуждения
- 17. Влияние реакции якоря на работу машины постоянного тока:
- А) уменьшает допустимый момент
- В) искрение под нитками возникает при большем токе
- С) повышается жесткость механической характеристики
- D) увеличивает результирующий магнитный поток
- Е) искрение под нитками возникает при меньшем токе
- F) возрастает перегрузочная способность




- А) режим синхронного генератора
- В) режим синхронного компенсатора при недовозбуждении
- C) вектор ЭДС \dot{E} опережает вектор напряжения U_c
- D) режим синхронного двигателя
- Е) синхронная машина отдает в сеть активную мощность
- F) режим синхронного компенсатора при перевозбуждении



- А) синхронная машина отдает в сеть реактивную мощность
- В) режим противовключения синхронной машины
- С) синхронная машина потребляет из сети реактивную мощность
- D) векторная диаграмма синхронного компенсатора при недовозбуждении
- Е) векторная диаграмма синхронного компенсатора при перевозбуждении
- F) вектор ΔE э.д.с., индуктированная МДС обмотки возбуждения
- G) режим нагрузки
- 20. Условия, предъявляемые параметрам приведенного трансформатора:
- A) $E_2I_2 = E_2'I_2'$
- B) $I_2^2 x_2 = I_2^{\prime 2} x_2^{\prime}$
- C) $\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 jx'_2\dot{I}'_2 r'_2\dot{I}'_2$
- D) $\dot{U}_{1} = (-\dot{E}_{1}) + jx_{1}\dot{I}_{1} + r_{1}\dot{I}_{1}$
- E) $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (-\dot{I}_2')$
- F) $\sum_{k=1}^{n} I_k r_k = \sum_{k=1}^{m} E_k$
- 21. Если напряжения трансформатора равны $U_{\text{1}_{HOM}}=6.3\kappa B, U_{\text{2}_{HOM}}=0.4\kappa B,$ а частота $f=50 \Gamma u$, поток $\Phi_{\text{\tiny Max}}=0.0286 B \delta$, то коэффициент трансформации $K_{\text{T}v}$ и число витков $w_{\text{\tiny 1}},\,w_{\text{\tiny 2}}$ будут равны:
- A) 15.75
- B) 8
- C) 250
- D) 25
- E) 992
- F) 63

- 22. Если напряжение машины постоянного тока U = 100 в, сопротивление обмотки возбуждения $R_{_B}$ = 25 Ом, ток якоря $I_{_a}$ = 100 A, то:
- (1) ток возбуждения $I_{\rm B}$ и ток нагрузки $I_{\rm H}$ в режиме генератора;
- 2) ток возбуждения $I_{\scriptscriptstyle B}$ и ток сети $I_{\scriptscriptstyle C}$ в режиме двигателя)
- А) $I_C = I_H = 96A$ режимы генератора и двигателя
- В) $I_{\rm H}$ = 104A режим генератора
- C) $I_{\rm C}$ = 104A режим двигателя
- D) $I_{c} = 96A$ режим двигателя
- E) I_{R} = 104A режим двигателя
- F) $I_{\scriptscriptstyle B}$ = 4A режимы генератора и двигателя
- G) $I_{\rm H}$ = 96A режим генератора



23.

Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения располагается ниже внешней характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения:

- А) при снижении напряжения, ток возбуждения уменьшается
- В) из-за подмагничивающего действия реакции якоря
- С) из-за отсутствия реакции якоря
- D) из-за падения напряжения в цепи якоря
- Е) при снижении напряжения, ток возбуждения возрастает
- F) из-за размагничивающего действия реакции якоря
- С) из-за возрастания напряжения якоря

- 24. Максимальное значение пускового тока при реостатном пуске ДПТ:
- А) для двигателей малой и больших мощностей максимальное значение пускового тока $I_{nyc} = (2.0...2.5)I_{HOM}$ В) для двигателей малой мощности максимальное значение пускового
- тока $I_{nvc} = (2.0...2.5)I_{HOM}$
- C) при начальном времени n=0, а ток $I_{myc}=U/(\sum R_a-R_{myc})$
- D) при начальном времени n = 0, а ток $I_{nyc} = (E U) / (\sum R_a + R_{nyc})$
- Е) для двигателей малой мощности максимальное значение пускового

- тока $I_{nyc} = (1.4...1.8)I_{_{HOM}}$ F) для двигателей средней мощности максимальное значение пускового тока $I_{nyc} = (1.4...1.8)I_{nom}$
- G) при начальном времени n = 0, а ток $I_{mvc} = U / (\sum R_a + R_{mvc})$
- 25. Если у двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

 $P_{_{HOM}}=120\kappa Bm, U=160B, \eta=0.9, 2p=4,$ якорь обмотки петлевая, то мощность P_1 , ток якоря I_3 токи каждой обмотки I_3 будут равны:

- A) $P_1 = 133.3 \kappa Bm$
- B) $I_a = 300A$
- C) $I_a = 20.8A$
- D) $I_g = 833A$
- E) $P_1 = 143.3 \kappa Bm$
- F) $I_{g} = 900A$
- G) $I_g = 83.3A$