M22 Vstupy a výstupy MCU

#technicke_vybaveni_pocitacu

Vstupně výstupní pin

- univerzální kontakt na obvodu sloužící jak pro vstup, tak pro výstup signálu (čte i odesílá el. signál)
- digitální piny pracují s diskrétními hodnotami reprezentovanými jako log. 0 a log. 1; hodnoty jsou definovány konkrétním napěťovým rozsahem
- analogové piny mohou nabývat spojitého rozsahu hodnot napětí v určitém intervalu; měření fyzikálních veličin

Charakteristika

- impedance
 - vstupní určuje jaký proud poteče do pinu při připojení určitého napětí; vysoká impedance → pin odebere velmi malý proud
 - výstupní jak se výstupní napětí změní při připojení zátěže; nízká impedance → výstupní napětí se příliš nezmění
- napěťový rozsah
 - logické úrovně každý pin má definovaný rozsah napětí odpovídající log. 0 a 1
 - max a min napětí pin má také maximální a minimální napětí
- maximální proud každý pin má omezený max proud, který může protékat
- doba přechodu čas, který pin potřebuje k přechodu z jednoho stavu do druhého

Druhy

- sériové pro sériovou komunikaci; data jsou přenášena po jednom bitu po jediném vodiči
- paralelní přenos většího množství dat současně po více vodičích
- TTL používají napěťové úrovně kompatibilní s tranzistor-tranzistorovou logikou
- CMOS používají napěťové úrovně kompatibilní s komplementárními metal-oxid-polovodičovými obvody
- open-collector/open-drain výstup pinu je spojen se zemí přes tranzistor; používá se pro připojení více výstupů k jedné zátěži
- třístavový výstup může být ve třech stavech: high, low nebo high-impedance (odpojeno)
- s pull-up/pull-down rezistorem mají vnitřní rezistor, který udržuje pin v log. 0/1, pokud není připojen žádný externí signál
- interrupt piny vyvolávají přerušení procesoru při změně stavu

Konfigurace pinů

- liší se v závislosti na použitém mikrokontroléru a programovacím jazyku
- přímým zápisem do speciálních registrů mikrokontroléru; často v nízkoúrovňovém programování
- konfigurace pomocí funkcí a tříd poskytovaných knihovnami
- · obecné kroky
 - 1. výběr pinu
 - 2. nastavení směru
 - 3. další parametry
 - hodnota vnitřního pull-up rezistoru
 - přerušení
 - ...
- konfigurace v ATmega16 (v Reset obsluze)

```
clr ZeroReg ;vycisteni nuloveho registru
ldi TmpReg, 0xFF ;nastaveni hodnoty 255 do pracovniho registru
out DDRA, TmpReg ;nastaveni smeru portu A
out PortA, ZeroReg ;nastaveni prazdne hodnoty vystupu portu A
```

Připojení na periférii

- napěťové úrovně na pinech musí odpovídat napěťovým úrovním periférie; je potřeba použít úrovňové převodníky
- je třeba hlídat maximální proudy
- zjistit zda periférie pracuje s pozitivní nebo negativní logikou
- všechny zapojené součástky musí mít společný referenční bod (zem)
- senzory
 - digitální (tlačítka, spínače, optické senzory) na digitální pin
 - analogové (potenciometry, teplotní čidla) na analogový pin
- aktuátory (opak senzoru)
 - LED diody přes předřadný odpor k digitálnímu pinu
 - motory přes tranzistory nebo motorové ovladače k digitálním pinům
 - relé přes tranzistory nebo k digitálním pinům
- LCD displeje přes řadič displeje k několika digitálním pinům
- před připojením jakékoliv periférie si pečlivě prostudovat její datasheet

Techniky přizpůsobení

vstupního signálu

výstupního signálu

Druhy

vstupního signálu

výstupního signálu

Typické externí periférie