问题说明

使用HMM测试数据需要正确的NGSIM格式数据

使用AGen测试数据需要正确的NGSIM格式数据及车道信息

1号表示2018-12-04-10-47-15的数据


2号表示2018-12-04-10-59-21的数据


以下为我在处理数据时遇到的问题:

车道数据

车道数据开头结尾GPS坐标有严重偏移


1号






2号数据断裂

为解决便宜问题,截取Global坐标x项在[461000, 466000]的部分。截取后 1号




2号数据车道仍存在断裂情况,无法继续处理



车道信息噪声太大

使用1号数据绘制3条车道,但是噪音太大无法用于Agen所需的车道信息,1号3条车道的局部图如下



车道宽度变化较大

最小时仅有1米多,不符合现实情况,而且变化较多

Lane_Width: 1.668 1.668 1.698 1.698

理想情况

理想情况下请提供与之前邮件中发送的样例一样的格式(一个txt文件中有多条轨迹,每条轨迹用多个点描述连成的线段)。

NGSIM格式

Local_X & Local_Y

Local_X应当是车辆距离最左侧车道边界的距离

Local_Y应当是车辆距离起点边界的前行距离

这两项当前是相对于ego的相对距离

Vehicle_ID

一辆车出现掉帧的情况时,请使用插值补上掉帧的数据,或,使用新的id标记此辆车

Lane_ID

该项在数据中大量缺失,可以由lane宽度及Local_X的值获得,最左侧为1车道

Global_Time & Frame_ID

采样频率不固定,每个Frame之间的间隔应当是相同的,ngsim使用10Hz的采样频率,间隔0.1s

v_length & v_width

这两项应当是车的真实尺寸,当前在数据中一辆车的长宽可能会出现变化,且去最大值后仍会有长宽某项为0.X米的情况,不符合真实情况,最大长度样例如下:

0: 4.87000000000001, 611: 6.19800000000004, 919: 0.352999999999999, 928: 0.20000000000001,

v_Acc

数据全部缺失,可以v_Vel获得