

电机学

The Theory of Electrical Machine

主讲教师:黄海燕

自动化系

Tel: 13817173226

E-mail: huanghong@ecust.edu.cn



课程概况

绪论

第一章 磁路

第二章 变压器

第三章 异步电动机

第四章 直流电机

第五章 同步电机及控制电机

第六章 继电接触器控制系统




绪论:第一节 电机在国民经济中的重要的地位

- •电:能量的一种形式
- •电机:能量转换的一种装置
- •电能的优越性 大量生产 集中管理 远距离传送 自动控制
- •电机工业的作用 电力工业、工矿企业、国防、农业、交通运输、 日常生活



•电力工业以电机制造业的发展为基础 发电与用电过程





现代工农业生产和日常生活中需要大量的电动机。

机械、冶金、化学、轻纺、交通运输、农业、家用 电器等用电动机作为原动机来拖动才能正常工作,称为电力拖动。电力拖动的主要特征是将

电能转化为机械能。

电力拖动系统的组成与原理


组成包括:电动机、传动机构、生产机械、

控制设备和电源五个部分。

原理:是用电动机来拖动机械运行的系统。



电动机、传动机构、生产机械、 控制设备和电源 五个部分之间的关系如下 :





电力拖动的优点:

- 1、拖动效率高
- 2、电动机设计成熟,种类可满足不同要求
- 3、较易控制
- 4、可实现远距离控制,便于集中管理和实现自动 化



• 电机的分类

1、按功能分类发电机电动机变制电机



2、按电机结构或转速分类 变压器、旋转电机 两种方法归纳如下:

变压器 直流发电机 直流电机 直流电动机 同步发电机 电机 旋 同步电机 同步电动机 转 交流电机 电 异步发电机 异步电机 机 异步电动机 控制电机



绪论:第二节 电机发展简史及发展趋势



前期的四个发展阶段

- 1、电磁感应定律的发现:
 - 19世纪初奥斯特、法拉第发现电磁感应现象 电机和电力工业的研究开发开始起步
 - 1821年法拉第发现了电动机作用的原理,制成原始型式的电动机
 - 1831年法拉第提出了电磁感应定律



2 直流电机的发展:

励磁: 1845年电磁铁代替永久磁铁

1867 自励发电机

电枢: 1870年 环形电枢

1873年 鼓形电枢

电源: 直流电动机由电池供电改为直流发电

机供电

1882年 第一条直流输电线路



3 单相交流电的应用:

1876年 交流电被应用于照明装置 1884年 闭路磁路的变压器的制成

4 三相交流电的应用:

1885年 二相交流异步电动机的模型 1889~1897 年 三相电动机和三相变压器

电机的发展趋势



- 1 单项容量不断提高
- 2 设计、工艺、绝缘、结构材料、超导技术
- 3 电机技术和经济指标不断改进
 - 计算机辅助设计(CAD),优化技术
 - 新工艺和新的测试方法
- 4 应用范围不断扩大
 - 特定用途电机:潜水,防爆,船舶,纺织,矿 用,林业等



- 特殊用途电机: 高速电机, 计时电机等
- 新型结构电机: 无刷电机, 各类永磁电机等
- 60年代以来,电子电力的发展,电机与控制系统相结合
- 电力电子的发展为电机运行、电力拖动开辟新途径