#### 生产现场作业"针不平"

- 一、无票的不干;
- 二、工作任务、危险点不清楚的不干。
- 三、危险点控制措施未落实的不干;
- 四、超出作业范围未经审批的不干;
- 五、未在接地保护范围内的不干;
- 六、现场安全措施布置不到位、安全工 器具不合格的不干;
- 七、杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;
- 八、高处作业防坠落措施不完善的不干:
- 九、有限空间内气体含量未经检测或检 测不合格的不干:
- 十、工作负责人(专责监护人)不在现 场的不干。

# 生产现场作业"十不干"

- 一、无票的不干;
- 二、工作任务、危险点不清楚的不干;
- 三、危险点控制措施未落实的不干;
- 四、超出作业范围未经审批的不干:
- 五、未在接地保护范围内的不干;
- 六、现场安全措施布置不到位、安全工 器具不合格的不干:
- 七、杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;
- 八、高处作业防坠落措施不完善的不干:
- 九、有限空间内气体含量未经检测或检 测不合格的不干:
- 十、工作负责人(专责监护人)不在现 场的不干。

## 生产现场作业"针不完"

- 一、无票的不干;
- 二、工作任务、危险点不清楚的不干;
- 三、危险点控制措施未落实的不干:
- 四、超出作业范围未经审批的不干:
- 五、未在接地保护范围内的不干;
- 六、现场安全措施布置不到位、安全工 器具不合格的不干:
- 七、杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;
- 八、高处作业防坠落措施不完善的不干:
- 九、有限空间内气体含量未经检测或检 测不合格的不干:
- 十、工作负责人(专责监护人)不在现 场的不干。

### 作业现场人身安全 61十二项12 禁令

- 一、严禁编制施工方案前不进行现场勘察, 施工方案编审批相关责任人不履行职责。
- 二、严禁工作票、施工方案和作业中不落实危 险点分析与预控措施。
- 三、严禁不进行安全技术交底开展检修(施工) 作业。
- 四、严禁劳务分包人员担任工作负责人和劳务 人员未经安全培训进场作业。
- 五、严禁特种作业人员无证上岗。
- 六、严禁在未落实现场停电、验电、装设接地 线等安全技术措施时作业。
- 七、严禁使用未经检验或检验不合格安全工器具。
- 八、严禁无票(单)工作,未经许可、未检查确 认安全措施工作,无票(令)操作,擅自解 锁操作。
- 九、严禁不按规定采取防倒杆断线措施进行放、 紧线与撤线作业,杆根、基础、拉线不牢 时登杆作业。
- 十、严禁无防坠落措施进行高处作业。
- 十一、严禁擅自变更工作范围和现场安全措施。
- 十二、严禁工作负责人和专责监护人不在工作 现场时作业。

### 作业现场人身安全 "十二项" 禁令

- 一、严禁编制施工方案前不进行现场勘察,施 工方案编审批相关责任人不履行职责。
- 二、严禁工作票、施工方案和作业中不落实危 险点分析与预控措施。
- 三、严禁不进行安全技术交底开展检修(施工) 作业。
- 四、严禁劳务分包人员担任工作负责人和劳务 人员未经安全培训进场作业。
- 五、严禁特种作业人员无证上岗。
- 六、严禁在未落实现场停电、验电、装设接地 线等安全技术措施时作业。
- 七、严禁使用未经检验或检验不合格安全工器具。
- 八、严禁无票(单)工作,未经许可、未检查确 认安全措施工作,无票(令)操作,擅自解。 铺操作。
- 九、严禁不按规定采取防倒杆断线措施进行放、 紧线与撤线作业,杆根、基础、拉线不牢 时登杆作业。
- 十、严禁无防坠落措施进行高处作业。
- 十一、严禁擅自变更工作范围和现场安全措施。
- 十二、严禁工作负责人和专责监护人不在工作 现场时作业。

# 作业现场人身安全 "十二项" 祭令

- 一、严禁编制施工方案前不进行现场勘察,施 工方案编审批相关责任人不履行职责。
- 二、严禁工作票、施工方案和作业中不落实危 险点分析与预控措施。
- 三、严禁不进行安全技术交底开展检修(施工) 作业。
- 四、严禁劳务分包人员担任工作负责人和劳务 人员未经安全培训进场作业。
- 五、严禁特种作业人员无证上岗。
- 六、严禁在未落实现场停电、验电、装设接地 线等安全技术措施时作业。
- 七、严禁使用未经检验或检验不合格安全工器具。
- 八、严禁无票(单)工作,未经许可、未检查确 认安全措施工作,无票(令)操作,擅自解 锁操作。
- 九、严禁不按规定采取防倒杆断线措施进行放、 紧线与撤线作业,杆根、基础、拉线不牢 时登杆作业。
- 十、严禁无防坠落措施进行高处作业。
- 十一、严禁擅自变更工作范围和现场安全措施。
- 十二、严禁工作负责人和专责监护人不在工作 现场时作业。