



1. 带编号为重要尺寸, 需要 IQC 测量;

2. 材质为ABS (白色) ; 产品外观良好、无拉伤、变形、批锋、熔接痕、气纹、顶白

缺胶, 缩水等不良现象;

3. 须试装产品, 并能顺利装入产品。未标注尺寸以样板为准。

品质部检验结构时, 请以结构盒做外组装(头配)为佳

3

普

普