## 임베디드 응용 및 실습 과제

# 8주차. 과제 보고서

과 목 명	임베디드응용및실습
학 번	2021161104
이 름	이주호
제 출 일	2025년 10월 31일

#### 1-1 실습문제

- lecture 7 lab 강의 자료 맨 마지막 페이지의를 수행
- 작성 코드와 실행 장면을 동영상으로 짧게 촬영
- 자신의 github의 폴더를 생성하여 보고서(소스 코드)와 동영상을 업로드하고 URL만란에 제출

#### 1-2. 소스코드

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import serial
import threading
import time
# 핀 설정
PWMA = 18
PWMB = 23
AIN1 = 22
AIN2 = 27
BIN1 = 25
BIN2 = 24
# GPIO 초기화
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWMA, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWMB, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AIN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AIN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN2, GPIO.OUT)
# PWM 설정 (주파수 250Hz)
L Motor = GPIO.PWM(PWMA, 250)
R_Motor = GPIO.PWM(PWMB, 250)
L_Motor.start(0)
R Motor.start(0)
# 블루투스 시리얼 설정
# =============
bleSerial = serial.Serial("/dev/ttyS0", baudrate=9600, timeout=1.0)
```

```
# 전역 변수
qData =""
prev_cmd =None
# 모터 제어 함수 (버튼 기반 구조 유지)
# =============
def stop_motor():
   GPIO.output(AIN1, 0)
   GPIO.output(AIN2, 0)
   GPIO.output(BIN1, 0)
   GPIO.output(BIN2, 0)
   L Motor.ChangeDutyCycle(0)
   R_Motor.ChangeDutyCycle(0)
   print("▶ 정지")
def go_forward():
   print("▶ 전진")
   GPIO.output(AIN1, 0)
   GPIO.output(AIN2, 1)
   GPIO.output(BIN1, 0)
   GPIO.output(BIN2, 1)
   L_Motor.ChangeDutyCycle(50)
   R_Motor.ChangeDutyCycle(50)
def turn_left():
   print("▶ 좌회전")
   GPIO.output(AIN1, 0)
   GPIO.output(AIN2, 1)
   GPIO.output(BIN1, 0)
   GPIO.output(BIN2, 1)
   L_Motor.ChangeDutyCycle(25)
   R_Motor.ChangeDutyCycle(50)
def turn_right():
   print("▶ 우회전")
   GPIO.output(AIN1, 0)
   GPIO.output(AIN2, 1)
   GPIO.output(BIN1, 0)
   GPIO.output(BIN2, 1)
   L_Motor.ChangeDutyCycle(50)
   R_Motor.ChangeDutyCycle(25)
def go_backward():
   print("▶ 후진")
```

```
GPIO.output(AIN1, 1)
   GPIO.output(AIN2, 0)
   GPIO.output(BIN1, 1)
   GPIO.output(BIN2, 0)
   L_Motor.ChangeDutyCycle(50)
   R_Motor.ChangeDutyCycle(50)
# 블루투스 수신 스레드 (에러 방지 처리 포함)
def serial_thread():
   global gData
   while True:
      if bleSerial.in_waiting >0:
          try:
             # 잘못된 바이트(0xA5 등)로 인한 decode 에러 방지
             data = bleSerial.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
             if data !="":
                 gData = data
                 print("수신 데이터:", gData)
          except Exception as e:
             print("디코딩 오류:", e)
# =============
# 메인 루프 (조이스틱 각도 기반 제어)
def main():
   global gData, prev_cmd
   try:
      while True:
          if gData.startswith("J0:"):
             try:
                 # 예: "J0:180,0.6"
                 data = gData.replace("J0:", "")
                 angle_str, power_str = data.split(",")
                 angle = float(angle_str)
                 power = float(power_str)
                 qData =""
                 # 강도(power)가 너무 낮으면 정지
                 if power <0.2:
                    if prev_cmd !="stop":
                       stop_motor()
                       prev_cmd ="stop"
                    continue
```

```
# 각도 범위별 동작
                 if 45 <= angle <135:
                     if prev_cmd !="go":
                        go_forward()
                        prev_cmd ="go"
                 elif 135 <= angle <225:
                     if prev_cmd !="left":
                        turn_left()
                        prev_cmd ="left"
                 elif 225 <= angle <315:
                     if prev_cmd !="back":
                        go_backward()
                        prev_cmd ="back"
                 else: # 나머지 (315~360, 0~45)
                     if prev_cmd !="right":
                        turn_right()
                        prev_cmd ="right"
              except ValueError:
                 # 데이터 파싱 실패 시 무시
                 print("데이터 파싱 오류:", gData)
                 gData =""
              except Exception as e:
                 print("예외 발생:", e)
                 gData =""
          time.sleep(0.05)
   except KeyboardInterrupt:
       print("₩n사용자 중단 - 프로그램 종료")
       stop_motor()
       GPIO.cleanup()
# 프로그램 시작
if __name__ =='__main__':
   print("Bluetooth 조이스틱 각도 기반 자동차 제어 시작")
   stop_motor()
   t1 = threading.Thread(target=serial_thread)
   t1.daemon =True
   t1.start()
   main()
   bleSerial.close()
   GPIO.cleanup()
   print("프로그램 종료")
```

### 1-3. 실행결과

