Utilisation du capteur MPU6050 avec ESP32


Houssem Lahmer

Plan du cours

- Introduction
- Principes de fonctionnement
- Bibliothèques et code
- 4 Défis et solutions
- Projet pratique sur Wokwi
- 6 Exercices pratiques
- Conclusion


Introduction au MPU6050

- Capteur de mouvement 6 axes (6-DoF)
- Composants intégrés :
 - Accéléromètre 3 axes (X, Y, Z)
 - Gyroscope 3 axes (X, Y, Z)
- Communication via protocole I²C
- Utilisations : drones, robotique, détection de mouvements, stabilisation d'image...




Introduction à l'ESP32

- Microcontrôleur puissant et polyvalent
- Processeur dual-core 32-bit
- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Nombreuses entrées/sorties
- Support de multiples interfaces (I²C, SPI, UART...)
- Parfait pour les projets IoT



Présentation de Wokwi

- Simulateur en ligne pour microcontrôleurs
- Permet de tester des circuits et du code sans matériel physique
- Support pour Arduino, ESP32, ESP8266, etc.
- Interface graphique intuitive
- Possibilité de simuler divers capteurs et actuateurs
- Idéal pour l'apprentissage et le prototypage



Fonctionnement du MPU6050

Accéléromètre

- Mesure l'accélération linéaire selon 3 axes
- Utilise des structures micromécaniques (MEMS)
- Mesure l'accélération gravitationnelle (permet de déterminer l'orientation)
- Unité standard : g $(1g = 9.81 \text{ m/s}^2)$

Gyroscope


- Mesure la vitesse angulaire selon 3 axes
- Détecte les rotations et changements d'orientation
- Unité standard : degrés par seconde (°/s)

DMP (Digital Motion Processor)

- Processeur embarqué pour traitement des données
- Calculs d'orientation (quaternions, angles d'Euler...)
- Allège la charge du microcontrôleur principal

Communication I²C

- Protocole de communication série
- Utilise 2 lignes :
 - SDA (Serial Data) Données
 - SCL (Serial Clock) Horloge
- Mode maître-esclave
- Adresse I²C du MPU6050 : 0x68 (par défaut)
- Communication bidirectionnelle
- Vitesse standard: 100-400 kHz



Bibliothèques nécessaires

Pour utiliser le MPU6050 avec l'ESP32, nous avons plusieurs options :

- Adafruit MPU6050 Simple et bien documentée
 - Installation : Gestionnaire de bibliothèques → "Adafruit MPU6050"
 - Dépendance : Adafruit Unified Sensor
- 2 I2Cdevlib MPU6050 Plus complète, accès à toutes les fonctionnalités
 - Téléchargement : GitHub "jrowberg/i2cdevlib"
 - Installation manuelle nécessaire
- SESP32 Wire Bibliothèque native pour la communication l²C
 - Déjà incluse dans l'environnement ESP32

Dans ce cours, nous utiliserons principalement Adafruit MPU6050 pour sa simplicité.

Détection de mouvements

- Détection de secousses, chutes ou mouvements rapides
- Surveillance de mouvements spécifiques
- Calcul de l'accélération totale : $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$


```
// Calcul de l'acclration totale float accelMagnitude =
sqrt(pow(a.acceleration.x, 2) + pow(a.acceleration.y, 2) +
pow(a.acceleration.z, 2))

// Seuil de d;tection (par exemple 12 m/s = 1.2g) if
(accelMagnitude > 12) return true // Mouvement d~;tect return false
```

Surveillance de vibrations

- Mesure de l'amplitude et de la fréquence des vibrations
- Applications :
 - Surveillance de machines industrielles
 - Détection de tremblements
 - Analyse de structures
- Nécessite un échantillonnage à haute fréquence
- Peut être associé à une analyse FFT pour l'analyse fréquentielle





Interface avec écran OLED

on woid loon() {

Sur Wokwi, nous pouvons ajouter un écran OLED I2C pour visualiser les données :

```
1 #include <Adafruit_MPU6050.h>
2 #include <Adafruit_SSD1306.h>
4 Adafruit_MPU6050 mpu;
5 Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);
7 void setup() {
    Wire.begin(21, 22);
8
   // Initialize MPU6050
10
   mpu.begin();
11
12
    // Initialize OLED
1.3
    display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
14
    display.clearDisplay();
15
    display.setTextSize(1);
16
    display.setTextColor(WHITE);
17
18 }
```

Problèmes courants et solutions

- Dérive du gyroscope
 - Problème : Accumulation d'erreurs dans le temps
 - Solutions :
 - Filtre complémentaire
 - Filtre de Kalman
 - Étalonnage régulier
- Bruit dans les mesures
 - Problème : Fluctuations aléatoires
 - Solutions :
 - Moyenne mobile
 - Filtre passe-bas
 - Augmenter le temps d'échantillonnage
- Étalonnage incorrect
 - Problème : Offset dans les mesures
 - Solutions :
 - Procédure d'étalonnage au démarrage
 - Stockage des valeurs d'étalonnage en EEPROM

Projet : Niveau à bulle numérique

Objectif : Créer un niveau à bulle numérique utilisant le MPU6050 et l'ESP32

Fonctionnalités :

- Affichage de l'inclinaison sur deux axes
- Indication visuelle de l'horizontalité
- Alarme sonore quand le niveau est parfait
- Calibration utilisateur

Composants sur Wokwi:

- ESP32
- MPU6050
- Écran OLED SSD1306
- Buzzer (optionnel)
- LED RGB (optionnel)

Structure du projet

```
1 // Biblioth ques
2 #include <Wire.h>
3 #include <Adafruit_MPU6050.h>
4 #include <Adafruit_Sensor.h>
5 #include <Adafruit_SSD1306.h>
7 // Constantes et d finitions
8 #define SCREEN WIDTH 128
9 #define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C
#define BUZZER_PIN 25
#define BUTTON_PIN 15
#define LEVEL_THRESHOLD 2.0 // Degr s
16 // Objets
Adafruit_MPU6050 mpu;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
                          &Wire, OLED RESET):
19
21 // Variables
float angleX = 0, angleY = 0;
```

14 / 26

Configuration et calibration

```
void setup() {
   Serial.begin (115200);
2
   Wire.begin(21, 22); // SDA, SCL
3
   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
4
   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
5
6
   // Initialisation du MPU6050
    if (!mpu.begin()) {
8
      Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
      while (1) {
1.0
        delay(10);
11
12
    Serial.println("MPU6050 Found!");
14
15
   // Configuration du MPU6050
16
   mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_2_G);
17
   mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
18
   mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
19
20
   // Initialisation de l' cran
                                    OLED
21
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)12/26
22
```

Fonction de calibration

```
void calibrateSensor() {
    display.clearDisplay();
2
    display.setCursor(0, 0);
3
    display.println("Calibrating...");
4
    display.println("Keep device flat");
5
    display.println("and still");
6
    display.display();
8
    float sumX = 0, sumY = 0;
    int samples = 100;
1.0
    for (int i = 0; i < samples; i++) {</pre>
12
13
      sensors_event_t a, g, temp;
      mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
14
1.5
      // Calculer les angles bruts
16
      float rawAngleX = atan2(a.acceleration.y,
17
                      sqrt(a.acceleration.x * a.acceleration.x
18
     +
                            a.acceleration.z * a.acceleration.z)
19
                      * 180.0 / PI;
20
                                                                16 / 26
```


Boucle principale

```
1 void loop() {
2 // V rifier si le bouton de calibration est press
   if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
     delay(50); // Debounce
     if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
5
     calibrateSensor();
6
   // Lire les donn es du capteur
1.0
    sensors_event_t a, g, temp;
11
   mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
12
13
14
   // Calculer les angles corrig s
    angleX = atan2(a.acceleration.y,
15
            sqrt(a.acceleration.x * a.acceleration.x +
                 a.acceleration.z * a.acceleration.z))
17
            * 180.0 / PI - accelXoffset;
18
    angleY = atan2(-a.acceleration.x,
19
            sqrt(a.acceleration.y * a.acceleration.y +
20
                 a.acceleration.z * a.acceleration.z))
21
            * 180.0 / PI - accelYoffset;
```

Fonction d'affichage

```
void updateDisplay(float x, float y) {
    display.clearDisplay();
2
   // Afficher les valeurs num riques
4
    display.setCursor(0, 0);
5
    display.println("Digital Spirit Level");
6
    display.print("X: ");
    display.print(x, 1);
8
    display.println(" deg");
    display.print("Y: ");
1.0
    display.print(y, 1);
11
    display.println(" deg");
12
13
    // Dessiner le niveau
14
    int centerX = SCREEN_WIDTH / 2;
15
    int centerY = 45:
16
    int radius = 15;
17
18
    // Cercle ext rieur
19
    display.drawCircle(centerX, centerY, radius, SSD1306_WHITE
20
     );
21
                                                                18 / 26
```

Schéma de branchement sur Wokwi



ESP32	Connecté à
GPIO21 (SDA)	MPU6050-SDA et OLED-SDA
GPIO22 (SCL)	MPU6050-SCL et OLED-SCL
GPIO25	Buzzer
GPIO15	Bouton de calibration
3.3V	MPU6050-VCC et OLED-VCC
GND	MPU6050-GND, OLED-GND, Buzzer-GND, Bouton-GND

Exercice 1 : Mesure d'angle simple

Objectif: Afficher les angles d'inclinaison sur le moniteur série **Instructions**:

- 1 Créer un nouveau projet sur Wokwi
- 2 Connecter le MPU6050 à l'ESP32
- Écrire un programme qui :
 - Lit les données de l'accéléromètre
 - Calcule les angles d'inclinaison (roll et pitch)
 - Affiche les angles sur le moniteur série
- Tester en faisant pivoter virtuellement le MPU6050

Conseil : Utilisez la fonction atan2() pour calculer les angles à partir des données de l'accéléromètre

Exercice 2 : Détection de mouvements

Objectif : Créer un système de détection de mouvement/secousse **Instructions** :

- Utiliser le projet précédent comme base
- 2 Ajouter une LED connectée à l'ESP32
- Créer un algorithme qui :
 - Détecte les accélérations soudaines
 - Active la LED lorsqu'un mouvement rapide est détecté
 - Désactive la LED après un délai
- Rendre le système paramétrable (seuil de sensibilité)

Conseil : Calculez la magnitude de l'accélération avec $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et comparez-la à un seuil

Exercice 3 : Podomètre simple

Objectif: Créer un podomètre basique qui compte les pas **Instructions**:

- Ajouter un écran OLED au projet précédent
- ② Développer un algorithme qui :
 - Détecte les pics d'accélération verticale
 - Filtre les fausses détections
 - Compte les pas et les affiche sur l'écran
- Inclure un bouton pour réinitialiser le compteur

Conseil: Utilisez une fenêtre temporelle pour éviter les comptages multiples pour un même pas

Résumé du cours

- Introduction au MPU6050 et ESP32
 - Caractéristiques techniques
 - Principes de fonctionnement
- 2 Configuration matérielle et logicielle
 - Branchement des composants
 - Installation des bibliothèques
- Acquisition et traitement des données
 - Lecture des valeurs brutes
 - Calcul des angles d'orientation
 - Filtrage et calibration
- Applications pratiques
 - Niveau à bulle numérique
 - Détection de mouvements
 - Communication sans fil

Ressources complémentaires

Sites et documentation :

- Wokwi Simulateur en ligne
- TDK InvenSense Documentation officielle du MPU6050
- ESP32 Documentation Documentation officielle d'Espressif
- I2Cdevlib GitHub de la bibliothèque I2Cdevlib
- Adafruit MPU6050 Documentation de la bibliothèque Adafruit

Livres recommandés :

- "Capteurs et Arduino" par Martin Evans, Joshua Noble et Jordan Hochenbaum
- "Practical Arduino Engineering" par Harold Timmis
- "ESP32 for Beginners" par Thomas Alva

Perspectives d'approfondissement

- Fusion de capteurs avancée
 - Filtre de Kalman étendu
 - Quaternions pour représenter les rotations
 - Intégration avec des magnétomètres
- Interfaces utilisateur avancées
 - Applications mobiles connectées
 - Réalité virtuelle/augmentée
 - Interface gestuelle
- Intelligence artificielle
 - Reconnaissance de gestes
 - Détection d'anomalies
 - Apprentissage supervisé pour applications spécifiques

Questions et contact

Merci pour votre attention!

Avez-vous des questions?

Pour tout complément d'information :

formation@iot-capteurs.com www.iot-capteurs.com