

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)22	사고조사 의뢰일	25-4-18	
품목명	완구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명/모델명 : 완구(사고 제품 정보 [☞](#)) / 사고 제품 정보 [☞](#)
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 중국
- 수입사 : 사고 제품 정보 [☞](#) (인증정보 내 수입사명)
- 판매사 : 사고 제품 정보 [☞](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 [☞](#), 안전확인대상 어린이제품

3. 조사 경위

- ('23.11.03) 온라인(G마켓) 사이트에서 구매
- ('25.02.04) 제품을 밟고 미끄러지며 노출된 날카로운 마감쇠 부분에 의한 다리 열상
- ('25.02.06) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('25.4.18)	↻ ('25.5.13.)	↻ ('25.5.15.~'8.4.)	↻ -	↻ ('25.8.4.)

※ 현장 조사시 사고 제품 수거

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법: 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(합리적인 예견할 수 있는 오용 시험, 유리 또는 금속 재질의 접근할 수 있는 날카로운 가장자리, 금속완구에 대한 가장자리, 성형 완구에 대한 가장자리, 접근할 수 있는 날카로운 끝 시험 진행)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 표시사항의 수입자명이 미표시 되어있고 제품의 색상과 구조, 모양이 일부 상이함
- 결함조사 결과 : 사고제품은 날카로운 가장자리 및 날카로운 끝 안전요건 부적합이며, 구매제품의 경우 합리적으로 예견할 수 있는 오용 시험 후 날카로운 가장자리와 날카로운 끝 안전요건 부적합

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 제품의 사용연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 27개월임

[25]22

완구(꼭꼭꼭 한글 영어 사운드북) 제품사고조사 결과 보고서

2025. 08.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 KC 인증 정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	10
2.1 안전시험	10
[참고 2] 사고제품 시험평가 결과	11
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과	12
2.2 동일성 확인	14
[참고 4] 사고제품 외형관찰 결과	15
[참고 5] 구매제품 외형관찰 결과	16
[참고 6] 동일성 확인 사진	17
[참고 7] 사고제품과 구매제품 동일성 확인 결과	18

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	19
---------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서 [신고인 면담내용]	20
[별첨 2] 유사 사고사례	21

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (조사내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고(' 25. 02. 06)
 - (사고자) 바닥에 놓인 책을 밟고 미끄러져 제품의 제본 부위 플라스틱이 분리되고 마감쇠가 노출되어 상해 사고 발생
- ☐ (위해내용) 제품을 밟고 미끄러지며 노출된 날카로운 마감쇠 부분에 의한 다리 열상 부상

2. 제품 정보

- ☐ (제품정보)
 - 제품명 : 완구
 - * 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전확인대상 완구 품목
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
 - 제조업체/제조국 : [사고 제품 정보](#)  / 중국
 - 수입자 : 미표시 (인증정보 내 수입사명 : [사고 제품 정보](#) )
- ☐ (인증정보)
 - 제품명 : 완구
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
 - 인증번호 : [사고 제품 정보](#) 
 - 제조업체/제조국 : [사고 제품 정보](#)  / 중국
 - 수입자 : [사고 제품 정보](#) 

☐ 사고제품 사진

☐ 구매제품 사진

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 완구(꼭꼭꼭 사운드북)에서 발생한 사고발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 구매제품에 대하여 인증정보 동일성 확인 및 관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국건설생활환경시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 안전확인 안전기준 부속서 6 완구 관련 시험항목 날카로운 가장자리 및 날카로운 끝, 구매제품의 경우 합리적인 오용 시험 후 날카로운 가장자리 및 날카로운 끝 시험 진행
- ☐ (동일성 확인) 구매제품의 동일성을 확인하여 인증당시의 제품과 동일성 여부 확인

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험

□ (시험목적) 완구(콧콧콧 사운드북)에서 발생한 사고임에 따라 완구 안전기준 부속서의 관련 물리적 안전요건을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함

□ (시험방법) 안전확인 안전기준 부속서 6 완구 시험 수행

[사고 제품]

- 4.6.1 유리 또는 금속 재질의 접근할 수 있는 날카로운 가장자리
- 4.6.3 금속 완구에 대한 가장자리
- 4.6.4 성형 완구(moulded toy)에 대한 가장자리
- 4.7.1 접근할 수 있는 날카로운 끝

[구매 제품]

- 4.2 합리적으로 예견할 수 있는 오용
- 4.6.1 유리 또는 금속 재질의 접근할 수 있는 날카로운 가장자리
- 4.6.3 금속 완구에 대한 가장자리
- 4.6.4 성형 완구(moulded toy)에 대한 가장자리
- 4.7.1 접근할 수 있는 날카로운 끝

□ (시험 결과) 완구 안전기준의 관련 시험을 진행한 결과

○ 사고 제품

- 금속 레일에서 4.6.1과 4.6.3의 날카로운 가장자리 및 4.7.1 날카로운 끝에 해당함

○ 구매 제품

- 4.2 합리적으로 예견할 수 있는 오용의 5.24.2 낙하시험 후 금속 레일에서 4.6.1과 4.6.3의 날카로운 가장자리 및 4.7.1 날카로운 끝이 발생함

2.2 동일성 확인 결과

☐ (목적) 구매제품의 제품에 대하여 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토

☐ (결과)

○ 제품 동일성

- 사고 제품과 구매 제품의 경우 인증당시 제품과 USB 포트부분 색상과 하얗 품 부분이 인증제품에는 있으나 사고 제품과 구매 제품에는 하얗 품 부분이 없고 구조와 모양이 일부 상이한 것으로 보임
- 표시사항의 수입자명에 표시가 없음
- 제품의 사용연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 27개월임

(비고) 완구 안전기준에서는 연령을 나타내는 ‘세 또는 개월’등의 용어를 사용할 때 ‘세 또는 개월’ 수는 ‘만 세 또는 개월’ 수까지를 의미함

. 즉, 13세는 만 13세까지를, 18개월은 만 18개월까지를 포함한 연령을 의미한다.

구분	인증내용	사고 제품	구매 제품
품목	완구	완구	완구
모델명	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
인증번호	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
인증시점	2022.12.29	-	-
제조년월	-	2023.09	2025.02

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- (시험 결과) 완구 안전기준의 제2부 기계적 · 물리적 특성에서
 - 사고 제품의 경우
 - 금속 레일에서 4.6.1과 4.6.3 의 날카로운 가장자리 및 4.7.1 날카로운 끝에 해당함
 - 구매 제품의 경우
 - 4.2 합리적으로 예견할 수 있는 오용의 5.24.2 낙하시험 후 금속 레일에서 4.6.1과 4.6.3 의 날카로운 가장자리 및 4.7.1 날카로운 끝이 발생함
 - 합리적으로 예견할 수 있는 오용의 경우 [어린이제품 안전기준 부적합 처리기준] 에는 없으나 날카로운 가장자리 와 날카로운 끈의 경우 중결함에 해당됨
- (제품 동일성 확인결과)
 - 사고 제품과 구매 제품의 경우 인증당시 제품과 USB 포트부분 색상과 하양 품 부분이 인증제품에는 있으나 사고 제품과 구매 제품에는 하양 품 부분이 없고 구조와 모양이 일부 상이한 것으로 보임
 - 또한 표시사항의 수입자명에 표시가 없음 [어린이제품 안전기준 부적합 처리 기준] 에서는 경결함에 해당됨
 - 제품의 사용연령은 3세 이상이나 사고자의 연령은 27개월임

